Informations g	énérales
----------------	----------

Date du contrôle	02/02/2016	Origine du contrôle		Vente In	Vente Immobilière	
Habitation		Adresse	LE SORBIER			
		СР	24290	Commune	Commune MONTIGNAC	
		Référence cadastrale		BI 0206		
Propriétaire		Civilité, Nom, prénom MADAME JU		UHEL HUG	HEL HUGUETTE JUSTINE	
		Adresse		LE SORBIER		
		Code postal	24290	Commune MONTIGNAC		MONTIGNAC
		Téléphone(s)				
Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)		Civilité, Nom, prénom				
		Téléphone(s)				
Service de contre	ôle	SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Communauté de communes Vallée de l'Homme – Antenne de Montignac 3 avenue de Lascaux – 24290 MONTIGNAC \$\mathbb{B}\$ 05.53.51.70.76 \$\mathbb{D}\$ 05.53.51.70.78				

Données générales du contrôle de bon fonctionnement

Personne(s) rencontrée(s) lors du contrôle	Propriétaires	
Observations	-	

Caractéristiques de l'habitation

Date de réalisation de la filière ANC : 01/01/1984	Type d'habitat: Maison
Nombre de Chambres : 3	Nombre de pièce(s) principale(s) : 5

MODIFICATIONS DEPUIS LE DERNIER CONTROLE

•	Aucune modification Modification(s) constatée(s) de la filière ? Améliorations apportées	OUI NON
	Précisions : Modification(s) nuisant au bon fonctionnement et aux performances de la filière (bypass, transformation de certains équipements,) Précisions :	8
•	Modification de la taille et/ou de la destination de l'immeuble ? Précisions:	□ oni ⊠ non
•	Modification de l'aménagement du terrain ? Construction(s) à proximité Etanchement partiel ou total des installations Aménagement d'allée(s) ou de passage sur ou à proximité de la filière Plantation(s) sur ou à proximité de l'épandage Autres, précisions :	□ OUI ⊠ NON

Caractéristiques de l'installation Eléments composant l'installation Filières traditionnelles Filières agréées □ Prétraitement ☐ Filtre compact ☐ Microstation ☐ Filtre planté Regard de collecte Regard de visite ☐ Toilette sèche Poste de relevage Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : Commentaires généraux : Maison non habitée lors du contrôle. Description de l'évacuation • Destination des eaux pluviales : Infiltration sur la parcelle Commentaires: · Origine des effluents : Domestiques Commentaires: La collecte des eaux usées • Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☑ OUI ☐ NON L'écoulement se fait-il correctement ? ☐ OUI ☐ NON ☒ ? Présence d'odeurs ? □ OUI ⊠ NON o Si oui, citer leur localisation : Le prétraitement Type de prétraitement : Fosse septique volume: Inconnu m3 Dimensionnement adapté ? \square OUI \square NON \boxtimes ? Equipement(s) de prétraitement existant(s) Bac à graisse
 Bac ∨ Ventilation(s) Préfiltre ☐ Vidanges effectuées • Type d'eaux usées collectées : eaux vannes Ouvrage accessible ? ☐ OUI ☒ NON · Tampon accessible ? ☐ OUI ⊠ NON Dégradation(s) constatée(s) ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion...). Si oui, □ OUI □ NON préciser : Etat de corrosion : Non vérifiée Présence d'odeurs ? OUI NON . L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitement se fait-il □ OUI □ NON correctement? Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est elle supérieure à la moitié de la hauteur OUI NON utile de la fosse? • Commentaires sur le prétraitement : Lors du contrôle le regard d'accès de la fosse n'était ni visible ni accessible, celle-ci n'a donc pas pu être vérifiée. Rechercher la fosse pour pouvoir contrôler sa capacité et son état. Vidanger la fosse septique lorsque la hauteur des boues atteint 50% de la hauteur utile de la fosse.

Bac à graisse	
Tampon du bac à graisse accessible ?	☑ OUI ☐ NON
Hauteur des graisses : Faible Volume : Environ 120 L	
Le bac présente-t'il des signes d'altération ? Si oui, préciser : Corrosion	☑ OUI ☐ NON ☐ ?
Présence d'odeurs ?	☐ OUI ⊠ NON
Type d'eaux usées collectées : Ensemble des eaux ménagères.	
Commentaires sur le bac à graisse : Le bac à graisses est sous-dimensionné car il collecte l'ensemble des eaux ménagères (cuisine et salle de bain). Il est à remplacer par un bac à graisses de 500L.	
Ventilation	
 Type de ventilation ? ventilation secondaire Fonctionnement correct de la ventilation ? Si non, préciser : 	⊠ oui □ non
Diamètre de la ventilation : 40 mm Remontée au faîtage ?	□ OUI ⊠ NON
Commentaires sur la ventilation : La ventilation remonte en hauteur le long de l'habitation.	
Type de traitement : Traitement inconnu. surface : m2 Longueur : m Largeur : m Présence de : Regard de répartition : Regard de bouclage : Regard de contrôle : Présence d'eau stagnante sur le traitement ? Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,) :	
Commentaires sur le traitement : Aucune information sur la nature, la localisation et le dimensionnement du système.	
Conclusion du contrôle	MAION MAION
Filière conforme ? Filière satisfaisante ? Filière inexistante ? Filière non visible ? Filière incomplète ? Dégradations importantes constatées (colmatage, corrosion, effondrement,) ? Filière notablement sous-dimensionnée ? Nuisances constatées (odeurs, écoulement sur terrain voisin,) ? Filière à l'origine d'une pollution et/ou d'un problème de salubrité publique ? Précisions : Autres :	OUI
Zone à enjeux sanitaires : NON Zone à enjeux environnemen	taux : NON

Proposition d'avis du contrôleur

Non conforme à réhabiliter

Commentaires : La filière de traitement est inconnue. Vu l'arrêté du 27 avril 2012 l'installation est à réhabiliter. L'avis pourra éventuellement être modifié si des éléments permettent de connaître la nature et le dimensionnement du système, sa localisation et si celui-ci est adapté au type de sol et le nombre de pièces principales de l'habitation. De plus le bac dégraisseur est notablement sous dimensionné.

Faire une demande d'installation d'un assainissement non collectif auprès du SPANC.

Travaux à réaliser :

- -Réhabiliter le système de traitement. Conformément à la réglementation en cas de vente l'acquéreur dispose d'un délai d'un an à compter de l'acte de vente pour réaliser les travaux.
- Mettre en place prétraitement correctement dimensionné pour les eaux ménagères.
- -Trouver la fosse septique pour pouvoir connaître sa capacité, son état et son fonctionnement. En fonction de ces éléments elle pourra ou non être conservée.

Le Président, Philippe LAGARDE

VICE - PRESIDENT EN CHARGE DOS PANOS Gérard DEZENOLOS

Communes de la Vallée de l'Homme