



Régie d'exploitation du S.I.A.E.P. LALINDE
SERVICE DES EAUX
Rue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél. : 05 53 24 95 19 - Fax : 05 53 58 99 41
E-Mail : regie@siaep-lalinde.com

**Rapport de visite du contrôle
technique de fonctionnement et de
l'entretien d'une installation
d'assainissement autonome**

Nom de l'usager

M. et Mme HOWELL Robert Charles
Les Romarins - Gavernat
24480 LE-BUISSON-DE-CADOUIN

Nom du propriétaire

M. et Mme HOWELL Robert Charles
Les Romarins - Gavernat

24480 LE-BUISSON-DE-CADOUIN

Commune de LE-BUISSON-DE-CADOUIN

Référence : 50768 / 440010025401

Date du contrôle : 29/06/2016

Année de construction de l'habitation :

Année de réalisation de l'assainissement : 2004

Zonage assainissement : Non collectif

Type de résidence : Principale

Nombre d'occupants : 2

Durée d'occupation :

Nombre de pièces : 11

Le Pré-traitement

Existe-t-il un système de prétraitement ? **Oui**

		Nb	Volume total	Accès
Fosse septique	<input type="checkbox"/>	0		
Fosse toutes eaux	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3000	Oui
Fosse étanche	<input type="checkbox"/>	0		
Bac à graisses	<input type="checkbox"/>	0		
Préfiltre	<input type="checkbox"/>	0		

Observations :

Le Traitement

Existe-t-il une filière de traitement ? **Oui**

Tranchées d'épandage

Pattes d'araignées ou pattes d'oies

Lit filtrant drainé à flux vertical

Lit filtrant drainé à flux horizontal

1 Lit filtrant non drainé

Terre d'infiltration

Plateau absorbant

Autres systèmes

Présence d'un filtre à sable non drainé de 60 m²

Présence de regards sur le traitement

Regard accessible

Existe-t-il un rejet vers le milieu naturel ? **Non**

Vidange

Dernière vidange de fosse **15/06/2016**

Fréquence de nettoyage du bac dégraisseur :

Nom du vidangeur : **Andrieux**

Modifications depuis la précédente visite

Réaménagement du terrain pouvant perturber le fonctionnement du dispositif ANC

Réaménagement de l'immeuble
pièce(s) principale(s) supplémentaire(s)
usager(s) supplémentaire(s)

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite

Type de travaux :

BILAN DE L'INSTALLATION

<input type="checkbox"/> ABSENCE D'INSTALLATION	<input type="checkbox"/> Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais		
<input type="checkbox"/> INSTALLATION NON CONFORME	<input type="checkbox"/> Présentant un danger pour la santé des personnes	<input type="checkbox"/> Défaut de sécurité sanitaire <input type="checkbox"/> Défaut de structure ou de fermetures des ouvrages <input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré	<input type="checkbox"/> Travaux obligatoires sous 4 ans ou dans un délai de 1 an si vente
	<input type="checkbox"/> Risque avéré de pollution de l'environnement		<input type="checkbox"/> Travaux dans un délai de 1 an si vente
	<input type="checkbox"/> Installation incomplète <input type="checkbox"/> Installation significativement sous-dimensionné <input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeur		
<input type="checkbox"/> INSTALLATION PRÉSENTANT DES DÉFAUTS D'ENTRETIEN OU UNE USURE DE L'UN DE SES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS		<input type="checkbox"/> Recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation	
<input checked="" type="checkbox"/> ABSENCE DE NON CONFORMITÉ		<input type="checkbox"/> Observations complémentaires	

Avis et commentaires

Le système d'assainissement fonctionne correctement.

Une fosse toutes eaux permet le prétraitement de l'ensemble des eaux usées de la maison principale. Elle vient d'être vidangée et ne présente aucun signe de dysfonctionnement.

Les eaux usées des deux "logements d'amis" sont collectées dans des regards de collecte à cunettes puis dirigées dans une fosse toutes eaux de 3000L. Elle est également en bon état et a été vidangée récemment.

L'ensemble des eaux usées des habitations est dirigé dans un filtre à sable non drainé de 60 m² en contrebas de la parcelle. Au vu de la distance importante, deux regards à cunettes sont présents sur la canalisation d'évacuation afin d'intervenir en cas de colmatage.

Le regard de répartition du filtre à sable est propre et la répartition des eaux usées se fait correctement. Le regard de bouclage est sec, ce qui indique un bon fonctionnement du filtre à sable.

Cette installation a toujours été correctement entretenue (vidange des fosses tous les 4 ans par un vidangeur agréé) et est en bon état de fonctionnement.

A LALINDE,
Le, 29/06/2016

Le Technicien SPANC
TROUVE Carole



A LE-BUISSON-DE-CADOUIN
Le, 29/06/2016

Le Maire : Jean-Marc GOUIN

