

# RAPPORT DE VISITE DU CONTRÔLE D'ÉVACUATION DES REJETS ASSAINISSEMENT

Avenue Pasteur  
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

N° Réf. : 14 152 001 200 345 04

Cadastre N° : B 666

Propriétaire: DUTREUIL Odette  
Personne rencontrée: \_\_\_\_\_  
Adresse: 220 Route de la Drouille  
24210 THENON  
Tél.: 06 29 75 34 95  
Date du contrôle: 03/04/2024

## RACCORDEMENT AU DOMAINE PUBLIC

Type de réseau public présent : Unitaire  Eaux usées  Eaux pluviales  Trottoir  Fossé  Aucun  Inconnu   
Nature de l'effluent : Artisanale  Domestique  Industrielle   
Tabouret E.U. : Emplacement Privé  Public  Absence  Raccordement : Correct  Incorrect   
Tabouret E.PL. : Emplacement Privé  Public  Absence  Raccordement : Correct  Incorrect

## PRÉSENCE DE PUIITS

Présence de puits : OUI  NON  Alimente la maison OUI  NON   
Présence compteur : OUI  NON  Disconnection OUI  NON

## ÉVACUATIONS EAUX PLUVIALES

### Gouttières façade avant :

Avant droite Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Avant gauche Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Centrale Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_

### Gouttières façade arrière :

Arrière droite Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Arrière gauche Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Centrale Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Descente garage Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Siphon de sol grille Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Système de relevage Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Piscine Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Autre : Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Autre : Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_

## ÉVACUATIONS EAUX USÉES

W.C. 1 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
W.C. 2 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Salle de bains 1 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Salle de bains 2 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Évier cuisine Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Lave-linge Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Lave-vaisselle Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Autre : Evier Garage Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Autre : Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Système de relevage Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Existence fosse Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
OUI  NON

## CONFORMITÉ DE RACCORDEMENT : OUI NON

Observations : Les évacuations des eaux usées sont raccordées en  
sortie en conformité avec la législation actuelle. La cuisine et  
l'évier de la cuisine sont en infiltration sur le terrain à  
proximité de la maison. Les eaux pluviales sont également en  
infiltration en périphérie de la maison. RAS. Préciser dans les  
meilleurs délais, à la mise en conformité des eaux usées,  
l'existence d'une contrainte pour vérification auprès Travaux de voirie

N.B. : Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. VEOLIA EAU ne pourra être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte-rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Signature du Propriétaire / Locataire :

Signature de l'Agent :