

# Vérification de fonctionnement et d'entretien d'une installation d'assainissement non collectif

Commune de CORGNAC-SUR-L'ISLE				Référence dossier : 134359			
Date du contrôle : 11/04/2023				Nom du controleur : BOST Quentin			
Informations générales :				Propriétaire :			
<u>Usager</u> :				Mme CAUSSADE MIRENTCHU			
Mme CAUSSADE MIRENTCHU				24 CHEMIN DU MAS			
24 CHEMIN DU MAS							
24800 CORGNAC-SUR-L'ISLE				24800 CORGNAC-SUR-L'ISLE			
Numéro de parcelle : 134 B 2614 Superficie de la parcelle : 1318				Nature surface : Arbres et pelouse Pente du terrain : faible (<5%)  Abonné relié à l'adduction  ✓			
Superficie disponible pour l'assainissement : >200							
Type de résidence : Principale + gîte							
· · ·				Présence d'un puits sur la parcelle : eau potable :			
Année de construction : Nombre d'occupants : 2 à 6				L'habitation fait partie d'un zonage assainissement collectif :			
Durée d'occupation :				Observation zonage :			
Nombre de pièces :	7 (4 + 3)		2	Zone de protection :			
Contraintes particulières	du terrain :						
Eaux pluviales:							
Destination des EP : En surface Eaux pluviales mélangées : Non Observation EP :							
Historique des cor	ntrôles :						
Type de contrôle : Bon		ent Δn	née : 2014	Avis : Absence de non-conformité			
				Avis : Absence de non comornite			
Modification depuis la précédente visite :  ☐ Réaménagement du terrain pouvant perturber le fonctionnement du dispositif ANC ☐ Réaménagement de l'immeuble pièce(s) principale(s) supplémentaire(s). usager(s) supplémentaire(s). ☐ Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite :							
Suivi de l'entretie	า:						
Date du dernier entretie	en : 23/05/20	22		Année prévue pour le prochain entretien :	Τ		
Nom du vidangeur : OSIS				Contrat d'entretien			
Lieu d'élimination des boues : /							
Descriptif de l'inst	allation :						
Collecte de la totalité des Observation :		cation: 🗹					
Prétraitement :	Nombre	Volume total	Accessible	Observation	1		
Fosse septique		Voiding total	71000331810	O S S C T V A T O T O T O T O T O T O T O T O T O T	1		
	<b>V</b> 1	5000	Oui	Prévoir le nettoyage du préfiltre intégré à la fosse	1		
Fosse étanche				Treven le nettoyage da premire integre à la losse	1		
Bac dégraisseur					1		
Préfiltre					1		
Autres systèmes de prétraitement							
Observations prétraitement :							
Ventilation :							
Présence d'une ventilati Ventilation de fosse Extracteur	on sur le pré	traitement 🗹	Remarqu	es sur la ventilation :			



## **Traitement:**

Type de système : Filtre à sable non drainé Dimensionnement : 35 m²

Observation traitement : Prévoir le nettoyage des regards de contrôle Autre dispositif : Obs. :

Dispositif annexe : Poste de relevage en amont de la fosse Obs. : Poste de relevage inaccessible le jour du contrôle

### Evacuation des eaux traitées :

Type de rejet : Aspect visuel du rejet :

Observation rejet:

Conclusion:	✓ HORS ZONE À ENJEUX	INSTALLATION SITUÉE EN ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX				
PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L'INSTALLATION	TIONS ZONE A ENGLOX	Enjeux sanitaires	☐ Enjeux environnementaux			
☐ Absence d'installation	Non respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique  ➡ Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais					
☐ Défaut de sécurité sanitaire☐ Défaut de structure ou de fermetures des ouvrages	Présentant un danger pour la santé des personnes Installation non-conforme					
☐ Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré	→ Travaux obligatoires sous 4 ans  → Si vente travaux dans un délai de 1 an					
☐ Installation incomplète	Installation non-conforme	Installation présentant un danger pour la santé des personnes	Installation présentant un risque environnemental avéré Installation non-conforme			
Installation significativement sous dimensionnée	➡ Si vente travaux dans un délai de 1 an	Travaux obligatoires sous 4 ans	Travaux obligatoires sous 4			
Dysfonctionnements majeurs	delai de 1 an	➡ Si vente travaux dans un délai de 1 an	➡ Si vente travaux dans un délai de 1 an			
Présentant des défauts d'entretien ou d'usure	Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation					
✓ Installation ne présentant pas de défaut						

## Avis et commentaires :

Le système d'assainissement non collectif est fonctionnel et conforme à la réglementation en vigueur.

La propriété est composée d'une maison principale et d'un gîte. L'ensemble des eaux usées des deux habitations est collecté dans un poste de relevage. Ce dernier était inaccessible le jour du contrôle. Cependant, le propriétaire nous a confirmé que ce dernier était en bon état de fonctionnement.

La pompe de relevage permet de remonter les eaux usées brutes vers une fosse toutes eaux de 5000 L munie d'une ventilation secondaire.

En aval de l'ouvrage de prétraitement, un filtre à sable non drainé de 35 m² assure le traitement des eaux usées prétraitées. Un regard de répartition et un regard de bouclage sont présents.

Les eaux pluviales sont bien séparées des eaux usées. Celles-ci sont rejetées en surface de la parcelle.

#### Observations:

- Rendre accessible le poste de relevage et prévoir un nettoyage si besoin.
- Prévoir le nettoyage du préfiltre intégré à la fosse toutes eaux.
- Prévoir le nettoyage des regards de contrôle du système de traitement.

Rappel à l'usager (selon l'utilisation et le nombre de personne) :

- Fréquence de vidange d'une fosse toutes eaux : lorsque les boues occupent la moitié du volume total de la fosse.
- Fréquence de nettoyage du préfiltre intégré à la fosse toutes eaux : environ 2 fois par an.

Toutes les informations présentes sur le rapport sont issues des déclarations du propriétaire ou de son représentant.

A Saint Jory de Chalais,

Le 14/04/2023

Le Technicien SPANC

**BOST Quentin** 

A Saint Jory de Chalais

Le 14/04/2023

Le Président de RDE24, Laurent PEREA

P.O. Mathieu RAYMOND

