

SYNTHESE DES DIAGNOSTICS REALISES ETABLI LE SAMEDI 27 AOUT 2016

PROPRIETAIRE

M. et Mme HASKINS William et Nom:

Muriel

6 rue des Vignettes Adresse:

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER Nº: 16_08_MP_590_HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

Maison 26 RUE DU BARRIS **24170 BELVES**



DIAGNOSTICS REALISES				
	Gaz	Surface		
	DPE		Assainissement	
	Plomb	□ Termites		

CONCLUSIONS

CONCLUSION AMIANTE				
Dans le cadre de cette mission :				
Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante.				
CONCLUSION PLOMB				
Le constat de risque d'exposition au plomb dans les peintures a révélé la présence de revêtements contenant du plomb. Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.				
CONCLUSION GAZ				
L'installation ne comporte aucune anomalie.				
L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.				
∠ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.				
L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.				
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou				
le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.				
CONCLUSION ELECTRICITE L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses. L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.				
CONCLUSION TERMITES				
Absence d'indices d'infestation de termites Des constatations diverses ont été formulées				
CONCLUSION DPE				
Frais annuels d'énergie : euro Etiquette consommation énergétique : N/A				
Etiquette consommation énergétique : N/A Etiquette émissions de gaz à effet de serre : N/A				
·				

Attestation sur l'honneur

J'atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

- « Art. R. 271-1. Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
- « La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
- « Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
- « Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
- « Art. R. 271-2. Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
- « Art. R .271-3. Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
- « Art. R. 271-4. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
- « a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans res pecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
- « b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 :
- « c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
- « La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
- La présente attestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.

Signature

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 3 / 3 26 rue du Barris 24170 BELVES



FICHE TECHNIQUE INFORMATIVE ACQUEREUR

Adresse du bien : 26 rue du Barris 24170 BELVES

Date des rapports : samedi 27 août 2016



Absence de	e matériau ou produit contenant de l'amiante.
Рьомв	
	de risque d'exposition au plomb dans les peintures a révélé la présence de revêtements
contenant of	lu plomb.
Le propriétaire dégradation fu	e doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur uture.
INSTALLAT	TION GAZ
L'insta	llation ne comporte aucune anomalie.
	llation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
	illation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les
_	urs délais.
	llation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise
00 000	doo.
en ser	
L'insta	vice. Ilation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.
L'insta	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.
L'insta par le :	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE
L'insta par le s ETAT DES L'insta	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de
L'insta par le s ETAT DES L'insta consta	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE
L'insta par le s ETAT DES L'insta consta L'insta consta	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de atations diverses.
L'insta par le s ETAT DES L'insta consta Consta Consta Consta L'insta Consta C	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au
L'insta par le : ETAT DES L'insta consta L'insta consta L'insta propri	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de atations diverses.
L'insta par le s ETAT DES L'insta consta Consta L'insta propri qualifi consta	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au étaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien é afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt).L'installation ne fait pas l'objet de atations diverses.
L'insta par le s ETAT DES L'insta consta consta L'insta propri qualifi consta L'insta	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au étaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien é afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt).L'installation ne fait pas l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au allation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au
L'insta par le s ETAT DES L'insta consta L'insta consta L'insta propri qualifi consta L'insta propri	llation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de atations diverses. allation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au étaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien é afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt).L'installation ne fait pas l'objet de atations diverses.

TERMITES

Absence d'indices d'infestation de termites Des constatations diverses ont été formulées

DPE

Etiquette énergie : Aucun résultat Etiquette GES : Aucun résultat



ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES En application des articles L 125-5 et R 125-26 du code de l'environnement

n application des articles L 125-5 et R 125-26 du code de l'environnement et de l'arrêté du 19 mars 2013 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques

ETABLI LE VENDREDI 26 AOUT 2016

PROPRIETAIRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER Nº: 16_08_MP_590_HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON 26 RUE DU BARRIS 24170 BELVES



Fait à ST MARCEL DU PERIGORD Le vendredi 26 août 2016 par Michel PILAERT

A.



Etat des risques naturels, miniers et technologiques en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement

n° 110550	du 25/05/2011	mis à jour le		
ormations relatives au bien im	nmobilier (bâti ou non bâti)			
dresse			ommune	
6 rue du Barris		code postal ou code Insee	BELVES	
		ou code insee		
		de prévention de risques naturels [P	C. C	57
L'immeuble est situé dans le pér		prescrit	¹ oui	non 🗵
L'immeuble est situé dans le pér		appliqué par anticipation	¹ oui	non 🗵
L'immeuble est situé dans le pér		approuvé	1 oui	non 🖂
1 si oui, les risques naturels pris	s en compte sont liés à :			
inondati	on crue torrentielle	mouvements de terrain	ava	lanches
sécheres	sse cyclone	remontée de nappe	feux	de forêt
séis		autres		
extraits des documents de ré	férence joints au présent état et pern	nettant la localisation de l'immeuble au regar	d des risques pris	en compte
arto_Belves_inondation_1.jpg				
l'immerchia aet concerné nes de	s prescriptions de travaux dans le rè	olement du ou des DDD pativists	² oui	non 🖂
si ou i, les travaux prescrits pa	r le règlement du ou des PPR nature	els ont ete realises	oui	non 🖂
ituation de l'immeuble au r	egard d'un plan de prévention	de risques miniers [PPR m]		
n application de l'article L 174-5	du nouveau code minier.		128	F
L'immeuble est situé dans le pér	rimètre d'un PPR miniers	prescrit	³ oui	non 🖂
L'immeuble est situé dans le pér		appliqué par anticipation	³ oui	non 🖂
L'immeuble est situé dans le pér		approuvé	³ oui	non 🖂
3 si oui, les risques miniers pris	en compte sont liés à :			
	mouvements de terrain	autres		
extraits des documents de ré-	férence joints au présent état et pern	nettant la localisation de l'immeuble au regar	d des risques pris	en compte
	s prescriptions de travaux dans le rè		4 oui	non 🗵
1 si oui, les travaux prescrits pa	r le règlement du PPR miniers ont ét	té réalisés	oui	non 🖂
lituation de l'immouble ou r	anard d'un plan de prévention	de risques technologiques [PPR t]		
		ques prescrit et non encore approuvé	⁵ oui	non 🖂
	ues pris en compte dans l'arrêté de		Out	HOII EX
si oui, les risques technologiq effet toxiq				
	NAME OF THE PARTY	effet de surpression		non 🖂
	rimètre d'exposition aux risques d'un		oui	
extraits des documents de ré-	rerence joints au présent état et pern	nettant la localisation de l'immeuble au regar	a aes risques pris	en compte
I Vanna i bla ant annual de la la	e accesintiano de terror des la	alamant du DDD teabrelanisme	⁶ oui	non 🖂
	s prescriptions de travaux dans le rè			
si oui, les travaux prescrits pa	r le règlement du PPR technologique	es unt ete realises	oui	non 🖂
ituation de l'immeuble au r	egard du zonage réglementair	e pour la prise en compte de la sismi	cité	
en application des articles R 563-	4 et D 563-8-1 du Code de l'environr	nement		
L'immeuble est situé dans une c	commune de sismicité zone	5 zone 4 zone 3	zone 2	zone 1
		forte moyenne modérée	faible	très faible
nformation relative any sini	stres indemnisés nar l'assurar	nce suite à une catastrophe naturelle,	minière ou tec	chnologique
	(IV) du Code de l'environnement	noo ounte a une outaonophie naturene,	minere ou tec	moogique
	ins l'acte authentique constatant la re	éalisation de la vente	oui	non
		Sansarion de la vente	Out	HOII
ndeur/bailleur – acquéreur/loc	cataire			
Vendeur - Bailleur	HASKINS		am et Muriel	
rayer la mention inutile	Nom	Prén	om	
Acquéreur - Locataire				
Lieu / Date		le 2	6/08/2016	

les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Article 125-5 (V) du Code de l'environnement
En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Qui doit, quand et comment remplir l'état des risques naturels, miniers et technologiques ?

Quelles sont les personnes concernées ?

• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.

Quand 2

• L'état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.

Quel est le champ d'application de cette obligation?

- Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés :
 - 1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet ;
 - 2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement;
 - 3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;
 - 4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.

NB: Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence?

- Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
- L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
 - 1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
 - 2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
 - 3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
 - 4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.
- Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
- L'arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
- Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
- Les arrêtés sont mis à jour :
 - lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
 - lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
- Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département.

Qui établit l'état des risques ?

- L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
- Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
- Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de colocation, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires.

Quelles informations doivent figurer ?

- L'état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
- Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
- Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.

Comment remplir l'état des risques ?

• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre part le compléter des informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du PPR.

La conservation de l'état des risques

• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

Prévention des risques naturels, miniers ou technologiques, pour en savoir plus, consultez www.prim.net

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex http://www.developpement-durable.gouv.fr

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 3 / 8 26 rue du Barris 24170 BELVES

Pièces Annexes



PRÉFET DE LA DORDOGNE

Direction départementale des territoires Service Eau Environnement et Risques

DOSSIER COMMUNAL D'INFORMATION

SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES A DESTINATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS.

BELVES

FICHE SYNTHETIQUE EXTRAITS CARTOGRAPHIQUES

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N° 110550 EN DATE DU 25/05/2011

Adresse postale: Les Services de l'Etat - Cité administrative - DDT - SEERIDPFR - 24024 PERIGUEUX CEDEX Tél: 05 53 02 24 24 - Adresse physique: DDT - 16 rue du 26ième RI - 24016 PERIGUEUX CEDEX



Préfecture de La Dordogne

Commune de BELVES

Informations sur les risques naturels et technologiques pour l'application des I, II, III de l'article L 125-5 du code de l'environnement

Annexe à l'arrêté préfectoral	du 25/05/201	1	mis à	iour le		
Situation de la commune au re	gard d'un ou plusie	eurs plans de	prévention	de risqu	es naturels pr	évisibles [PP
La commune est située dans la	e périmètre d'un P	PR n			oui X	non
approuvé	date 15 avril 201			aléa Ir	ondation (I)	
ф				aléa		700700000000000000000000000000000000000
					- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
	date					
	date					
	date			-16-		
	date			aléa		
Les documents de référence so				alea		
- rapport de présentation du PPR I.	OHI.				Committeeline	one between t
- rappor de presentation do PPK I.					Consultable :	
					Consultable :	
					CONSUMADIO:	or interior
iituation de la commune au re			de risques fe	echnolog	in the second	
La commune est située dans le					oui	non X
	date			effet		
	date			effet		
	date			effet		
Les documents de référence so	ont:					
	1811) (1881) (1881) (1811) (1811) (1881) (1881) (1881) (1881)				Consultable :	sur Internet
	ones comment demand terrorine Comment demand company of the		o met pero operatives on	or dynast come is	Consultable :	sur Internet
					Consultable:	ur Internet
Situation de la commune au re en application des articles R 563-4 et La commune est située dans une	R 125-23 du code de l				s nº2010-1254 et	
	pié	èces jointe	s:			
0-1	P	,000]00	3 11			
Cartographie extraits de documents ou de dossier	s permettant la localisa	ition des imme	ubles au regar	d des risqu	es encourus	
- copie du zonage règlementaire - carte départementale de l'aléa						
anno marcolare elemento marcolare elemento y marcolare elemento marcolare elemento de la como se elemento de l						
Arrêtés portant ou ayant porté	reconnaissance de	e l'état de co	atastrophe i	aturelle	ou technolog	ique
La liste actualisée des arrêtés est co						
te 25 mai 2011					1	de départem

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 5 / 8 26 rue du Barris 24170 BELVES



SERVICES DE L'ETAT EN DORDOGNE AUPRES DU PREFET DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Service Eau, Environnement et Risques Cité Administrative 24016 – Périgueux cedex Tél.: 05 53 45 56 67 Télécople: 05 53 45 51 49

Nº 110550

Arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de BELVES

La Préfète de la Dordogne, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R125-27 ;

VU les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux nouvelles zones de sismicité ;

VU l'arrêté préfectoral n°06 01 54 du 07 février 2006 modifié relatif à la liste des communes où s'applique l'article L 125-5 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral nº 092004 du 12/11/2009 ;

SUR proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfecture de la Dordogne ;

Arrête

Article 1 – L'arrêté préfectoral n° 092004 du 12/11/2009 est abrogé et remplacé par le présent arrêté en raison de la mise à jour du dossier communal d'information de la commune de BELVES.

Article 2 – Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de BELVES sont consignés dans le dossier communal d'information annexé au présent arrêté.

Ce dossier comprend:

- la mention des risques naturels et technologiques pris en compte,
- la cartographie des zones exposées et/ou réglementées (pour le risque sismique, la cartographie est annexée à l'arrêté préfectoral général modifiant l'arrêté préfectoral n° 06 01 54 susvisé).
- l'intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en mairie, préfecture, et sous-préfecture.

Le dossier d'information est aussi accessible sur le site internet de la préfecture www.dordogne.pref.gouv.fr et de la direction départementale des territoires www.dordogne.developpement-durable.gouv.fr.

Article 3 – Ces informations sont mises à jour au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du code de l'environnement et à l'article 3 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005.

Article 4 – Les arrêtés de catastrophes naturelles sont consultables sur le site portail de la prévention des risques majeurs www.prim.net dans la rubrique « ma commune face au risque majeur » ainsi qu'à la préfecture, sous-préfecture et mairie concernée.

Article 5 – Le présent arrêté de le dossier communal d'information sont adressés à la chambre départementale des notaires.


Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du département de la Dordogne.

Article 6 – Mme la directrice de cabinet et M. le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, MM. les sous-préfets d'arrondissement, Mmes et MM. les chefs de service régional ou départemental et Mme ou M. le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Périgueux, le 25/05/2011

La Préfète

Signé: Béatrice ABOLLIVIER





RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

ETABLI LE VENDREDI 26 AOUT 2016 -

Selon l'annexe 6.2 de l'arrêté de référence

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

PROPRIETAIRE

M. et Mme HASKINS William et Muriel Nom:

Adresse : 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER No. 16 08 MP 590 HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON 26 RUE DU BARRIS **24170 BELVES**



Résultats DPE

Frais annuels d'énergie : euro Etiquette consommation énergétique : N/A Etiquette émissions de gaz à effet de serre : N/A

Les Informations ayant permis de réaliser ce diagnostic ont été portées à la connaissance de l'opérateur en diagnostic immobilier par le propriétaire ou son mandataire.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT

17 rue Borrel - 81100 CASTRES

Certification diagnostic de performance énergétique : N℃1882 valide jusqu'au 14/11/2016

Fait à ST MARCEL DU PERIGORD

Le vendredi 26 août 2016 par Michel PILAERT

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N° : 1624V2001712K

Valable jusqu'au: 26/08/2026

Type de bâtiment : Maison individuelle Année de construction : Avant 1948

Surface habitable : 130,00 m² Adresse : 0 26 rue du Barris

24170 BELVES

Propriétaire :

Nom : M. et Mme William et Muriel HASKINS

Adresse: 6 rue des Vignettes - 77440 ARMENTIERES-EN-

BRIE

Date: 26/08/2016 Date de visite: 26/08/2016

Diagnostiqueur : Michel PILAERT

Leyssartade - 24510 ST MARCEL DU PERIGORD

Numéro certification: C1882

Signature :

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Consommations énergétiques (en énergie primaire)

obtenues en l'absence de factures d'énergie

	Moyenne annuelle des	Consommations en énergies	Consommations en	Frais annuels
	consommations	finales	énergie primaire	d'énergie
	Détail par énergie dans l'unité d'origine	Détail par énergie et par usage en kWhEF	Détail par usage en kWhEP	
Chauffage				
Eau chaude sanitaire				
Refroidissement				
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSES				Abonnements compris

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire pour le chauffage, la production d'eau chaude et le refroidissement sanitaire et le refroidissement **Estimation** 0 kWh_{EP}/m².an 0 kg éqCO2/m².an Consommation réelle : des émissions : sur la base d'estimations au logement Logement économe Logement Faible émission de GES Logement <= 5 6 à 10 11 à 20 21 à 35 231 à 330 331 à 450

Forte émission de GES

Logement énergivore

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) Descriptif du logement et de ses équipements Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation Logement Murs: Système de chauffage : Système de production d'ECS : - Production ECS par générateur - Mur en pierre de taille/moellons Ep 55cm non isolé - Chaudière fioul standard mixte (chauffage et ECS) - Mur en pierre de taille/moellons Ep 70cm non isolé VIESSMANN VITOLA depuis 2007 - Mur en pierre de taille/moellons Ep 55cm présence d'isolation inconnue Toiture: **Emetteurs:** Système de ventilation : - Plafond bois sur solives bois isolé (ITI) Ep=10 cm - Radiateur HT sans robinet Ventilation par ouverture des fenêtres Système de refroidissement : Menuiseries: - Fen.Bat. Bois simple vitr.(VNT) Sans ferm. - Néant - Fen.Bat. mét.ss rupt double vitr.(VNT) air 6mm - Fen.Bat. PVC double vitr.(VNT) air 14mm Avec ferm. - Porte opaque pleine simple en bois Plancher bas: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : - Plancher bois sur solives bois (ITI) Ep=10 cm Énergies renouvelables Quantité d'énergie kWhep/m2.an d'origine renouvelable: Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure.

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée : - Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage:

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel:

- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,...):

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration Crédit d'impot

Commentaires:

Il ne nous a pas été fourni de relevés exploitables des consommations. Ne pouvant utiliser pour ce type de bien une méthode de calcul conventionnel (voir arrêté du 8 février 2012), il n'est pas possible d'établir une estimation des consommations et de fournir les étiquettes " énergie " et " climat". Le diagnostic se limite aux constatations et aux descriptifs.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! http://www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : http://www.developpement-durable.gouv.fr ou http://www.ademe.fr

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: QUALIXPERT

17 rue Borrel - 81100 CASTRES

certification: C1882

Assuré par ALLIANZ IARD

87 rue de Richelieu 75002 PARIS

N° 55061189



ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

Selon l'arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz et l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz et norme AFNOR NF P45-500 de janvier 2013

ETABLI LE VENDREDI 26 AOUT 2016

PROPRIETAIRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER Nº: 16_08_MP_590_HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON 26 RUE DU BARRIS 24170 BELVES



<u>Conclusion</u>
L'installation ne comporte aucune anomalie.
🔀 L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
🔀 L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou
le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

Durée de validité du rapport : 3 ans

A. Désignation du ou des bâtiments	2
B. Désignation du propriétaire	
C. Désignation de l'opérateur de diagnostic	
D. Identification des appareils	3
E. Anomalies identifiées	3
F. Identification des bâtiments et parties du bâtiment contrôlés et motifs	··
G. Constatations diverses	5
H. Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DC	3I5
I. Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'ano	malie 32c5
Annexes	6

IMPORTANT

Ce rapport est destiné à être produit lors de la signature d'une promesse de vente ou d'acquisition d'un bien immobilier. Suivant la norme NF P45-500, « la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée. La responsabilité de l'opérateur ayant réalisé le diagnostic se limite aux points effectivement vérifiés, les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation » : veuillez consulter les chapitres concernant les locaux non visités et les points de contrôles non vérifiables.

A. DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Code postal : 24170 Commune : BELVES

Adresse : 26 rue du Barris

Accès

Référence cadastrale : Section : AD Parcelle : 870

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

En copropriété : Non

N° de lots :

Type de bâtiment : Maison / habitation

Visite réalisée : 26/08/2016

principale

Nature du gaz distribué : GPL

Distributeur de gaz : Non renseigné

Installation alimentée en gaz : ⊠

☐ Présence d'un compteur en fonctionnement

B. DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

 Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz 	<u>?</u> :
Nom : M. et Mme HASKINS Prénom : William et Muriel Adresse : 6 rue des Vignettes - 77440 ARMENTIERES-EN-BRIE	
 Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre : Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Nom : M. et Mme HASKINS Prénom : William et Muriel Adresse : 6 rue des Vignettes - 77440 - ARMENTIERES-EN-BRIE 	
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : Installation : principale Nom : M. et Mme HASKINS Prénom : William et Muriel Adresse : 6 rue des Vignettes - 77440 ARMENTIERES-EN-BRIE ☐ Numéro de point de livraison gaz ou ☐ Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres ou ☐ à défaut le numéro de compteur : NC	N° de téléphone :

C. DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom: Michel PILAERT

Raison sociale et nom de l'entreprise : AQUEDIM - Aquitaine Expertises et Diagnostics Immobiliers

Adresse: Leyssartade 24510 ST MARCEL DU PERIGORD

Numéro SIRET: 75084293200014

Désignation de la compagnie d'assurance

Numéro de police et date de validité : ALLIANZ IARD N'55061189 valide jusqu'au 03/05/2017

Certification de compétence délivrée par : QUALIXPERT

17 rue Borrel - 81100 CASTRES

N° de certification et limite de validité : N° C188 2 valide jusqu'au 01/02/2017

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500

D. IDENTIFICATION DES APPAREILS

Genre (1), Marque Modèle	Type (2)	Puissance en kw	Installation	Localisation	Observations anomalie, débit calorifique, taux de Co mesuré(s), motifs de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné
Cuisinière Rosières 3 feux gaz	A-Non Raccordé	3 feux gaz	principale		Anomalie : A2 Appareil en service Alimenté en GPL

⁽¹⁾ Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur...

E. ANOMALIES IDENTIFIEES

E.1. CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

principale				
Pt. de contrôle (3)	Pt. de contrôle (3) A1 (4), A2 (5) ou DGI (6) Risque			
C6.7d4	A1	fuite de gaz à travers une lyre détériorée (par exemple : fissures, craquelures).		

Anomalie :

La lyre GPL en caoutchouc armé a une date limite d'utilisation non lisible ou dépassée.

Préconisations :

Remplacer la lyre par une lyre conforme "NF GAZ" n'excédant pas 0,70m.

Photos:





Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 3 / 6 26 rue du Barris 24170 BELVES

⁽²⁾ Non raccordé - Raccordé - Etanche.

E.2. CONTRÔLE DES APPAREILS

Appareil : Cuisinière- Rosières- 3 feux gaz				
Pt. de		Pièce/ Local	Risque	
C15.20.1	A1		Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise évacuation des produits de combustion.	

Anomalie:

Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu de sortie d'air.

Préconisations :

Ajouter une sortie d'air dans le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation.





Appareil : Cuisinière- Rosières- 3 feux gaz				
Pt. de contrôle (3)	A1 (4), A2 (5) ou DGI (6) 32c (7)	Pièce/ Local	Risque	
C14.19.1	A2	Cuisine	Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causée par une mauvaise combustion.	

Anomalie:

le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu d'une amenée d'air.

Préconisations :

Ajouter l'amenée d'air.

Photos:



F. IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

F.1. Locaux et parties d'ouvrages non visités : NEANT

⁽³⁾ Point de contrôle selon la norme utilisée.

⁽⁴⁾ A1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.

⁽⁵⁾ A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

⁽⁶⁾ DGI (danger grave et immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

^{(7) 32}c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

G. CONSTATATIONS DIVERSES

Conformément aux règles élémentaires de sécurité et d'usage concernant les installations intérieures gaz, il est de la responsabilité du propriétair aire contrôler la vacuité des conduits de fumées et de faire entretenir régulièrement l'installation par un professionnel qualifié. nstallation : principale	e de
Absence de contrôle apparent de l'étanchéité de l'installation par lecture de débit, mais certains raccords ont été vérifiés à l'aide d'un promoussant.	oduit
L'installation ne comporte aucune anomalie. L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement. L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.	
☐ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service. Fant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz totre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont solé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.	
☐ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sou contrôle du distributeur de gaz	ıs le

H. ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI

Non concerné

I. ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS D'ANOMALIE 32C

Non concerné : Aucune anomalie 32c n'a été trouvée

Cachet de l'entreprise	Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation de gaz		
	Visite effectuée le : entre le 26/08/16 09:44 et 26/08/16 11:04		
	Etat rédigé à ST MARCEL DU PERIGORD Le vendredi 26 août 2016		
	Nom Michel PILAERT		
	Signature de l'opérateur		

ANNEXES

Annexes réglementaires

Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

Décret 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone

Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz (VMC GAZ)

Arrêté du 02/08/1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (JO du 24 août 1977).

Décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments :

- « Art. R. 134-6. L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. »
- « Art. R. 134-7. L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
- a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
- b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
- c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
- L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie. »
- « Art. R. 134-8. Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. »
- « Art. R. 134-9. Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
- Art. 3. Un diagnostic réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure de gaz prévue à l'article L. 134-6, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.

Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

- « Art. 1er. L'état de l'installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et s'assure lors de la prise de rendez-vous qu'il pourra avoir accès aux locaux; il s'assure auprès du client que celui-ci l'autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens;
- lors de la visite, l'opérateur de diagnostic examine l'installation intérieure de gaz, telle que définie par l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux et la combustion, si l'installation est alimentée en gaz;
- les anomalies constatées à l'occasion de la visite doivent être signalées au client.
- L'application de normes ou de spécifications techniques relatives à l'état des installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnues par le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées. »
- « Art. 2. En complément des exigences méthodologiques définies à l'article 1er, la personne physique ou morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
- met en place et assure la pérennité d'un système d'enregistrement et d'archivage de l'ensemble des documents relatifs à son activité;
- apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées;
- assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas échéant, métrologiques de l'appareillage utilisé pour la réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz. »
- « Art. 3. L'état de l'installation intérieure de gaz donne lieu à la rédaction d'un rapport établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté. »
- « Art. 4. Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »



ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES D'HABITATION

Arrêté du 10 août 2015 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation et le fascicule de documentation FD C16-600 de juin 2015

ETABLI LE VENDREDI 26 AOUT 2016

PROPRIETAIRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER Nº: 16_08_MP_590_HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

Maison 26 RUE DU BARRIS **24170 BELVES**



	(Extrait du chapitre « E/ Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité »)
	L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses. L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.
•	

Durée de validité du rapport : 3 ans

Ce rapport contient 13 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original. Edition en 1 exemplaires.

Sommaire

A / Désignation du ou des immeuble(s) bâti(s)	
B / Identification du donneur d'ordre	2
C / Identification de l'opérateur	3
D / Limites du domaine d'application du diagnostic :	3
E / Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité	
F / Anomalies identifiées	4
G.1 / Informations complémentaires	5
G.2 / Constatations diverses	5
H / Identification des parties du bien (pièces et emplacements), n'ayant pu être visitées et justification Annexe - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies	6
identifiées	7
Annexe - Informations complémentaires	7
Annexe: Equipement	8
Annexe: Références réglementaires	9
Annexe: Croquis	.10

Désignation du ou des immeuble(s) bâti(s)

Localisation du ou des immeuble(s) bâti(s) : MAISON SIS 26 RUE DU BARRIS - 24170 BELVES

Référence cadastrale : section AD, parcelle 870 Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Type d'immeuble : Maison

Année de construction : avant le 1er janvier 1949

Désignation de l'installation	Distributeur d'électricité	Année de l'installation	Alimentée lors du diagnostic
Installation principale	ERDF	Inconnue	OUI

Locaux visités :

: 2 niveau(x) supérieur(s), aucun niveau inférieur. Nombre de Niveaux

: Entrée, Garage, Cave, Dégagement/Palier, WC, Salle de bain, Salon, Chambre, Véranda, Remise, Cuisine, Salle à manger, Palier, Chambre 2, Salle d'eau/WC, Grenier, Chambre d'appoint Pièces visitées

Extérieurs et annexes : NEANT

B / Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

M. et Mme HASKINS William et Muriel Nom:

6 rue des Vignettes - 77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

Qualité du donneur d'ordre :

☐ Autre

Le notaire

C / Identification de l'opérateur

Identité de l'opérateur : Michel PILAERT

Nom et raison sociale de l'entreprise : AQUEDIM - Aquitaine Expertises et Diagnostics Immobiliers

Adresse: Leyssartade, 24510 ST MARCEL DU PERIGORD

N°Siret: 75084293200014

Assurance RCP: ALLIANZ IARD N55061189 valide jusqu'au 03/05/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

QUALIXPERT

17 rue Borrel - 81100 CASTRES

Certification: N°C1882 valide jusqu'au 01/03/2017

D / Limites du domaine d'application du diagnostic :

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Cas particulier des immeubles collectifs à usage d'habitation :

En immeuble collectif d'habitation, seule la présence d'une DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE en partie privative est vérifiée. La présence d'une PRISE DE TERRE, d'un CONDUCTEUR DE TERRE, de la borne ou barrette principale de terre, du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, et d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale n'est pas vérifiée puisque situés dans les parties communes, lesquelles ne sont pas visées par le DIAGNOSTIC.

E / Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

Visite réalisée : 26/08/2016

E.1 Anomalies et/ou constatations diverses relevées lors du diagnostic

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 3 / 13 26 rue du Barris 24170 BELVES

		L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions
		de mise à la terre. La prise de terre et l'installation de mise à la terre. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. Des conducteurs non protégés mécaniquement. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
		Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. La piscine privée, ou le bassin de fontaine.
		lation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de nnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'ont pu être effectuées.
Ξ.3	les cor	nstatations diverses concernent
\neg	Des ins	tallations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.

F / Anomalies identifiées

- (1) Référence des anomalies selon FD C16-600 de juin 2015
- (2) Référence des mesures compensatoires selon FD C16-600 de juin 2015

Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

N°Fiche: B7 Matériels présentant des risques de c ontact direct avec des éléments sous tension

Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

N° Article (1)	Libellé des anomalies	Mesure compensatoire correctement mise en œuvre		
(1)			Libellé (3)	
B7.3a	L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. (Cave:Matériel présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension)			

N°Fiche: B8 Matériels électriques vétustes ou ina daptés à l'usage

N°Article	Libellé des anomalies	Mesure compensatoire correctement mise en œuvre		
(1)			Libellé (3)	
B8.3e	Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. (Chambre d'appoint: Matériel vétuste ou inadapté)			

G.1 / Informations complémentaires

N°Article (1)	Libellé des informations	
B11.a1	Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <=30 mA.	
B11.b1	Ensemble des socles de prise de courant du type à obturateur.	
B11.c1	Ensemble des socles de prise de courant avec un puits de 15 mm.	
(1) Référence des informations complémentaires selon FD C16-600.		

G.2 / Constatations diverses

Installations ou parties d'installation non couvertes (selon annexe E/E.1 de la FD C16-600) :

	installations ou parties de l'installation cochees ou mentionnees ci-apres ne sont pas couvertes par le present diagnostic, conformement au FD 3-600
	a) Installation ou partie d'installation consacrée à la production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection. Types de production :
	b1) poste à haute tension privé et installation à haute tension éventuellement (installations haute et basse tension situées dans le poste à haute tension privé) ; b2) les spécificités de l'installation raccordée au réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un branchement en puissance surveillée ;
	c) Installation ou partie d'installation soumise à d'autres réglementations (code du travail, établissement recevant du public, etc.). Locaux concernés et type d'exploitation : ;
\Box	la logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

- Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
 - Installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation);
 - Le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité);
 - Parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les appareils d'utilisation placés dans la partie privative : état, existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées ;

Point de contrôle n'ayant pu être vérifiés (selon annexe E/E.2 du FD C16-600 de juin 2015)

N° Article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme FD C16-600 – Annexe C	Motifs(2)
	Aucun	

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée

(1) Référence des numéros d'article selon FD C16-600 – Annexe C

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement (selon annexe E/E.3 du FD C16-600)

N°Article (1)	Libellé des informations	
(1) Référence des informations complémentaires selon FD C16-600.		

Dossier: 16_08_MP_590_HASKINS 26 rue du Barris 24170 BELVES 5 / 13

H / Identification des parties du bien (pièces et emplacements), n'ayant pu être visitées et justification

	Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pas pu être visitées			
Niveau	Pièce	Emplacement	Justification	
	Aucune			

Cachet de l'entreprise	Dates de visite et d'établissement de l'état
·	Visite effectuée le : entre le 26/08/16 09:44 et 26/08/16 11:04
	Etat rédigé à ST MARCEL DU PERIGORD Le vendredi 26 août 2016
	Nom Michel PILAERT
	Signature de l'opérateur

Annexe - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance avec le groupe d'anomalies (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B1	Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger, d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.
B2	Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
В3	Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B4	Protection contre les surintensités: Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peuvent être à l'origine d'incendies.
B5	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
В6	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B7	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un capot, matériels électriques cassés,) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B8	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
В9	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
B10	Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

⁽¹⁾ Référence des anomalies selon FD C16-600

Annexe - Informations complémentaires

Correspondance avec le groupe d'informations (2)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B11	Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique: L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d'entretien).
	Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

⁽²⁾ Référence des informations complémentaires selon FD C16-600

Annexe: Equipement

Pour réaliser un DIAGNOSTIC, l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC a à sa disposition les matériels suivants :

- un mètre-ruban (au moins 3 m) portant le marquage CE;
- un appareil de mesure de continuité dont la source est capable de fournir une tension à vide de 4 V à 24 V et un courant d'au moins 0,2 A ;
- un appareil de mesure d'isolement dont la source est capable de fournir une tension à vide de 500 V en courant continu et un courant de 1 mA;
- un appareil de mesure de résistance de PRISE DE TERRE par piquets ;
- un appareil de mesure d'impédance de boucle de défaut ;
- un appareil de contrôle de DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL;
- un appareil de présence et de niveau de tension, de 0 V à au moins 500 V en alternatif et au moins +/- 500 V en continu.

Plusieurs de ces fonctions peuvent être assurées par un même équipement.

Les appareils de mesure électriques sont conformes aux normes de la série NF EN 61557 et à la série NF EN 61010.

Les appareils sont utilisés, maîtrisés et vérifiés périodiquement de façon à assurer que l'aptitude de mesure est compatible avec les exigences de mesure.

Pour les appareils de mesure et de contrôle, il est recommandé de faire établir au moins tous les trois ans un constat de vérification selon la norme X 07-011.

Pour collecter des données nécessaires à l'établissement d'un état de l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE conforme au modèle de l'Annexe F, l'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC utilise les documents ou le matériel suivant :

- soit un exemplaire de la grille de contrôle de l'Annexe C et un exemplaire des constatations diverses de l'Annexe E ;
- soit un outil informatique.

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 8 / 13 26 rue du Barris 24170 BELVES

Annexe: Références réglementaires

Contexte général concernant les mesures à prendre en cas d'anomalies constatées:

- Dans le cas où l'état des installations électriques de l'immeuble d'habitation diagnostiqué présente des anomalies (cf chapitre E / : synthèse), il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Contexte réglementaire spécifique « électricité» :

- Code de la Construction et de l'habitation articles L134-7, L271-6, R134-10 à R134-13
- Arrêté du 10 août 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.

<u>Généralités concernant notre intervention</u>: L'état des installations intérieures en électricité est effectué en application des articles R134-10 et R 134-11du code de la construction et de l'habitation de la façon suivante :

- « Art. R. * 134-10.-L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. « Art. R. * 134-11.-L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
 - d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
 - d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
 - d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
 - d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.


L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :

- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension;
- les conducteurs non protégés mécaniquement.


Il est fait application des dispositions du fascicule de documentation FD C16-600.

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 9 / 13 26 rue du Barris 24170 BELVES


Annexe: Croquis



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 0



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 1



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 2

Annexe : Détail des mesures effectuées

Cette annexe est donnée à titre d'information, ne fait pas partie le fascicule de documentation FD C16-600. Les mesures indiquées ci-dessous est un extrait des mesures réalisées lors du diagnostic.

Détail des mesures et relevés :

Article: B3.3.01d

Résistance de la prise de terre mesurée : 12 Ohms

Courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) du seul dispositif différentiel ou le plus élevé des dispositifs de protection différentielle placés à l'origine de l'installation électrique : 500 mA



ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES DANS LE BATIMENT

Arrêté du 29 mars 2007, modifié par l'arrêté du 07 mars 2012, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites

ETABLI LE VENDREDI 26 AOUT 2016

PROPRIETAIRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER Nº: 16_08_MP_590_HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

Maison 26 RUE DU BARRIS **24170 BELVES**



Conclusion TERMITES

Absence d'indices d'infestation de termites Des constatations diverses ont été formulées

Selon les articles L271-4, R271-5 et R133-8 du CCH, par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, l'état relatif à la présence de termites doit avoir été établi depuis moins de six mois.

Sommaire

A	Désignation du ou des bâtiments	2
	Désignation du client	
	Désignation de l'opérateur de diagnostic	
	dentification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés	
(ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont paspu	3
	dentification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification	E
F. I	dentification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et ustification :	
	Moyens d'investigation utilisés	
	Constatations diverses	

IMPORTANT

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé, à l'occupant de l'immeuble, l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

A. - DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Adresse du bâtiment : 26 rue du Barris

24170 BELVES

Référence cadastrale : AD/870

Lot de copropriété :

Type: Maison Usage: habitation

Date de construction : avant le 1er janvier 1949

Nombre de Niveaux :

Supérieurs : 2 niveau(x)

Inférieurs: aucun niveau inférieur

Propriété bâtie : Oui En copropriété : Non

Caractéristiques :

Partie: Partie Privative

Visite réalisée le 26/08/2016 - temps passé : 80 mn

Existence d'un arrêté préfectoral

B. DESIGNATION DU CLIENT

Propriétaire :

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

Donneur d'ordre :

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes -

77440 - ARMENTIERES-EN-BRIE

Cette mission a été réalisée en présence du propriétaire

C. DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom: Michel PILAERT

Société:

Raison sociale: AQUEDIM - Aquitaine Expertises et Diagnostics Immobiliers

Adresse: Leyssartade 24510 ST MARCEL DU PERIGORD

SIRET: 75084293200014

Assurance (Nom, N°de police et date de validité) : ALLIANZ IARD N°55061189 valide jusqu'au 03/05/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

QUALIXPERT

17 rue Borrel - 81100 CASTRES

Certification: N°C1882 valide jusqu'au 09/02/2017

D. IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET DES PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS

Le contrôle est effectué sur les éléments visibles et accessibles sans démontage ni manutention

Température extérieure au moment de la visite : 24

Temps au moment de la visite : Ensoleillé

Pièces visités dans le bâtiment :

Nombre de pièces principales : 6Nombre total de pièces : 17

• Liste des pièces : Entrée, Garage, Cave, Dégagement/Palier, WC, Salle de bain, Salon, Chambre, Véranda, Remise, Cuisine, Salle à manger, Palier, Chambre 2, Salle d'eau/WC, Grenier, Chambre d'appoint

Niveau	Parties d'Immeuble Bâties visitées(1)		rages éléments à examiner (2)	Résultat du diagnostic d'infestation (3) et observations
0	Entrée	Ouv. porte: lasure sur bois Dorm. porte: lasure sur bois Sol: carrelage Plinthes: carrelage Murs: murs en pierres apparentes	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : peinture sur lambris bois Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
0	Garage	Ouv. porte: lasure sur bois Dorm. porte: lasure sur bois Sol : brut sur béton Plinthes : Murs : enduit sur murs en pierres	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : brut sur solives et plancher bois Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
0	Cave	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol: terre Plinthes: Murs: murs en pierres apparentes	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : laine de verre sur solives et plancher bois Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	Dégagement/Palier	Ouv. porte: Dorm. porte: Sol : lasure sur plancher bois Plinthes : lasure sur bois Murs : peinture sur plâtre	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : peinture sur plâtre Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	wc	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol: lasure sur parquet Plinthes: peinture sur bois Murs: peinture sur plâtre	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : peinture sur placoplâtre Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 3 / 10 26 rue du Barris 24170 BELVES

Niveau	Parties d'Immeuble Bâties visitées(1)	Ouvi Parties d'ouvrages et é	rages éléments à examiner (2)	Résultat du diagnostic d'infestation (3) et observations
1	Salle de bain	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol : lasure sur parquet Plinthes: Murs: papier peint et faïence sur plâtre	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : peinture sur placoplâtre Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	Salon	Ouv. porte: Dorm. porte: peinture sur bois Sol : brut sur plancher bois Plinthes : peinture sur bois Murs : peinture sur plâtre	Ouv. fenêtre : peinture sur bois Dorm. fenêtre : peinture sur bois Volet : Plafond : papier peint sur plâtre Autre :/	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	Chambre	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol : parquet flottant sur béton Plinthes : peinture sur bois Murs : crépi sur placoplâtre	Ouv. fenêtre : PVC Dorm. fenêtre : PVC Volet : peinture sur bois Plafond : peinture sur plâtre Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	Véranda	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol : carrelage Plinthes : carrelage Murs : murs en pierres apparentes	Ouv. fenêtre : aluminium Dorm. fenêtre : aluminium Volet : Plafond : toiture Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	Remise	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol : brut sur béton Plinthes : Murs : crépi sur murs en pierres	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : toiture/charpente Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	Cuisine	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol: dalles thermoplastiques sur plancher bois Plinthes: lasure sur bois Murs: crépi et faïence sur murs en pierres	Ouv. fenêtre : PVC Dorm. fenêtre : PVC Volet : peinture sur bois Plafond : peinture sur placoplâtre Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
1	Salle à manger	Ouv. porte: Dorm. porte: peinture sur bois Sol : lasure sur plancher bois Plinthes : lasure sur bois Murs : peinture sur placoplâtre	Ouv. fenêtre : PVC Dorm. fenêtre : PVC Volet : peinture sur bois Plafond : peinture sur placoplâtre Autre :/	Absence d'indices d'infestation de termites.
2	Palier	Ouv. porte: Dorm. porte: Sol: linoléum sur plancher bois Plinthes: Murs: peinture sur placoplâtre	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : lasure sur lambris bois Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
2	Chambre 2	Ouv. porte: lasure sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol: linoléum sur plancher bois Plinthes: peinture sur bois Murs: peinture sur placoplâtre	Ouv. fenêtre : PVC Dorm. fenêtre : PVC Volet : peinture sur bois Plafond : lasure sur lambris bois Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
2	Salle d'eau/WC	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: peinture sur bois Sol: carrelage Plinthes: carrelage Murs: papier peint et faïence sur placoplâtre	Ouv. fenêtre : Dorm. fenêtre : Volet : Plafond : lasure sur lambris bois Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.
2	Grenier	Ouv. porte: Dorm. porte: Sol: laine de verre sur plancher bois Plinthes: Murs: murs en pierres apparentes	Ouv. fenêtre : peinture sur bois Dorm. fenêtre : peinture sur bois Volet : Plafond : laine de verre sur toiture/charpente Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.

Niveau	Parties d'Immeuble Bâties visitées(1)	Ouvrages Parties d'ouvrages et éléments à examiner (2)		Résultat du diagnostic d'infestation (3) et observations
2	Chambre d'appoint	Ouv. porte: peinture sur bois Dorm. porte: Sol: brut sur plancher bois Plinthes: bois Murs: peinture sur placoplâtre	Ouv. fenêtre : PVC Dorm. fenêtre : PVC Volet : Plafond : peinture sur placoplâtre Autre : /	Absence d'indices d'infestation de termites.

⁽¹⁾ Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

E. IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

NEANT

F. IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION :

Niveau	Parties d'Immeuble bâties et non bâties concernées	Ouvrages Parties d'ouvrages et éléments non inspectés	Justification
	Logement	en contact des murs	L'ensemble des bois en contact des murs maçonnés n'est pas visible (exemples : panne sablière, huisseries de portes,)

G. MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

La mission se limite aux pathologies du bois d'œuvre de l'ensemble immobilier cadastré sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, par sondage des éléments sans démolition, sans dégradations, sans manutention d'objets encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose de revêtements de sol, de murs et de faux plafonds.

L'accessibilité des charpentes visibles seulement par détuilage, nécessite l'accord écrit du client et reste à sa charge.

Les moyens suivants sont utilisés pour détecter une éventuelle présence de termites :

Examen visuel des parties visibles et accessibles :

- recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.);
- examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);
- recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

Sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

Autres moyens matériels d'investigation :

- : Loupe grossissante x10, échelle 3.60m, combinaison, pic à souche, burin, massette, ciseau à bois....

⁽²⁾ Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

⁽³⁾ Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

H. CONSTATATIONS DIVERSES

Recherche notamment d'indices de présence d'autres agents de dégradation biologique du bois, de présence d'indices d'infestation de termites aux abords immédiats, de fuites d'eau, d'un traitement antérieur, d'un encombrement, etc.

Niveau	Parties d'Immeuble bâties et non bâties visitées (1)	Ouvrages Parties d'ouvrages et éléments à examiner (2)	Résultat du diagnostic d'infestation (3) et constatations
1	Salon	Plancher	 Sol : Indices d'autres agents de dégradation biologique du bois (Insectes à Larves Xylophages (ILX)) .
2	Grenier	Charpente	 Plafond : Indices d'autres agents de dégradation biologique du bois (Insectes à Larves Xylophages (ILX)) .

- (1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
 (2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
 (3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

Cachet de l'entreprise	Date de visite et d'établissement de l'état
	Visite effectuée le : entre le 26/08/16 09:44 et 26/08/16 11:04
	Fait à ST MARCEL DU PERIGORD , le vendredi 26 août 2016 Nom : Michel PILAERT

Nota. – Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation

Annexe : références réglementaires et autres informations

Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites

Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites

Cet état est établi conformément à la norme NF P 03-201 de mars 2012.

La validité du présent rapport est fixée, par décret, à six mois à compter du jour de la visite.

Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 : « Art. R. 271-5. - Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du l de l'article L. 2 71-4 doivent avoir été établis depuis moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites. »

Autres Informations:

- le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission :
- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux
- notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'invasions ultérieures des termites au jour de notre visite, ne pouvant notamment préjuger de l'état termites des immeubles ou terrains avoisinants ou mitoyens et des risques de propagation afférents, ni des traitements qui seront éventuellement fait sur ces dits immeubles.

Annexe: photos des infestations




INS002 Maison - Salon PHMP2 : Plancher Insectes à Larves Xylophages (ILX)



Maison - Grenier
PHMP3 : Charpente
Insectes à Larves Xylophages (ILX)

Annexe : les croquis


Locaux inaccessibles, Sens de la visite, Absence d'indices d'infestations de termites, Présence d'indices d'infestations de termites



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 0



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 1



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 2



CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

RAPPORT ETABLI A L'OCCASION D'UN CONSTAT AVANT VENTE ETABLI LE SAMEDI 27 AOUT 2016

PROPRIETAIRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER Nº: 16_08_MP_590_HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON 26 RUE DU BARRIS 24170 BELVES



Conclusion

Le constat de risque d'exposition au plomb dans les peintures a révélé la présence de revêtements contenant du plomb. Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Présence d'enfants mineurs de plus de 5 ans

Durée de validité du rapport : 1 an

Classes d'unités	Classes d'unités de diagnostic / Exclusions (UD=Unité de diagnostic)					
UD de Classe	3 : Dégradé	2 : Etat d"usage	1 : Non visible ou non dégradé	0: < 1 mg/cm ²	exclues	Total
Nb	0	5	20	10	26	61
%	0.0%	8.2%	32.8%	16.4%	42.6%	100.0%

Fait à ST MARCEL DU PERIGORD

Le samedi 27 août 2016 par Michel PILAERT



Sommaire

1	Objet de la mission	. 2
	Appareil à fluorescence X	
	Locaux non visités et visités	
	Etat de conservation des revêtements contenant du plomb	
	Les croquis	
	Annexes	

1 OBJET DE LA MISSION

MISSION: 16_08_MP_590_HASKINS

RAPPORT ETABLI A L'OCCASION D'UN CONSTAT AVANT VENTE

DESCRIPTION DE LA MISSION

DONNEUR D'ORDRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes
77440 - ARMENTIERES-EN-BRIE
Tel:

Nom:

Adresse:
Tel:

Adresse du bien visité : 26 rue du Barris 24170 BELVES Maison - Bien occupé par le propriétaire Nom locataire Tel locataire Accès Partie : Partie Privative : Maison Type Caractéristiques Usage : habitation Cadastre Date de construction : avant le 1er janvier 1949 Section: AD Permis de construire : néant Cadastre: 870 Nombre de Niveaux : En copropriété : Non Supérieurs : 2 niveau(x) Lots Inférieurs: aucun niveau inférieur : Oui Propriété bâtie

Cette mission a été réalisée par notre technicien Michel PILAERT en présence du propriétaire

Visite réalisée : entre le 26/08/16 09:44 et 26/08/16 11:04

Assurance RCP: ALLIANZ IARD N55061189 valide jusqu'au 03/05/2017

Caractéristiques de l'appareil à fluorescence X :

Modèle : XL 300; N° de série : 4005; date chargement de la source : 25/11/2015; nature du nucléide : Cd-109; activité à la date de chargement de la source : 10 mCi / 370 MBq

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

QUALIXPERT

17 rue Borrel - 81100 CASTRES


Certification: N°C1882 valide jusqu'au 01/02/2017

Assurance RCP: ALLIANZ IARD N°55061189 valide jusqu'au 03/05/2017

Dossier: 16_08_MP_590_HASKINS

26 rue du Barris 24170 BELVES

METHODOLOGIE



L'intérieur d'une pièce est repéré par les côtés (côté A, B, C, ...). La visite se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, de gauche à droite, de bas en haut. Les ouvertures du côté sont repérées par leur numéro en commençant à gauche par l'élément 1 (porte 1, fenêtre 1, ...)

2 APPAREIL A FLUORESCENCE X

T	T			
Nom du fabricant	NITON			
Modèle appareil	XL 300			
N° de série de l'appareil	4005			
Nature du nucléide	Cd-109			
Date du dernier chargement de la source	25/11/2015	Activité à cette date : 10 mCi / 370 MBq		
Autorisation ASN (DGSNR)	N°T240275	Date d'autorisation: 17/07/2014		
	Date de fin de	validité de l'autorisation : 12/06/2019		
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Michel PILAERT			
Nom de la Personne Compétente	Michel PILAERT			
en Radioprotection (PCR)				
Fabricant de l'étalon	IPL	n°NIST de l'étalon :		
Concentration	1.04 mg/cm ²	Incertitude : +/- 0.06		
Vérification de la justesse de l'appareil				
Date	N°mesure	Concentration en mg/cm ²		
26/08/2016 09:58:50	1	1.10		
26/08/2016 09:59:03	2	1.10		
26/08/2016 09:59:18	3	1.10		
26/08/2016 10:26:30	114 1.10			
26/08/2016 10:26:43	115 1.10			
26/08/2016 10:27:00	116 1.10			

3 LOCAUX NON VISITES ET VISITES

Le diagnostic est limité aux locaux et aux éléments rendus accessibles lors de la visite.

LOCAUX ET PARTIES D'OUVRAGES NON VISITES :

Locaux non visités : NEANT

PARTIES D'OUVRAGE NON VISITEES : AUCUNE

PIECES ET ELEMENTS EXCLUS DU DIAGNOSTIC : DES UNITES DE DIAGNOSTIC N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE MESURES. CELLES-CI SONT RECENSEES DANS LE TABLEAU DES MESURES DES UNITES DE DIAGNOSTIC.

Niv	Zone/Bât	Pièce	Justification
1		Dégagement/Palier	Restauration récente
1		WC	Restauration récente
1		Véranda	Pièce > à 1948
1		Remise	Pièce en murs bruts
1		Cuisine	Restauration récente
1		Salle à manger	Restauration récente
2		Palier	Restauration récente
2		Chambre 2	Restauration récente
2		Salle d'eau/WC	Restauration récente
2	•	Grenier	Pièce en murs bruts
2		Chambre d'appoint	Restauration récente

DESCRIPTIF DES LOCAUX VISITES:

Niveau	Zone/Bât	Local	Sol	Murs	Plafond	Corniche	Plinthe	Porte	Huisserie Porte	Fenêtre	Huisserie fenêtre	Volet
0		Entrée	carrelage	murs en pierres apparentes	peinture sur lambris bois		carrelage	lasure sur bois peinture sur bois	lasure sur bois peinture sur bois			
0		Garage	béton	enduit sur murs en pierres	solives et plancher bois			peinture sur bois	peinture sur bois			
0		Cave	terre	murs en pierres apparentes	laine de verre sur solives et plancher bois			peinture sur bois	peinture sur bois			
1		Dégagement/Palier	lasure sur plancher bois	peinture sur plâtre	peinture sur plâtre		lasure sur bois					
1		WC	lasure sur parquet	peinture sur plâtre	peinture sur placoplâtre		peinture sur bois	peinture sur bois	sur bois			
1		Salle de bain	lasure sur parquet	papier peint et faïence sur plâtre	peinture sur placoplâtre			peinture sur bois	peinture sur bois			
1		Salon	plancher bois	peinture sur plâtre	papier peint sur plâtre		peinture sur bois	peinture sur bois	peinture sur bois	peinture sur bois	peinture sur bois	
1		Chambre	parquet flottant sur béton	crépi sur placoplâtre	peinture sur plâtre		peinture sur bois	peinture sur bois	peinture sur bois	pvc	pvc	peinture sur bois
1		Véranda	carrelage	murs en pierres apparentes	toiture		carrelage	peinture sur bois	peinture sur bois	aluminium	aluminium	
1		Remise	béton	crépi sur murs en pierres	toiture/charpente			peinture sur bois	peinture sur bois			
1		Cuisine	dalles thermoplastiques sur plancher bois	crépi et faïence sur murs en pierres	peinture sur placoplâtre		lasure sur bois	peinture sur bois	peinture sur bois	pvc	pvc	peinture sur bois
1		Salle à manger	lasure sur plancher bois	peinture sur placoplâtre	peinture sur placoplâtre		lasure sur bois		peinture sur bois	pvc	pvc	peinture sur bois
2		Palier	linoléum sur plancher bois	peinture sur placoplâtre	lasure sur lambris bois							
2		Chambre 2	linoléum sur plancher bois	peinture sur placoplâtre	lasure sur lambris bois		peinture sur bois	lasure sur bois	peinture sur bois	pvc	pvc	peinture sur bois
2		Salle d'eau/WC	carrelage	papier peint et faïence sur placoplâtre	lasure sur lambris bois		carrelage	peinture sur bois	peinture sur bois			
2		Grenier	laine de verre sur plancher bois	murs en pierres apparentes	laine de verre sur toiture/charpente					peinture sur bois	peinture sur bois	
2		Chambre d'appoint	plancher bois	peinture sur placoplâtre	peinture sur placoplâtre		bois	peinture sur bois		pvc	pvc	

Dossier: 16_08_MP_590_HASKINS

26 rue du Barris 24170 BELVES

4 ETAT DE CONSERVATION DES REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB

Facteurs de dég	radation	du	bâti
-----------------	----------	----	------

- cas 1.	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de
	classe 3;
- cas 2.	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ;
- cas 3.	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ;
- cas 4.	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce ;
- cas 5.	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisieures ou de nombreuses taches d'humidité

INTERPRETATION

- In non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;
- ₩ non dégradé ;
- état d'usage, c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures...): ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles;
- dégradé, c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Pour les revêtements faisant l'objet de prélèvements, les résultats de l'analyse chimique en laboratoire seront connus seulement après la visite. Par conséquent, la description de leur état de conservation est systématique lors de la visite.

Les relevés des mesures comprennent :

- 1. Le numéro de mesure
- 2. la dénomination du local
- 3. le niveau (0 correspond au rez-de-chaussée, 1 correspond au premier étage, -1 correspond au premier sous-sol, ...)
- 4. la zone (le sol, le plafond et une lettre pour chaque mur : A,B,C ...)
- 5. la dénomination de l'unité de diagnostic (Mur, porte, fenêtre, ...)
- 6. le substrat
- 7. le revêtement apparent
- 8. la localisation de la mesure
- la mesure exprimé en mg/cm²
- 10. la nature de la dégradation
- 11. le classement (D : dégradé, EU : état d'usage, ND : non dégradé, NV : non visible)
- 12. Observations

Coul : traces importantes de coulures ou traces importantes de ruissellement ou d'écoulement d'eau

Mois : Moisissures Hum : Tâches d'humidité

Eff : plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré

Comment lire les tableaux qui suivent :

- > Résultats de mesures de classe 3 : dégradé (concentration en plomb ≥1 mg/cm²)
- ➤ Résultats de mesures de classe 2 : état d'usage (concentration en plomb ≥ 1 mg/cm²)
- > Résultats de mesures de classe 1 : non dégradé ou non visible (concentration en plomb ≥ 1 mg/cm²)
- ➤ Résultats de mesures de classe 0 (concentration <1 mg/cm²)

Les numéros de mesures de test : 1, 2, 3, 114, 115, 116

- L	- Local : Entrée						Nombre total d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de classe 3 : 0 - % de classe 3 : 0.0%					
N°	NIV	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	MESURE (mg/cm²)	NATURE de la dégradation	Classe	OBS.		
	0	А	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut		
	0	Α	Porte	bois	lasure		non mes.			élément récent		
	0	Α	Huisserie porte	bois	lasure		non mes.			élément récent		
	0	В	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut		
	0	С	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut		
4						>1m gauche	5.03					
5	0	С	Porte int.	bois	peinture	>1m droit	12.31	ND	1			
6	U	<u> </u>	T Ofte Inc.	DOIS	peliture	<1m droit	5.31	ND				
7						<1m gauche	12.75					
8						>1m gauche	8.30					
9	0	С	Porte ext.	bois	peinture	>1m droit	12.83	ND	1			
10	· ·		T Offic CAL.	DOIS	peintare	<1m droit	13.54	IND				
11						<1m gauche	9.68					
12						>1m gauche	5.39					
13	0	С	Huisserie porte	bois	peinture	>1m droit	9.17	ND	1			
14	ľ			20.0	poturo	<1m droit	10.57	1				
15						<1m gauche	7.30					
	0	D	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut		
	0	Plafond	Plafond	lambris bois	peinture		non mes.			élément récent		

- L	- Local : Garage						Nombre total d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de classe 3 : 0 - % de classe 3 : 0.0%					
N°	NIV	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	MESURE (mg/cm²)	NATURE de la dégradation	Classe	OBS.		
	0	Α	Mur	murs en pierres	enduit		non mes.			matériau brut		
	0	Α	Porte	bois	peinture		non mes.			élément récent		
	0	Α	Huisserie porte	bois	peinture		non mes.			élément récent		
	0	В	Mur	murs en pierres	enduit		non mes.			matériau brut		
	0	С	Mur	murs en pierres	enduit		non mes.			matériau brut		
	0	D	Mur	murs en pierres	enduit		non mes.			matériau brut		
16						>1m gauche	12.45					
17	0	D	Porte int.	bois	peinture	>1m droit	3.22	EU	2			
18			T Office inte.	5013	peniture	<1m droit	13.19		1			
19						<1m gauche	11.23					
20						>1m gauche	7.12					
21	0	D	Porte ext.	bois	peinture	>1m droit	5.87	EU	2			
22	_				ľ	<1m droit	3.57	4				
23	-	+		1	1	<1m gauche	10.13					
24 25	-					>1m gauche >1m droit	0.08	-				
26	0	D	Huisserie porte	bois	peinture	<1m droit	0.23	-	0			
27	1					<1m gauche	0.24	1				
	0	Plafond	Plafond	solives et plancher bois	brut	Thir gadono	non mes.			matériau brut		

- Local : Cave						Nombre total d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de classe 3 : 0 - % de classe 3 : 0.0%					
N°	NIV	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	MESURE (mg/cm²)	NATURE de la dégradation	Classe	OBS.	
	0	А	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut	
28 29 30 31	0	A	Porte int.	bois	peinture	>1m gauche >1m droit >1m droit <1m gauche	13.82 7.43 6.38 8.63	EU	2		
32 33 34 35	0	A	Porte ext.	bois	peinture	>1m gauche >1m droit <1m droit <1m gauche	11.39 10.66 6.59 5.63	EU	2		
36 37 38 39	0	A	Huisserie porte	bois	peinture	>1m gauche >1m droit <1m droit <1m gauche	4.51 4.02 1.99 3.39	EU	2		
	0	В	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut	
	0	С	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut	
40 41 42 43	0	С	Porte int.	bois	peinture	>1m gauche >1m droit <1m droit <1m gauche	8.80 10.01 13.21 5.11	ND	1		
44 45 46 47	0	С	Porte ext.	bois	peinture	>1m gauche >1m droit <1m droit <1m gauche	13.24 11.07 9.58 8.12	ND	1		
48 49 50	0	С	Huisserie porte	bois	peinture	>1m gauche >1m droit <1m droit	7.35 1.80 1.05	ND	1		
	0	D	Mur	murs en pierres apparentes			non mes.			matériau brut	
	0	Plafond	Plafond	solives et plancher bois	laine de verre		non mes.			matériau brut	

- Local : Salle de bain						Nombre total d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de classe 3 : 0 - % de classe 3 : 0.0%					
N°	NIV	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	MESURE (mg/cm²)	NATURE de la dégradation	Classe	OBS.	
51						>1m gauche	2.30				
52	1	Α	Porte int.	bois	peinture	>1m droit	1.44	ND	1		
53						<1m droit	1.85				
54						<1m gauche	3.02				
55						>1m gauche	4.65				
56	1	Α	Porte ext.	bois	peinture	>1m droit	2.87	ND	1		
57	<u> </u>			50.0	politicalo	<1m droit	1.24				
58						<1m gauche	2.68				
59						>1m gauche	3.24				
60	1	Α	Huisserie porte	bois	peinture	>1m droit	0.88	ND	1		
61						<1m droit	1.10	4			
62						<1m gauche	2.16				
63	1	Α	Mur	plâtre	papier peint et		0.00	4	0		
64				ļ'	faïence		0.53		-		
65	1	В	Mur	plâtre	papier peint et faïence		0.66		0		
66	1	С	Mur	plâtre	papier peint et faïence		0.15		0		
67	1	D	Mur	plâtre	papier peint et faïence		0.36		0		
	1	Plafond	Plafond	placoplâtre	peinture		non mes.			placoplâtre	

- L	- Local : Salon					Nombre total d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de classe 3 : 0 - % de classe 3 : 0.0%					
N°	NIV	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	MESURE (mg/cm²)	NATURE de la dégradation	Classe	OBS.	
68	1	Α	Mur	plâtre	peinture	<1m	0.12		0		
69						>1m	0.74				
70 71	1	В	Mur	plâtre	peinture	<1m	0.07		0		
						>1m	0.32				
72	1	С	Mur	plâtre	peinture	<1m	0.39		0		
73						>1m	0.26				
74						>1m gauche	7.38				
75 76	1	С	Porte int.	bois	peinture	>1m droit	7.24	ND	1		
						<1m droit	5.18				
77						<1m gauche	12.09				
78	4	С	Dowle out	bois	n alatura	>1m gauche	7.04	ND	4		
79	'	C	Porte ext.	DOIS	peinture	>1m droit	7.22	ND	1		
80	4	С	Douto	la - t -		<1m gauche	6.77	ND	4		
81 82	1	C	Porte	bois	peinture	<1m	5.31 10.26	ND	1		
83						>1m gauche >1m droit	13.34				
84	1	C	Huisserie porte	bois	peinture	<1m droit	9.84	ND	1		
85							10.67				
86						<1m gauche	13.64				
87						>1m gauche	13.30				
88	1	С	Fenêtre int.	bois	peinture	<1m droit	8.06	ND	1		
89						<1m gauche	9.27				
90						>1m gauche	13.94				
91						>1m gauche	5.16				
92	1	С	Fenêtre ext.	bois	peinture	<1m droit	9.88	ND	1		
93	1					<1m gauche	9.80				
94				<u> </u>		>1m gauche	12.61				
95	1					>1m gadene	3.56				
96	1	С	Huisserie fenêtre	bois	peinture	<1m droit	4.89	ND	1		
97	1					<1m gauche	2.83				
98	l .	_	1		1	<1m	0.47		l		
99	1	D	Mur	plâtre	peinture	>1m	0.74		0		
100	l	51.6	B	10.			0.36				
101	1	Plafond	Plafond	plâtre	papier peint		0.70		0		

- Local : Chambre						Nombre total d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de classe 3 : 0 - % de classe 3 : 0.0%					
N°	NIV	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT apparent	Localisation de la mesure (facultatif)	MESURE (mg/cm²)	NATURE de la dégradation	Classe	OBS.	
102						>1m gauche	11.23				
103	1	Α	Porte int.	bois	peinture	>1m droit	8.75	ND	1		
104	•	^	i ono inc.	5010	pointaro	<1m droit	12.31	110			
105						<1m gauche	8.79				
106						>1m gauche	6.97				
107	1	Α	Porte ext.	bois	peinture	<1m droit	12.97	ND	1		
108						<1m gauche	7.65				
109	1	Α	Porte	bois	peinture	>1m	9.36	ND	1		
110						>1m gauche	6.27				
111	1	Α	Huisserie porte	bois	peinture	>1m droit	6.93	ND	4		
112		^	Tuisselle porte	DOIS	peniture	<1m droit	8.21	ND			
113						<1m gauche	9.25				
	1	Α	Mur	placoplâtre	crépi		non mes.			placoplâtre	
	1	В	Mur	placoplâtre	crépi		non mes.			placoplâtre	
	1	С	Mur	placoplâtre	crépi		non mes.			placoplâtre	
	1	С	Fenêtre	PVC	_		non mes.			PVC	
	1	С	Huisserie fenêtre	PVC			non mes.			PVC	
	1	D	Mur	placoplâtre	crépi		non mes.			placoplâtre	


Interprétation rappel :

- Mesures de classe 3 : effectuer les travaux de remise en état
- > Mesures de classe 2 : maintenir en bon état
- Mesures de classe 1 : maintenir en bon état
- ➤ Résultats de mesures de classe 0 (concentration <1 mg/cm²)

26 rue du Barris 24170 BELVES

5 LES CROQUIS

Présence de plomb dans les peintures : M non dégradé, M non visible, etat d'usage, dégradé Locaux inaccessibles, sens de la visite.




M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 0

26 rue du Barris 24170 BELVES



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 1



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 2

6 ANNEXES

Annexe 1 : Références réglementaires

Le présent rapport établit un diagnostic sur les risques inhérents à la présence de plomb en application de :

- ☑ Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
- ☑ code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12
 - Art. R. 1334-10. L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
 - Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L.
 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
 - Art. R. 1334-11. Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
 - Art. R. 1334-12. L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
 - Article L1334-9 (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 III Journal Officiel du 11 août 2004) (Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005). Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
- ☑ Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le vendeur ou son mandataire transmettra une copie du présent rapport, annexes comprises aux occupants et aux personnes appelées à faire des travaux dans l'immeuble.

Dossier: 16_08_MP_590_HASKINS

26 rue du Barris 24170 BELVES

Annexe 2: Notice d'information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates :
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- > ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS

26 rue du Barris 24170 BELVES



REPERAGE AMIANTE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

ETABLI LE VENDREDI 26 AOUT 2016

PROPRIETAIRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE

DOSSIER Nº: 16 08 MP 590 HASKINS

ADRESSE DES LOCAUX VISITES

MAISON 26 RUE DU BARRIS 24170 BELVES



Sommaire

1.	Conclusions	2
2.	Symboles utilisés	3
3.	Textes de Référence	4
4.	Objet de la mission	5
5.	Cadre de la mission et méthode d'investigation	5
6.	Locaux visités	6
8.	Tableau général de repérage	7
	Anneyes	Ω

Ce rapport n'est pas destiné à la réalisation de travaux ultérieurs. Avant toute intervention personnelle ou d'entreprises extérieures, le propriétaire a l'obligation de faire procéder aux investigations complémentaires. Dans le cas de travaux de réhabilitation, rénovation ou démolition partielle ou totale, le propriétaire doit communiquer les documents amiante et en priorité le diagnostic approfondi, aux entreprises, conformément au décret n°2001-1016 relatif à l'analyse de risques des chefs d'établissement et faire procéder à la dépose des matériaux amiantés avant tout début d'intervention, par une entreprise bénéficiant d'une qualification AFAQ ASCERT, QUALIBAT 15-52.

Ce rapport mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique est valide jusqu'à la réalisation de travaux.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

QUALIXPERT

17 rue Borrel - 81100 CASTRES

Certification Diagnostic Amiante : N°C1882 valide jusqu'au 01/02/2017

Ce rapport contient 13 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original. Edition en 1 exemplaire(s).

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de cette mission :

Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante.

En cas de présence de matériaux et produits contenant de l'amiante, toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou de ceux les recouvrant ou les protégeant doivent être avertie.

En cas de présence de matériaux et produits repérés hors liste A et liste B, ceux-ci ne font pas l'objet de recommandation réglementaire. Cependant, ils sont identifiés afin qu'ils soient portés à la connaissance des propriétaires actuel et futur.

Fait à ST MARCEL DU PERIGORD

Le vendredi 26 août 2016 par **Michel PILAERT** opérateur de diagnostic



Parties d'ouvrage non vérifiables :

Toutes les parties d'ouvrage ont été visitées

Matériaux ou produits de la liste A

Action à effectuer en fonction du résultat de l'évaluation	Evaluation du repérage
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation du produit ou matériau	1
Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement	2
Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des flocages	3

Article R1334-17 du code de la santé publique :

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :

- 1. Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- 2. **Surveillance du niveau d'empoussièrement** dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18 ;
- 3. **Travaux** de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18. **Les travaux doivent** être engagés dans un délai de 1 an à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle.

Nota (Article R1334-29-3 du code de la santé publique):

I. — A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

II. — Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 2 / 13 26 rue du Barris 24170 BELVES

Matériaux ou produits de la liste B

Action à effectuer en fonction du type de recommandation	Type de recommandation
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation du produit ou matériau	EP
Faire réaliser l'action corrective de premier niveau	AC1
Faire réaliser l'action corrective de second niveau	AC2

Mesures à prendre dans les cas :

- EP : procéder à l'évaluation périodique des matériaux concernés, cela consiste à :
 - a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation;
 - b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer
- AC1: procéder à une remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. L'action corrective de premier niveau consiste à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- AC2: L'action corrective concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Nota (Article R1334-29-3 du code de la santé publique) :

III. Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

2. SYMBOLES UTILISES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce rapport de repérage et indique une conclusion, les sondages destructifs ou non, l'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante :

Symbole	Désignation						
Abs	Produit ou matériau, par nature ne contient pas d'amiante						
and	Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse						
\triangle	Produit ou matériau contenant de l'amiante (marquage, documention,)						
A	Produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse						
5	Sondage non destructif						
Š	Sondage destructif						
B _e D	Bon état ou dégradé						
N1 N2 N3	Evaluation amiante des matériaux de la liste A : 1 ou 2 ou 3						
EP AC1 AC2	Evaluation amiante des matériaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2						

Dossier : 16 08 MP 590 HASKINS 3 / 13 26 rue du Barris 24170 BELVES

3. TEXTES DE REFERENCE

- Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
- > Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
- > Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
- Décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- > Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 articles R1334-14 à R1334-29-1 et annexe 13-9.
- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le Code du Travail.
- > Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif au x diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique (Version consolidée au 01 novembre 2007)

Dossier : 16_08_MP_590_HASKINS 4 / 13 26 rue du Barris 24170 BELVES

4. OBJET DE LA MISSION

Date de la commande : 26/08/2016 Dossier N°: 16_08_MP_590_HASKINS

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de

la vente d'un immeuble bâti

Périmètre et programme de repérage : Ensemble de l'immeuble

DONNEUR D'ORDRE

Nom: M. et Mme HASKINS William et Muriel

Adresse: 6 rue des Vignettes

77440 - ARMENTIERES-EN-BRIE

Tel:

NOTAIRE Nom: SANS OBJET

Adresse:

Tel:

Adresse du bien visité : 26 rue du Barris 24170 BELVES Maison - Bien occupé par le propriétaire

Nom locataire Tel locataire

Accès Type : Maison

Usage : habitation

Date de construction : avant le 1er janvier 1949

Nombre de Niveaux Supérieurs: 2 niveau(x)

Inférieurs : aucun niveau inférieur

Propriété bâtie : Oui Partie : Partie Privative

· Non

Caractéristiques Cadastre AD Section: Parcelle: 870

En copropriété

Lots

Cette mission a été réalisée en présence du propriétaire Visite réalisée : 26/08/2016 par Michel PILAERT

Documents transmis: NEANT

Assurance RCP: ALLIANZ IARD N°55061189 valide jusqu'au 03/05/2017

5. CADRE DE LA MISSION ET METHODE D'INVESTIGATION

L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptible de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.

La mission consiste exclusivement à rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste A et à la liste B définie en annexe 13.9 du Code de la Santé Publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante.

Il est précisé dans le tableau général de repérage du présent document les listes A et B de matériaux et produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante de l'annexe 13-9 applicables pour cette mission.

Un examen exhaustif de tous les locaux qui composent le bâtiment est effectué. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, l'opérateur du repérage atteste le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse.

Conformément aux prescriptions de l'article R1334-18 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisés par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la tracabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.

Remarques importantes:

Le repérage ne comporte aucun démontage hormis le soulèvement de plaques de faux plafond, grille de ventilation ou trappes de visite (accessible sans démontage), ni investigation destructive à l'exclusion des prélèvements de matériaux. En conséquence notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de découverte ultérieure de matériaux contenant de l'amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de la visite, ou nécessitant un arrachage de revêtements destructif ou des démolitions, ou nécessitant des démontages de matériels ou des déplacements de meubles.

- Par ailleurs, toutes modifications ultérieures substantielles de l'ouvrage ou de son usage qui rendraient accessibles des matériaux qui n'étaient pas visibles précédemment, nécessitera la mise à jour de ce rapport de repérage, et annulera tout ou partie des conclusions données

6. LOCAUX VISITES

6.1. LOCAUX VISITES:

Liste des pièces : Entrée, Garage, Cave, Dégagement/Palier, WC, Salle de bain, Salon, Chambre, Véranda, Remise, Cuisine, Salle à manger, Palier, Chambre 2, Salle d'eau/WC, Grenier, Chambre d'appoint

Extérieurs et annexes : NEANT

Niveau	Zone	Local	Sol	Murs	Plafond	Conduits	Gaines	Coffres
0		Entrée	carrelage	murs en pierres apparentes	peinture sur lambris bois			
0		Garage	béton	enduit sur murs en pierres	solives et plancher bois			
0		Cave	terre	murs en pierres apparentes	laine de verre sur solives et plancher bois			
1		Dégagement/P alier	lasure sur plancher bois	peinture sur plâtre	peinture sur plâtre			
1		WC	lasure sur parquet	peinture sur plâtre	peinture sur placoplâtre			
1		Salle de bain	lasure sur parquet	papier peint et faïence sur plâtre	peinture sur placoplâtre			
1		Salon	plancher bois	peinture sur plâtre	papier peint sur plâtre			
1		Chambre	parquet flottant sur béton	crépi sur placoplâtre	peinture sur plâtre			
1		Véranda	carrelage	murs en pierres apparentes	toiture			
1		Remise	béton	crépi sur murs en pierres	toiture/charp ente			
1		Cuisine	dalles thermoplastiques sur plancher bois	crépi et faïence sur murs en pierres	peinture sur placoplâtre			
1		Salle à manger	lasure sur plancher bois	peinture sur placoplâtre	peinture sur placoplâtre			
2		Palier	linoléum sur plancher bois	peinture sur placoplâtre	lasure sur lambris bois			
2		Chambre 2	linoléum sur plancher bois	peinture sur placoplâtre	lasure sur lambris bois			
2		Salle d'eau/WC	carrelage	papier peint et faïence sur placoplâtre	lasure sur lambris bois			
2		Grenier	laine de verre sur plancher bois	murs en pierres apparentes	laine de verre sur toiture/charpe nte			
2		Chambre d'appoint	plancher bois	peinture sur placoplâtre	peinture sur placoplâtre			

7. TABLEAU GENERAL DE REPERAGE

Observations générales:	NEANT
-------------------------	-------

Liste A								
Elément de construction	Prélèvements / Observations							
Flocages								
Calorifugeages	Sans objet							
Faux plafonds								

Liste B									
Elément de construction	Composants de la construction	Partie du composant inspecté ou sondé	Prélèvements / Observations						
1. Parois verticales	Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).		Sans objet						
intérieures	Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres		Sans objet						
2. Planchers et	Planchers		Sans objet						
plafonds	Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.		Sans objet						
3. Conduits,	Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)		Sans objet						
canalisations et	Clapets/volets coupe-feu		Sans objet						
équipements intérieurs	Portes coupe-feu		Sans objet						
	Vide-ordures		Sans objet						
	Toitures		Sans objet						
4. Eléments extérieurs	Bardages et façades légères		Sans objet						
	Conduits en toiture et façade		Sans objet						

8. MATERIAUX REPERES DANS LE CADRE DE LA MISSION

Matériaux de la liste A repérés dans le cadre de la mission décrite dans l'entête de ce rapport									
°de repérage	Niveau	veau		hoto	Prélèvement échantillon (1)	ésultat	Nombre de sondages D=destructif ND=non destructif		l'état de inservation
Z		Zone	Matériau	•	σý	~	D	ND	8 S
		homogène	Aucun matériau						

(1) Prélèvements : Voir la synthèse des prélèvements.
(2) Evaluation : Matériaux de la liste A : 1=Contrôle périodique, 2=Surveillance du niveau d'empoussièrement, 3=Tavaux à réaliser et prise de mesures


Matériaux de la liste B repérés dans le cadre de la mission décrite dans l'entête de ce rapport											
epérage	5			ment Ilon (1)	iat	Nombre de sondages D=destructif ND=non destructif		pe de mandation			
N°de re	Nivea	7	0	Barrie da carrer	Matistan	Photo	Prélève échanti	Résult	D	ND	Ty
		Zone homogène	Composant	Partie de composant	Matériau Aucun matériau						

(1) Prélèvements : Voir la synthèse des prélèvements.
 (2) Type de recommandation : EP= évaluation périodique, AC1=action corrective de premier niveau, AC2=action corrective de second niveau


9. ANNEXES

9.1. ANNEXE: CROQUIS


	Désignation		Désignation
Abs	Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur	5	Sondage non destructif
and	Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse	3	Sondage destructif
Λ	Produit ou matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur		Locaux inaccessibles
A	Produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse		
A	Produit ou matériau susceptible de contenir de l'amiante		



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 0



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 1



M. et Mme HASKINS William et Muriel Maison - 26 rue du Barris 24170 BELVES Niveau 2

9.2. ANNEXE OBLIGATOIRE D'INFORMATIONS DANS LE CAS DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.



ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allianz IARD, dont le siège social est stué, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :

AQUITAINE EXPERTISES & DIA

LEYSSARTADE

SAINT MARCEL DU PERIGORD

24510 SAINT MARCEL DU PERIGORD

est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55061189 et qui a pris effet le 4 mai 2015.

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les consèquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION;
- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT VENTE;
- INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ET D'ELECTRICITE ;
- DIAGNOSTIC TERMITES:
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE;
- EXPOSITION PAU PLOMB (CREP);
- LOI CARREZ;
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX :
- RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES;
- DPE ;
- MILLIEMES;
- ETAT DES LIEUX.

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, du 4 mai 2016 au 3 mai 2017.

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Bordeaux, le 15 avril 2016

Pour Allianz,

Alliana IARI
Soriele Amortyne an apilial de 99 567 300 expe silver amortyne an apilial de 99 567 300 expe illega Social 3 e cours Michaelet - C3 995 3 99076 PARIS LA DERENNIK CEDBE Alliana Cyderellem Utdoppler He denna CC Replanate Carbon de Gaulle CC 19138 Alliana Cyderellem Carbon Carbon

2 . 11

Allians Responsabilité Civile Activités de Services

Page 1 de 1 - Contrat N° 55051189

Allienz Vie 5.A. au capital de 643 (64 425 eun 340 234 952 RCS Nomerre NT de TVA : FR88 340 234 962 Allianz pasto S.A. au capital de 1931 1987 298 auro 542 110 201 RCS Norsteine N° de TVA - 6876 542 110 291 Entreprises rédies par le Code des assumnce Sège Sociel : 1 cours Michelet - CS 30051

Dossier: 16_08_MP_590_HASKINS

12 / 13

26 rue du Barris 24170 BELVES

9.4. ANNEXE: CERTIFICAT DE L'OPERATEUR

