



## Diagnostic de fonctionnement du système d'assainissement

Contrôle réalisé par **Céline TALINEAU** le **24/07/2020**  
Date du précédent contrôle : **08/07/2016**  
Nature du précédent contrôle : **Diagnostic de bon fonctionnement**  
Date de réalisation de la filière d'assainissement non collectif : **1970-1975**



*Les informations indiquées sur ce rapport sont établies au jour de la visite, en fonction des éléments qui ont pu être contrôlés ainsi que les déclarations recueillies auprès du demandeur, du propriétaire ou de la personne présente lors de la visite.*

*Merci de contacter le SPANC pour tout changement (adresse, propriétaire, travaux).*

### INSTALLATION CONTRÔLÉE

**M. JEAN FRANCOIS VALEILLE-MANET**  
**LE CLAPIER - GITE**  
**24220 COUX ET BIGAROQUE - MOUZENS**  
Section et n° de parcelle : **C490 C491**  
Type de logement : **Locatif saisonnier**

### ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE

**M. JEAN FRANCOIS VALEILLE-MANET**  
**LE CLAPIER**  
**COUX ET BIGAROQUE**  
**24220 COUX ET BIGAROQUE - MOUZENS**  
**FRANCE**  
Tél. :  
E-mail :

### CARACTÉRISTIQUE DE L'IMMEUBLE

Nombre de chambres : **3**  
Nombre de pièces principales : **4**  
Type de logement : **Locatif saisonnier**

### CARACTÉRISTIQUE DU TERRAIN

**L'installation d'assainissement n'est pas située dans une zone à enjeu.**

Pente du terrain recevant le traitement : **Moyenne (de 5 à 10%)**

Mode d'alimentation en eau potable : **Adduction publique**

Superficie de la ou les parcelles : **16179**

Présence d'un puits : **Non**

Présence d'une source : **Non**

## COLLECTE DES EAUX USÉES

---

**Il n'existe pas d'accès visible au tuyauteries d'évacuation des eaux usées.**

**Les eaux usées et les eaux de pluie sont collectées séparément.**

Destination des eaux de pluie : **Infiltration sur la parcelle**

## PRETRAITEMENT

---

**Il existe un système de prétraitement.**

**Le système de prétraitement est partiellement accessible.**

**Il existe un bac à graisses.**

Nombre de bac à graisses : **1**

Volume en litre : **300**

Accessibilité : **Le bac à graisses est partiellement accessible.**

**Le bac à graisses ne présente pas de signe d'altération.**

Commentaire : **ajouté depuis les 1ers contrôles**

**Il existe une fosse septique.**

Accessibilité : **La fosse septique est partiellement accessible.**

**Nombre de fosse septique : 1**

**Volume en litre : 1500**

**La fosse septique ne présente pas de signe d'altération.**

**Il n'existe pas de préfiltre.**

**L'écoulement est correct.**

## VIDANGE

---

Date de dernière vidange : **Janvier 2019**

Bordereau : **Oui**

Entreprise agréée : **Oui**

Nom du vidangeur : **M. ANDRIEUX Sylvain**

La vidange semble-t-elle nécessaire ? **Non**

Commentaire : **peu occupée depuis la dernière vidange**



*Pour information, la périodicité de vidange de la fosse doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile de la fosse et 30 % pour une micro station. Elle doit impérativement être effectuée par une entreprise agréée.*

## TRAITEMENT

---

**Il n'existe pas de système de traitement reconnu.**

**L'installation n'est complète que lorsqu'il existe un système de traitement reconnu.**

## VENTILATION

---

**Aucun élément n'atteste la présence d'une ventilation primaire.**

*La Ventilation primaire ou décompression, permet une meilleure évacuation des eaux usées.*

**Il existe une ventilation secondaire.**

Diamètre en mm : **100**

*Une ventilation secondaire permet un meilleur fonctionnement et limite la corrosion sur les fosses en béton.*

## REGARD AVANT TRAITEMENT

---

**Il existe un regard avant traitement.**

**Le regard est accessible.**

**Le regard ne présente pas de signes d'altération.**

Commentaires : **sur le puisard**

## REGARD DE CONTROLE

---

**Il n'existe pas de regard de contrôle.**

*Un regard de contrôle propre et sec est un signe de bon fonctionnement de votre installation.*

## CONTRAINTES TERRAIN

---

**L'aménagement du terrain gêne le dispositif d'assainissement.**

Commentaires : **Arbres proche des drains**

Risques possibles : **Obstruction par les racines**

Réaménagement du terrain depuis la dernière visite : **Non**

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport : **Partiellement**

Travaux effectués : **pose du bac à graisses**

## DYSFONCTIONNEMENT

---

**Aucun dysfonctionnement observé au niveau du traitement.**

## DISPERSION DES EFFLUENTS

---

**Aucun rejet d'effluent n'a été constaté.**

**Effluent** : Terme générique désignant une eau résiduaire et plus généralement tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante.

*Pour information, le règlement du service est consultable et téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes, <http://cc-vallee-dordogne-foret-bessede.fr>, ou peut vous être envoyé sur simple demande.*

## REGARD AVANT TRAITEMENT

---

**Il existe un regard avant traitement.**

**Le regard est accessible.**

**Le regard ne présente pas de signes d'altération.**

Commentaires : **sur le puisard**

## REGARD DE CONTROLE

---

**Il n'existe pas de regard de contrôle.**

*Un regard de controle propre et sec est un signe de bon fonctionnement de votre installation.*

## CONTRAINTES TERRAIN

---

**L'aménagement du terrain gêne le dispositif d'assainissement.**

Commentaires : **Arbres proche des drains**

Risques possibles : **Obstruction par les racines**

Réaménagement du terrain depuis la dernière visite : **Non**

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport : **Partiellement**

Travaux effectués : **pose du bac à graisses**

## DYSFONCTIONNEMENT

---

**Aucun dysfonctionnement observé au niveau du traitement.**

## DISPERSION DES EFFLUENTS

---

**Aucun rejet d'effluent n'a été constaté.**

**Effluent** : Terme générique désignant une eau résiduaire et plus généralement tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante.

*Pour information, le règlement du service est consultable et téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes, <http://cc-vallee-dordogne-foret-bessede.fr>, ou peut vous être envoyé sur simple demande.*