



Dossier de Diagnostic Technique

articles L271.4 à L 271.6 du code la construction et de l'habitation

Seuls les rapports de diagnostics demandés par le vendeur ou un mandataire figurent dans le présent dossier. L'existence et le contenu de diagnostics réalisés antérieurement ou par un autre opérateur de diagnostic ne sont pas connus. En conséquence, AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'absence d'un ou plusieurs diagnostics. Il appartient au vendeur de compléter le présent dossier autant que de besoin afin de constituer un dossier de diagnostics techniques complet et conforme aux articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

MISSION N°: 470100681

PROPRIETAIRE

Nom: SCI VAP
Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

🔒 MISSION

Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

DONNEUR D'ORDRE

Nom: SCI VAP
Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

MISSION

Type : Maison Nbre pièces : Lot :

Cadastre: Bâtiment: Lot secondaire: Porte: Date de visite: 03/02/2020 Escalier:

Accompagnateur: SCI VAP (PROPRIETAIRE) Opérateur: ROSIER Arnaud Étage: RDC

DIAGNOSTICS

pb Diagnostic plomb

Diagnostic termites

Diagnostic gaz

Diagnostic électrique

a Diagnostic amiante

Diagnostic DPE

État des Risques et Pollutions (ERP)

n° de rapport : 470100681 DDT : 1 sur 63





Attestation sur l'Honneur

DECLARATION SUR L'HONNEUR - R271-3 CCH

Je soussigné(e), ROSIER Arnaud, agissant à la demande de SCI VAP, déclare sur l'honneur avoir procédé à l'ensemble des diagnostics compris dans le DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE établi par mes soins le 03/02/2020

- En toute impartialité et indépendance,
 Être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du CCH,
- Disposer de moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

Pour faire valoir ce que de droit.

Etablie le: 03/02/2020

Cachet:

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E
129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL 06.43.11.70.13 Siret: 84092418700015 - code APE: 7120B

Signature:

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret: 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DDT : 2 sur 63





Fiche de Synthèse

Cette fiche de synthèse ne dispense pas de la lecture des rapports de diagnostics. Elle ne peut pas être utilisée seule et ne peut remplacer en aucun cas les rapports de diagnostic qui doivent être annexés à la promesse et au contrat de vente ou location.

a <u>Diagnostic amiante</u>

A - CONCLUSIONS DU REPÉRAGE EFFECTIF:

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

B - <u>OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS RÉGLEMENTAIRES ISSUES DES RÉSULTATS DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE POUR LES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE</u> :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : : Aucune obligation réglementaire à signaler.

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : aucune obligation réglementaire à signaler.

C - PARTIES D'IMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATÉRIAUX OU PRODUITS POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES LIMITANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DE LA MISSION :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

	LOCAUX NON VISITES									
Etage	Local	Motif								
02	CHARPENTE TOITURE	eXPERTISE INPOSSIBLE SANS DEMONTAGE OU DETUILAGE								
	ÉLÉMENTS NON EXAMI	NÉS								
Etage	Local	Éléments et motif								
Néant	Néant	Néant								

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires

Etage	Local	Localisation	Composant	Motif
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Il est rappelé au propriétaire que les obligations réglementaires prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions des articles 3 des deux arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critéres d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

pb <u>Diagno</u>

Diagnostic plomb

Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements NON DEGRADES contenant du PLOMB à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire

Il a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de classe 1 ou 2 : le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic des classes 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements DEGRADES contenant du PLOMB à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire

Il a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de classe 3 : en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Tableau des éléments contenant du PLOMB NON DEGRADE ou NON VISIBLE

RDC	ENTREE	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
RDC	SALLE A MANGER 2	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
RDC	SALON 1	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
RDC	CUISINE 2	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
RDC	BUANDERIE	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
RDC	SALON 2	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	PALIER 1	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	CHAMBRE SALLE DE BAIN 1	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A), Fenêtre 1 : volet (C)
01	COULOIR 1	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	CHAMBRE 1	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	COULOIR 2	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	CHAMBRE 2	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	CHAMBRE SALLE DE BAIN 2	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	CHAMBRE 3	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	CHAMBRE 4	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
01	CHAMBRE 5	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A), Fenêtre 1 : volet (C)
01	CHAMBRE 6	Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A)
	Tableau de	es éléments contenant du PLOMB en ÉTAT D'USAGE
RDC	SALLE A MANGER 1	Fenêtre 1 : volet (C)
RDC	SALON 2	Fenêtre 1 : volet (C)
01	COULOIR 1	Fenêtre 1 : garde corps 1 (C)
01	CHAMBRE SALLE DE BAIN 2	Fenêtre 1 : volet (C)
01	CHAMBRE 4	Fenêtre 1 : volet (C)
	Tableau o	les éléments contenant du PLOMB ÉTAT DÉGRADÉ
RDC	CUISINE 2	Fenêtre 1 : volet (C)
01	CHAMBRE 1	Fenêtre 1 : volet (C)
01	CHAMBRE 6	Fenêtre 1 : volet (C)



Diagnostic électrique

5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.



Diagnostic gaz

L'installation ne comporte aucune anomalie.



Diagnostic termites


Dans les bâtiments, parties de bâtiment, pièces, volumes, ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés, il n'a pas été repéré d'indice d'infestation par les termites.

n° de rapport : 470100681 DDT : 4 sur 63

Absence d'indice d'infestation par les termites sur les abords immédiats du bâtiment.



Diagnostic DPE







Constat des Risques d'Exposition au Plomb

PARTIE PRIVATIVE - AVANT VENTE

Articles L 271-4 à -6 et R271-1 à -5 du code de la construction et de l'habitation, articles L1334-5, L1334-6, L1334-8 et 8-1, L1334-9 et -10, L1334-12, R1334-3 à -5, R1334-10 à -13 du code de la santé publique, Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

MISSION N°: 470100681

PROPRIETAIRE

Nom: SCI VAP
Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

MISSION

Adresse : LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

⚠ DONNEUR D'ORDRE

Nom: SCI VAP
Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

MISSION

Type: Maison Nbre pièces : Cadastre :

Lot: Bâtiment: Porte:
Lot secondaire: Date de visite: 03/02/2020 Date Rapport:

Lot secondaire : Date de visite : 03/02/2020 Date Rapport : 03/02/2020

Accompagnateur : SCI VAP (PROPRIETAIRE) Opérateur : ROSIER Arnaud Étage : RDC

Signature de l'opérateur :

CONCLUSIONS

Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements NON DEGRADES contenant du PLOMB à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire

Il a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de classe 1 ou 2 : le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic des classes 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements DEGRADES contenant du PLOMB à une concentration supérieure ou égale au seuil réglementaire

Il a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de classe 3 : en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

------ Suite des éléments règlementaires de début de rapport ------

Résumé du tableau de mesures :

1100umo da tabioda do modardo i		
	Nombre d'unités de diagnostic :	Pourcentage d'unités de diagnostic :
Nombre total d'unités de diagnostic :	383	100%
Unités de diagnostic en classe 0 :	321	83.8 %
Unités de diagnostic en classe 1 :	36	9.4 %
Unités de diagnostic en classe 2 :	5	1.3 %
Unités de diagnostic en classe 3 :	3	0.8 %
Unités de diagnostic non mesuré :	18	4.7 %

Situations de risque de saturnisme infantile :

Au moins une pièce du local objet du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic en classe 3	NON
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic en classe 3	NON

Situations de dégradation du bâti mis en évidence :

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en partie ou tout effondré	
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulure, de ruissellement ou d'écoulement sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce	
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité	

Le rapport n'a pas été envoyé à l'agence régionale de santé.

AR DIAGNOSTICS - 129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL, atteste que le présent constat des risques d'exposition au plomb dans les locaux (annexes comprises) ci-avant référencés, réalisé avec un appareil portable à fluorescence X à source radioactive, autorisation de CIREA n° T470264 valide jusqu'au 30/06/2021 a été rédigé conformément à la réglementation en vigueur, notamment à l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP :

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. Durée du validité d'un CREP si présence de plomb :

- pour un CREP Vente : 1 an - pour un CREP locatif : 6 ans

En cas d'absence de revêtements contenant du plomb ou de présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures au seuil réglementaire il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat.

Liste détaillée des locaux visités :

ENTREE, SALLE A MANGER 1, SALLE A MANGER 2, WC 1, RANGEMENT, CUISINE 1, SALON 1, CUISINE 2, BUANDERIE, CHAUFFERIE, WC 2, SALON 2, PALIER 1, CHAMBRE SALLE DE BAIN 1, COULOIR 1, CHAMBRE 1, SALLE DE BAIN 1, COULOIR 2, CHAMBRE 2, CHAMBRE SALLE DE BAIN 2

CHAMBRE 3, SALLE DE BAIN 2, RANGEMENT 2, PALIER 2, CHAMBRE 4, CHAMBRE 5, SALLE DE BAIN 3, CHAMBRE 6, LOFT, SALLE DE BAIN 4, CHAMBRE 7, CAVE, GARAGE, GRANGE, EXTERIEUR

Liste détaillée des locaux non visités avec motif de l'absence de la visite :

CHARPENTE TOITURE: eXPERTISE INPOSSIBLE SANS DEMONTAGE OU DETUILAGE

État d'occupation du bien :

Le local est-il habité lors de la visite : OUI Présence de mineurs de -6 ans : NON RENSEIGNÉ

Type d'appareil portable utilisé :

Les relevés de mesure du plomb ont été réalisés sur place par un appareil portable à fluorescence X, de marque FEnX 8mCi permettant de déterminer la concentration surfacique en plomb supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm²) contenant du plomb. Caractéristiques de l'appareil : N° 2-0289 - Date de chargement de la source : 01/07/2018 - Nature du radionucléide : 109 Cd - Activité à la date de chargement de la source: 370 MBq

Constatations diverses:

Aucune

Contrat d'assurance : MMA : 114.231.812

>Année de construction : Non précisée (antérieur au 1er janvier 1949 sur déclaration du mantadaire)

pb

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC PLOMB 2 sur 18 DDT : 7 sur 63

AR DIAGNOSTICS
129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com
Siret: 84092418700015

1. <u>NOM ET COORDONNÉES DE L'ORGANISME AYANT PROCÉDÉ AU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB</u> :

ROSIER Arnaud membre du réseau BC2E

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétence sont certifiées par Philippe TROYAUX, Directeur Général d?l.Cert
- Parc d?Affaires, Espace Performance ? Bât K ? 35760 Saint-Grégoire, numéro de certification : CPDI4890
- Assurance :114.231.812 Date de validité : 31/12/2020
- AR DIAGNOSTICS 129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL

2. <u>DÉSIGNATION DU BIEN AYANT FAIT L'OBJET DU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB</u>:

- Maison Propriétaire : SCI VAP LE BOURG 24440 SAINTE-SABINE-BORN (annexes comprises)
- Le propriétaire a été informé qu'à titre exceptionnel des prélèvements pourront être réalisés au cours du constat.

3. DÉTAIL DE LA MISSION DE CONSTAT :

Le 03/02/2020 nous nous sommes rendus sur place afin de visiter l'ensemble des locaux, ci dessus désignés, selon la procédure détaillée ci-dessous :

- Visite exhaustive des locaux ou parties communes
- Réalisation d'un croquis sommaire.
- Etablissement de la liste détaillée des locaux ou parties communes visités et de ceux non visités.
- Observation de l'état de surface de chaque unité de diagnostic et établissement de la liste de ces unités dont la surface est dégradée et susceptibles de rendre du plomb accessible, et en complément la liste de celles qui ne sont pas dégradées et qui contiennent du plomb. Dans chaque local, des unités de diagnostics sont définies. Elles correspondent à des éléments à priori une meme substrat et un meme historique en matiere de construction et de revêtement. Ainsi, chaque pan de mur, chaque fenêtre, chaque porte d'un local sont des unités de diagnostic à part entière. Lorsque, à l'évidence, il n'y a aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire (béton, pierre apparente, brique, carrelage, faïence ...). Il en va de même si les éléments ne peuvent avoir de revêtement susceptible de contenir du plomb (rénovation ou construction récente).
- Détermination des unités de diagnostic devant faire l'objet de mesure de concentration en plomb.
- Réalisation de ces mesures.
- Qualification de l'état de conservation du revêtement de chaque unité de diagnostic.
- Rédaction d'un rapport complet détaillé.

4. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE:

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb - et de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risque d'exposition au plomb.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ...

4.1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluoréscence X :

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm2.

4.2. Stratégie de mesurage :

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

4.3. Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire :

Lorsque l'auteur du constat repére des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

pb

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC PLOMB 3 sur 18 DDT : 8 sur 63

5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS:

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-après :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, les plinthes similaires d'un même local, chaque côté d'une porte ou d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures en fonction de la concentration en plomb et de l'état de conservation, comme ci-dessous :

Concentration en plomb	État de conservation	Classement
		0
	Non dégradé ou non visible	1
>= seuil	État d'usage	2
	Dégradé	3

Les unités n'ayant pas fait l'objet de mesure ne sont pas classées.

6. RAPPORT DU CONSTAT:

Le présent rapport a pour objet de donner l'ensemble des informations permettant d'établir le constat des risques d'exposition au plomb, conformément aux articles L. 1334-5, L. 1334-6, L. 1334-9 et L. 1334-10 et L. 1334-13 du Code la Santé Publique et à l'arrêté du 19 aout 2011 relatif au CREP.

Il récapitule sous forme de tableau, l'ensemble des unités de diagnostic ayant fait l'objet d'une mesure et les unités n'ayant pu faire l'objet d'une mesure avec motif de l'absence de mesure.

Il donne notamment leurs localisations, le substrat de l'unité de diagnostic (par examen visuel), le revêtement apparent, le résultat de la mesure, la nature de la dégradation et le classement correspondant.

Il mentionne également, en complément, la liste de celles qui ne sont pas dégradées et qui contiennent du plomb.

7. MESURES D'ÉTALONNAGES:

Mesure de début : 0.95 - Mesure de fin : 1.02

Etabli le 03/02/2020

Cachet:

AR DIAGNOSTICS
AR DIAGNOSTICS
129 PLACE DU HAUT MORVAN
47210 VILLEREAL
06.43.11.70.13
Siret: 84092418700015 - code APE: 7120B

Signature:

2

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ: Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

pb

AR DIAGNOSTICS

129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL

Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com

Siret: 84092418700015

n° de rapport: 470100681

DIAGNOSTIC PLOMB 4 sur 18

DDT: 9 sur 63

Récapitulatif des mesures et informations nécessaires au constat de repérage Plomb



	RDC - ENTREE										
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation	
1 2		Plafond	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0		
3	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		4.70	POS	Non dégradé	1		
4	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		4.70	POS	Non dégradé	1		
5 6	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0		
7 8	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0		
9 10	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0		
11 12	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0		
N	Nombre total d'unités de diagnostic		7		ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %	

				RDC	- SALLE A N	IANG	ER 1			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
13 14		Plafond	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
15 16	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
17 18	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
19 20	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
21 22	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
23 24	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
25 26	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
27	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		2.10	POS	Etat d'usage (usure par friction, traces de chocs)	2	
N	Nombre total d'unités de diagnostic		8		ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

	RDC - SALLE A MANGER 2										
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation	
28 29		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0		
30 31	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0		
32 33	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0		
34 35	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0		
36 37	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0		
38	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		3.50	POS	Non dégradé	1		
39	А	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		4.80	POS	Non dégradé	1		
40 41	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0		
42 43	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0		
44 45	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0		



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC PLOMB 5 sur 18 DDT : 10 sur 63

Nombre total d'unités de diagnostic		13	Nombre d'uni	ités de classe	0		% de classe 3		0.00 %	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
48 49	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
46 47	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	

					RDC - WC	: 1				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
50 51		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
52 53	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
54 55	А	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
56 57	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
58 59	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
60 61	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
62 63	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
N	Nombre total d'unités de diagnostic		7	Nombre d'uni	tés de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

				ı	RDC - RANGE	MEN	T			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
64 65		Plafond	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
66 67	Α	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.00 0.05	NEG		0	
68 69	В	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.00 0.05	NEG		0	
70 71	С	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.03 0.08	NEG		0	
72 73	D	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.00 0.07	NEG		0	
74 75	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
76 77	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.08	NEG		0	
78 79	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.07	NEG		0	
80 81	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
82 83	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
84 85	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG	EG 0		
N		e total d'unités de diagnostic	11		ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

					RDC - CUISI	NE 1				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
86 87		Plafond	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
88 89	Α	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.01 0.06	NEG		0	
90 91	В	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.03 0.08	NEG		0	
92 93	С	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.02 0.07	NEG		0	
94 95	D	Mur	Plâtre	FAIENCE		0.01 0.06	NEG		0	
96 97	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	

98 99	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
100 101	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
102 103	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
104 105	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
106 107	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
108 109	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
N		e total d'unités de diagnostic	12	Nombre d'unité	és de classe	0		% de classe 3		0.00 %

					RDC - SALO	ON 1				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
110 111		Plafond	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
112	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		3.40	POS	Non dégradé	1	
113	А	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		3.40	POS	Non dégradé	1	
114 115	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
116 117	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
118 119	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.06	NEG		0	
120 121	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
122 123	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		0.00 0.08	NEG		0	
N	Nombre total d'unités de diagnostic		8	Nombre d'uni	ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

					RDC - CUISI	NE 2				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
124 125		Plafond	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
126 127	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
128 129	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
130 131	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
132 133	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
134	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		4.60	POS	Non dégradé	1	
135	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		2.20	POS	Non dégradé	1	
136 137	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
138 139	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
140 141	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
142 143	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
144	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		2.30	POS	Dégradé (fissures, écaillages)	3	
N		e total d'unités de diagnostic	12		tés de classe 3	1		% de classe 3		8.33 %

					RDC - BUANDERIE												
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation							
145 146		Plafond	Plâtre	Papier peint		0.01 0.06	NEG		0								
147 148		Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0								

149 150	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.00	NEG		0	
151 152	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.00	NEG		0	
153 154	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
155	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		3.30	POS	Non dégradé	1	
156	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		4.80	POS	Non dégradé	1	
157 158	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
159 160	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
161 162	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.07	NEG		0	
163 164	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
N		e total d'unités de diagnostic	11	Nombre d'uni	ités de classe	0	% de classe 3			0.00 %

				F	RDC - CHAUF	FERI	E			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
165 166		Plafond	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
167 168	А	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
169 170	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
171 172	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
173 174	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
175 176	А	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
177 178	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
179 180	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
181 182	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
183 184	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
185 186	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05			0	
N		e total d'unités de diagnostic	11	Nombre d'uni		0		% de classe 3		0.00 %

	RDC - WC 2											
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation		
187 188		Plafond	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			
189 190	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			
191 192	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
193 194	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			
195 196	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
197 198	А	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
199 200	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0			
201 202	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
203 204	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0			
205 206	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			
207 208	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			

					RDC - SALO	ON 2				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
209 210		Plafond	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
211 212	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
213 214	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
215 216	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
217 218	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.05	NEG		0	
219	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		3.60	POS	Non dégradé	1	
220	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		3.50	POS	Non dégradé	1	
221 222	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
223 224	O	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
225 226	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
227 228	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
229	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		3.50	POS	Etat d'usage (usure par friction, traces de chocs)	2	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N		e total d'unités de diagnostic	13	Nombre d'uni	ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

					01 - PALIE	R 1				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
230 231		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
232 233	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
234 235	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
236 237	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
238 239	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
240	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		4.80	POS	Non dégradé	1	
241	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		3.40	POS	Non dégradé	1	
242 243	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
244 245	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
246 247	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
248 249	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
N		e total d'unités de diagnostic	11		ités de classe 3	0		% de classe 3	_	0.00 %

				01 - CH	AMBRE SALI	E DE	BAIN	N 1		
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
250 251		Plafond	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
252 253	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
254 255		Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
256 257	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC PLOMB 9 sur 18 DDT : 14 sur 63

268 269 270	C	Fenêtre 1 : dormant extérieur Fenêtre 1 : volet	Bois Bois	Peinture Peinture	0.02 0.07 3.40	NEG POS	Non dégradé	0 1	
266 267	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture	0.01 0.06	NEG		0	
264 265	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture	0.02 0.07	NEG		0	
262 263	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture	0.02 0.07	NEG		0	
261	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture	4.80	POS	Non dégradé	1	
260	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture	3.40	POS	Non dégradé	1	
258 259	D	Mur	Plâtre	Peinture	0.01 0.06	NEG		0	

					01 - COULO	IR 1				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
271 272		Plafond	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
273 274	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
275 276	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
277 278	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
279 280	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
281	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		2.10	POS	Non dégradé	1	
282	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		2.10	POS	Non dégradé	1	
283 284	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
285 286	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
287 288	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
289 290	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
291	С	Fenêtre 1 : garde corps 1	Bois	Peinture		2.10	POS	Etat d'usage (usure par friction, traces de chocs)	2	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N	Nombre total d'unités de diagnostic		13	Nombre d'uni		0		% de classe 3		0.00 %

	01 - CHAMBRE 1											
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation		
292 293		Plafond	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0			
294 295	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
296 297	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0			
298 299	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			
300 301	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			
302	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		3.50	POS	Non dégradé	1			
303	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		2.10	POS	Non dégradé	1			
304 305	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
306 307	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			
308 309	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			
310 311	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			

١		e total d'unités de diagnostic	13	Nombre d'un	ités de classe	1		% de classe 3	·	7.69 %
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
312	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		4.70	POS	Dégradé (fissures, écaillages)	3	

				01	1 - SALLE DE	BAIN	I 1			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
313 314		Plafond	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
315 316	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
317 318	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
319 320	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
321 322	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
323 324	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.08	NEG		0	
325 326	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
327 328	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
329 330	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
331 332	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
333 334	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG 0		0	
N	Nombre total d'unités de diagnostic		11		ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

					01 - COULO	IR 2				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
335 336		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
337 338	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
339 340	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
341 342	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
343 344	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
345	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		2.20	POS	Non dégradé	1	
346	А	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		4.60	POS	Non dégradé	1	
347 348	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
349 350	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
351 352	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
353 354	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
-		Plinthe	Bois			-			-	Abs. revêtement
N		e total d'unités de diagnostic	12		ités de classe 3	0		% de classe 3	_	0.00 %

	01 - CHAMBRE 2											
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation		
355 356		Plafond	Plâtre	Papier peint		0.02 0.07	NEG		0			
357 358	А	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
359 360		Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG	_	0			

361 362	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
363 364	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
365	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		2.20	POS	Non dégradé	1	
366	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		4.80	POS	Non dégradé	1	
367 368	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
369 370	O	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
371 372	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
373 374	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
375 376	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N		e total d'unités de diagnostic	13	Nombre d'uni	tés de classe	0		% de classe 3		0.00 %

				01 - CH	AMBRE SALI	E DE	BAIN	N 2		
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
377 378		Plafond	Plâtre	Papier peint		0.03 0.08	NEG		0	
379 380	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
381 382	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.06	NEG		0	
383 384	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
385 386	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
387	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		4.80	POS	Non dégradé	1	
388	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		3.40	POS	Non dégradé	1	
389 390	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
391 392	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
393 394	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
395 396	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG	_	0	
397	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		3.80	POS	Etat d'usage (usure par friction, traces de chocs)	2	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N	Nombre total d'unités de diagnostic		13	Nombre d'uni		0		% de classe 3		0.00 %

	01 - CHAMBRE 3											
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation		Résul	Nature	Classeme	Observation		
398 399		Plafond	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0			
400 401	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0			
402 403	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			
404 405	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0			
406 407	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			
408	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		2.10	POS	Non dégradé	1			
409	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		4.80	POS	Non dégradé	1			
410 411	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			
412 413	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.08	NEG		0			
414 415	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			

	N		e total d'unités de diagnostic	13	Nombre d'uni	ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %
	-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
4	418 419	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
4	416 417	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	

				01	I - SALLE DE	BAIN	12			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
420 421		Plafond	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
422 423	А	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
424 425	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
426 427	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
428 429	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
430 431	А	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
432 433	А	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
434 435	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
436 437	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
438 439	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
440 441	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N		e total d'unités de diagnostic	12	Nombre d'un	tés de classe	0		% de classe 3		0.00 %

					01 - RANGEM	ENT:	2			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
442 443	А	Mur	Plâtre	CREPIS		0.00 0.05	NEG		0	
444 445	В	Mur	Plâtre	CREPIS		0.01 0.06	NEG		0	
446 447	С	Mur	Plâtre	CREPIS		0.00 0.05	NEG		0	
448 449	D	Mur	Plâtre	CREPIS		0.01 0.08	NEG		0	
450 451	А	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
452 453	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
454 455	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
456 457	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
458 459	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
460 461	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
N		e total d'unités de diagnostic	10	Nombre d'uni	ités de classe	0		% de classe 3		0.00 %

					01 - PALIE	R 2				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
462 463		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
464 465		Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
466 467	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	

468 469	С	Mur	Plâtre	Peinture	0.03 0.08	NEG		0	
470 471	D	Mur	Plâtre	Peinture	0.01 0.06	NEG		0	
472 473	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture	0.02 0.07	NEG		0	
474 475	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture	0.00 0.05	NEG		0	
476 477	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture	0.03 0.08	NEG		0	
478 479	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture	0.00 0.05	NEG		0	
480 481	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture	0.01 0.06	NEG		0	
482 483	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture	0.01 0.06	NEG		0	
-		Plinthe	Bois		-	-	-	-	Abs. revêtement
N		e total d'unités de diagnostic	12	Nombre d'uni	 0		% de classe 3		0.00 %

					01 - CHAMB	RE 4				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
484 485		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
486 487	Α	Mur	Plâtre	Papier peint		0.03 0.08	NEG		0	
488 489	В	Mur	Plâtre	Papier peint		0.00 0.05	NEG		0	
490 491	С	Mur	Plâtre	Papier peint		0.00 0.05	NEG		0	
492 493	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.01 0.06	NEG		0	
494	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		2.20	POS	Non dégradé	1	
495	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		3.50	POS	Non dégradé	1	
496 497	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
498 499	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
500 501	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
502 503	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
504	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		4.60	POS	Etat d'usage (usure par friction, traces de chocs)	2	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N	Nombre total d'unités de diagnostic		13	Nombre d'uni	ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

	01 - CHAMBRE 5											
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation		
505 506		Plafond	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0			
507 508	А	Mur	Plâtre	Papier peint		0.00 0.05	NEG		0			
509 510	В	Mur	Plâtre	Papier peint		0.03 0.08	NEG		0			
511 512	С	Mur	Plâtre	Papier peint		0.03 0.08	NEG		0			
513 514	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.03 0.08	NEG		0			
515	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		2.20	POS	Non dégradé	1			
516	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		3.50	POS	Non dégradé	1			
517 518	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			
519 520	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.07	NEG		0			
521 522	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0			
523 524	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0			

	N		e total d'unités de diagnostic	13	Nombre d'uni	ités de classe	0		% de classe 3		0.00 %
	-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
1	525	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		3.40	POS	Non dégradé	1	

				01	- SALLE DE	BAIN	13			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
526 527		Plafond	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
528 529	Α	Mur	Plâtre	Papier peint		0.00 0.05	NEG		0	
530 531	В	Mur	Plâtre	Papier peint		0.02 0.07	NEG		0	
532 533	С	Mur	Plâtre	Papier peint		0.02 0.07	NEG		0	
534 535	D	Mur	Plâtre	Papier peint		0.03 0.08	NEG		0	
536 537	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
538 539	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
540 541	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
542 543	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
544 545	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
546 547	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
-		Plinthe	Bois			-	-	•	-	Abs. revêtement
N	Nombre total d'unités de diagnostic		12	Nombre d'uni		0		% de classe 3		0.00 %

					01 - CHAMB	RE 6				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
548 549		Plafond	Plâtre	Papier peint		0.00 0.05	NEG		0	
550 551	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
552 553	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
554 555	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
556 557	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
558	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		2.30	POS	Non dégradé	1	
559	А	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		4.60	POS	Non dégradé	1	
560 561	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
562 563	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
564 565	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
566 567	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
568	С	Fenêtre 1 : volet	Bois	Peinture		4.70	POS	Dégradé (fissures, écaillages)	3	
-		Plinthe	Bois			-			-	Abs. revêtement
N	Nombre total d'unités de diagnostic		13		ités de classe 3	1		% de classe 3		7.69 %

					02 - LOF	Т				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
569 570		Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
571 572	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	

573 574	С	Mur	Plâtre	Peinture	0.02 0.07	NEG		0	
575 576	D	Mur	Plâtre	Peinture	0.01 0.06	NEG		0	
577 578	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture	0.03 0.08	NEG		0	
579 580	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture	0.00 0.05	NEG		0	
581 582	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture	0.03 0.08	NEG		0	
583 584	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture	0.03 0.08	NEG		0	
585 586	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture	0.01 0.06	NEG		0	
587 588	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture	0.02 0.07	NEG		0	
-		Plinthe	Bois		-	- 1	-	-	Abs. revêtement
N		e total d'unités de diagnostic	11	Nombre d'uni	 0		% de classe 3		0.00 %

				02	2 - SALLE DE	BAIN	I 4			
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
589 590	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
591 592	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
593 594	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
595 596	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
597 598	А	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
599 600	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
601 602	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
603 604	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
605 606	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
607 608	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N		e total d'unités de diagnostic	11		ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

					02 - CHAMB	DE 7				
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	<u> </u>	Résul	Nature	Classeme	Observation
609 610	Α	Mur	Plâtre	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
611 612	В	Mur	Plâtre	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
613 614	С	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
615 616	D	Mur	Plâtre	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
617 618	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
619 620	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
621 622	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
623 624	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
625 626	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
627 628	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
-		Plinthe	Bois			-	-	-	-	Abs. revêtement
N	Nombre total d'unités de diagnostic		11		ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

	SOUS-SOL - CAVE									
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
629 630	А	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
631 632	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
633 634	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
635 636		Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
637 638	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
639 640		Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
N	Nombre total d'unités de diagnostic		6	Nombre d'un	ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

	RDC - GARAGE									
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
641 642	Α	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
643 644	Α	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
645 646	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
647 648	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
649 650	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
651 652	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
Nombre total d'unités de diagnostic		6		ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %	

	RDC - GRANGE									
N°	Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure (grandes surfaces)	mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
653 654	А	Porte 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.01 0.06	NEG		0	
655 656	А	Porte 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.02 0.05	NEG		0	
657 658	С	Fenêtre 1 : intérieure	Bois	Peinture		0.02 0.07	NEG		0	
659 660	С	Fenêtre 1 : extérieure	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
661 662	С	Fenêtre 1 : dormant intérieur	Bois	Peinture		0.00 0.05	NEG		0	
663 664	С	Fenêtre 1 : dormant extérieur	Bois	Peinture		0.03 0.08	NEG		0	
N	Nombre total d'unités de diagnostic		6	Nombre d'un	ités de classe 3	0		% de classe 3		0.00 %

	RDC - EXTERIEUR									
N	[°] Zone	Unité Diagnostic	Substrat	Revêtement de la mesure apparent (grandes surfaces)		mg/cr	Résul	Nature	Classeme	Observation
	Nombre total d'unités de diagnostic		0	Nombre d'un	ités de classe 3	0		% de classe 3		0 %

INFORMATIONS

(Conforme à l'annexe II de l'arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb)

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé :

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb :

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

n° de rapport : 470100681 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL DIAGNOSTIC PLOMB 18 sur 18 Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com DDT: 23 sur 63

Siret: 84092418700015

AR DIAGNOSTICS





Rapport de l'état relatif du Bâtiment à la Présence de Termites

Conforme à l'arrêté du 29 mars 2007, modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, définissant le modéle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites et des articles L 271-4 à L 271-6, L. 133-5, L. 133-6, R. 133-7, R. 133-8 et R. 271-1 à R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation - Références normatives : NF P 03-201 de février 2016.

MISSION N°: 470100681

A. PROPRIETAIRE

Nom: SCI VAP
Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

A. IMMEUBLE OBJET DU PRÉSENT ÉTAT

Adresse : LE BOURG

Ville : 24440 SAINTE-SABINE-BORN

🚹 A. DONNEUR D'ORDRE

Nom: SCI VAP
Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

B. MISSION

Type: Maison Nbre pièces: Lot

Cadastre : Bâtiment : Lot secondaire : Étage : RDC Porte : Escalier :

Nb de niveau : 5 Date de visite : 03/02/2020 Heure début / fin : 16h30 - 17h30

Accompagnateur : SCI VAP (PROPRIETAIRE) Opérateur : ROSIER Arnaud

Lieu du constat situé dans une zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à court terme (au sens de l'article L.133-5 du

CCH): OUI

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

- Traitements antérieurs contre les termites : AUCUN
- Présence de termites dans le bâtiment : AUCUNES
- Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postÉrieure au 1/11/2006 : **NON**

Documents fournis par le propriétaire ou le donneur d'ordre : AUCUN

Observations: Néant

SYNTHÈSE

Dans les bâtiments, parties de bâtiment, pièces, volumes, ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés, il n'a pas été repéré d'indice d'infestation par les termites.

Absence d'indice d'infestation par les termites sur les abords immédiats du bâtiment.

Cette synthèse n'est qu'informative. Les résultats réglementaires et normatifs du diagnostic termites sont constitués par la totalité du tableau du rapport termites intitulé 'D- IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés ou ayant été infestés par des termites et de ceux qui ne le sont pas)'.

Pour les parties de bâtiments mentionnées dans le rapport comme non visitées et pour les ouvrages, parties d'ouvrages et éléments déclarés dans le même rapport comme non examinés, aucun résultat n'est possible quant à la présence ou l'absence d'indices d'infestation par des termites ou autres agents de dégradation biologique du bois.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. Il ne saurait servir en aucun cas de garantie pour toutes constatations postérieures à la date de visite. L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC TERMITES 1 sur 7 DDT : 24 sur 63

C. <u>DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC EFFECTUANT L'ÉTAT RELATIF A LA PRÉSENCE DE</u> **TERMITES**:

ROSIER Arnaud membre du réseau BC2E

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Philippe TROYAUX, Directeur Général d?l.Cert - Parc d?Affaires, Espace Performance ? Bât K ? 35760 Saint-Grégoire, numéro de certification : CPDI4890
- Assurance :114.231.812 Date de validité : 31/12/2020
- AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL

D. <u>IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC</u> (identification des éléments infestés ou ayant été infestés par des termites et de ceux qui ne le sont pas) :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultat du diagnostic d'infestation (3)
Étage : RDC - ENTREE	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - SALLE A MANGER 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - SALLE A MANGER 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - WC 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (COLOMBAGE) - Mur B (COLOMBAGE) - Mur C (COLOMBAGE) - Mur D (COLOMBAGE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - RANGEMENT	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (FAIENCE Plâtre) - Mur B (FAIENCE Plâtre) - Mur C (FAIENCE Plâtre) - Mur D (FAIENCE Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - CUISINE 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (FAIENCE Plâtre) - Mur B (FAIENCE Plâtre) - Mur C (FAIENCE Plâtre) - Mur D (FAIENCE Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - SALON 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC TERMITES 2 sur 7

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com DDT: 25 sur 63 Siret: 84092418700015

Étage : RDC - CUISINE 2	Sol (METAL) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - BUANDERIE	Sol (Carrelage) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - CHAUFFERIE	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - WC 2	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - SALON 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - PALIER 1	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE SALLE DE BAIN 1	Sol (JONG DE MER) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - COULOIR 1	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : garde corps 1 (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE 1	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - SALLE DE BAIN 1	Sol (BETON) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC TERMITES 3 sur 7 DDT : 26 sur 63

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

I	1	
Étage : 01 - COULOIR 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE SALLE DE BAIN 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE 3	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - SALLE DE BAIN 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - RANGEMENT 2	Sol (Parquet) - Plafond (Bois) - Mur A (CREPIS Plâtre) - Mur B (CREPIS Plâtre) - Mur C (CREPIS Plâtre) - Mur D (CREPIS Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - PALIER 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE 4	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE 5	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: volet (Peinture Bois)	
		l



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC TERMITES 4 sur 7 DDT : 27 sur 63

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

Étage : 01 - SALLE DE BAIN 3	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 01 - CHAMBRE 6	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 02 - LOFT	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 02 - SALLE DE BAIN 4	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : 02 - CHAMBRE 7	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : SOUS-SOL - CAVE	Plafond (Béton) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - GARAGE	Plafond (CHARPENTE) - Mur A (BRIQUE) - Mur B (BRIQUE) - Mur C (BRIQUE) - Mur D (BRIQUE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites
Étage : RDC - GRANGE	Sol (BETON) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)	Absence d indices d infestation de termites

⁽¹⁾ Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

E. CATÉGORIE DE TERMITES EN CAUSE :

Néant

F. <u>IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS (PIÈCES ET VOLUMES) N'AYANT PU</u> <u>ÊTRE VISITÉS ET JUSTIFICATION</u> :

CHARPENTE TOITURE - eXPERTISE INPOSSIBLE SANS DEMONTAGE OU DETUILAGE

G. <u>IDENTIFICATION DES OUVRAGES</u>, <u>PARTIES D'OUVRAGES ET ÉLÉMENTS QUI N'ONT PAS ÉTÉ EXAMINÉS ET JUSTIFICATION</u> :

Pièces	Éléments non examinés
Néant	Néant



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC TERMITES 5 sur 7 DDT : 28 sur 63

⁽²⁾ Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

⁽³⁾ Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

H. MOYENS D'INVESTIGATION UTILISÉS : OUTILS ET MÉTHODES

Sauf écart ou adjonction mentionné dans le rapport, les préconisations méthodologiques de la norme NF P 03-201 de février 2016 sont appliquées. Plus précisément, là ou c'est réalisable sans démontage ni détérioration, l'investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment considéré. Pour y parvenir, l'opérateur utilise les outils appropriés associés à la méthodologie de prospection et d'investigation, comme décrit ci-après :

- Outils : outre le sondage (visuel et physique) et le poinçon qui sont systématiquement utilisés, une lampe torche, loupe sont utilisées autant que de besoin.
- Méthodologie de prospection :
 - * vision de loin
 - * observation visuelle de tous les supports (pas seulement en bois)
 - * observation rapprochée des points sensibles avec sondage physique à l'aide du poincon
 - sondages visuels et physiques de tous les éléments en bois
- Méthodologie d'investigation :
 - à l'extérieur : observation générale (et particulière si besoin) du bâti et du non bâti
 - à l'intérieur : recherche des zones propices au passage ainsi qu'au développement des termites (sources de nourriture : bois, cellulose ..., sources d'eau et de matériaux de construction : terre, plâtre ..., partie enterrée de la colonie, galeries de circulation (d'aspect terreux notamment))
- Principaux indices d'infestation par les termites à rechercher :
 - altérations dans le bois (avec ou sans féces)
 - termites vivants
 - galerie-tunnels ou concrétions
 - cadavres ou restes de termites
 - * orifices obturés ou non

I. CONSTATATIONS DIVERSES:

Indices d'infestation par des agents de dégradation biologique du bois autres que des termites :

Des indices d'infestation ont été repérés. Ils ne sont pas causés par des termites. Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature et le nombre de ces autres agents.

NOTE 1 : Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200;

Indices d'infestation par des termites aux abords de l'immeuble examiné :

J. OBSERVATIONS:

Néant

K. INFORMATIONS:

- Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission;
- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux ;

Le rapport de l'état relatif à la présence de termites, lorsqu'il est établi dans le cadre de l'article L 133-6 du CCH, doit mentionner les notas suivant:

NOTE 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

NOTE 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

NOTE 4 : "Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont certifiées par Philippe TROYAUX, Directeur Général d?l.Cert - Parc d?Affaires, Espace Performance ? Bât K ? 35760 Saint-Grégoire"; AUTRE:

Article L 112-17 du CCH: "Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer."

Article L 133-5 du CCH : "Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiées, un arrêté préfectoral pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en Mairie.";

L. ECARTS / ADJONCTIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF P 03-201 :

Absence de copie de contrat de mission accepté par le donneur d'ordre annexée au présent rapport : les conditions dans lesquelles la mission nous a été confiée n'ont pas permis d'obtenir l'accord écrit du client préalablement à notre intervention et d'en annexer une copie au présent rapport, comme préconisé par la norme NF P 03-201. Toutefois, ce manquement n'a aucune incidence sur nos opérations de repérage et n'est pas de nature à remettre en cause le sérieux, l'exhaustivité et la qualité de notre intervention. L'absence de cet accord écrit ne saurait en aucun cas être interprété comme une absence d'accord préalable entre les parties.

Cachet de l'entreprise

DIAGNOSTICS IMMORILIERS

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 03/02/2020 Fait à VILLEREAL, le 03/02/2020 Nom / Prénom : ROSIER Arnaud

AGNOSTICS membre du réseau 129 PLACE DU HAUT MORVAN

47210 VILLEREAL 06.43.11.70.13 Siret: 84092418700015 - code APE: 7120B

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com Siret: 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC TERMITES 6 sur 7

DDT: 29 sur 63



RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ: Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980). **NOTE 5**: Un modèle de rapport est fixé par arrêté.



AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015 n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC TERMITES 7 sur 7 DDT : 30 sur 63





État des Installations Intérieures de Gaz

articles L 271-4 à L 271-6, L. 134-6, R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation, arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par arrêté du 12 février 2014, arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz Référence normative : d'après la norme NF P 45-500 du 12 janvier 2013

MISSION N°: 470100681

A. PROPRIETAIRE

SCI VAP Nom: Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN A. MISSION

Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

DONNEUR D'ORDRE

SCI VAP Nom: Adresse: LE BOURG

Ville: 24440 SAINTE-SABINE-BORN

A. MISSION

Type: Maison Nbre pièces : _ot :

Cadastre : Bâtiment : Lot secondaire :

Porte: Date de visite : 03/02/2020 Escalier:

Accompagnateur : SCI VAP (PROPRIETAIRE) **ROSIER Arnaud** Étage : RDC Opérateur : Distributeur Gaz: Nature du gaz : **GPL** Installation

OUI alimentée

CONCLUSIONS

L'installation ne comporte aucune anomalie.

Il est rappelé que :

- seules les anomalies prévues par la norme NF P45-500 «Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation Etat des installations intérieures de gaz - Diagnostic» sont prises en compte dans le présent document ;
- les présences ou absences d'anomalies mentionnées dans les présentes conclusions ne concernent que les parties de l'installation qui ont pu être contrôlées par l'opérateur de diagnostic.



AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC GAZ 1 sur 3 Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com DDT: 31 sur 63 Siret: 84092418700015

B. <u>DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ</u> :

Informations sur le titulaire du contrat de fourniture de gaz non communiquées

C. <u>IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC</u> :

ROSIER Arnaud membre du réseau BC2E

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétence sont certifiées par Philippe TROYAUX, Directeur Général d?I.Cert Parc d?Affaires, Espace Performance ? Bât K ? 35760 Saint-Grégoire, le 02/07/2018, numéro de certification : CPDI4890
- Assurance : MMA 114.231.812 Date de validité : 31/12/2020
- AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL

D. <u>IDENTIFICATION DES APPAREILS</u>:

GENRE (1), MARQUE, MODÉLE	TYPE (2)	PUISSANCE EN KW	LOCALISATION	OBSERVATION : anomalie, débit calorifique, taux de CO mesuré(s), motifs de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque apppareil concerné
Cuisinière 4 feux, ,	Non raccordé	nc	CUISINE 1	L'installation ne comporte aucune anomalie.

⁽¹⁾ Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur, ... (2) Non raccordé - Raccordé - Étanche

Le contrôle apparent de l'étanchéité de l'installation n'a pas été réalisé par lecture de débit mais à l'aide d'un produit moussant sur les raccords visibles et accessibles.

E. ANOMALIES IDENTIFIÉES:

APPAREIL	POINT DE CONTRÔLE*	A1, A2, DGI, 32C	LIBELLÉ DES ANOMALIES ET RECOMMANDATIONS
Néant	Néant	Néant	Néant

Lexique des abréviations utilisées :

A1: l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.

A2: l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt le fourniture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

DGI (Danger Grave Immédiat): l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt

l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.

32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présnte une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une

intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon

Point de contrôle : «Point de contrôle selon norme NF P45-500 «Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation - Etat des installations intérieures de gaz - Diagnostic»

F. <u>IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DU BÂTIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE</u> **CONTROLÉS ET MOTIFS :**

Conformément à la norme NF P45-500, le diagnostic étant réalisé sans aucun démontage, les appareils, équipements et, d'une manière générale, toutes les parties de l'installation non visibles, encastrées dans des parois ou masquées derrière tout parement n'ont pu être contrôlées : leurs parties non visibles sont donc exclues du périmètre du présent Etat de l'installation intérieure de gaz.

Norme NF P 45-500 (extraits):

[L'attention du donneur d'ordre est attirée] sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.(...)

[ll est rappelé au donneur d'ordre que la] responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés, et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.

Bâtiments ou parties du bâtiment n'ayant pu être visités :

CHARPENTE TOITURE: eXPERTISE INPOSSIBLE SANS DEMONTAGE OU DETUILAGE

G CONSTATATIONS DIVERSES .

O. <u>OONOI</u>	ATATIONO DIVERGEO.						
NC (Non Concerné)	Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté						
NC (Non Concerné)							
	Le conduit de raccordement n'est pas visitable						
L'installa	tion ne comporte aucune anomalie tion comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement tion comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais tion comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service						

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieur de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.

☐ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur gaz

H. ACTIONS DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI:

Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz

Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC GAZ 2 sur 3 DDT: 32 sur 63

Fermeture partielle a	avec pose d'une étiquette signalant la cond	amnation d'une partie	e de l'installation
Transmission au Distr Point de Livraison ou du		ence du contrat de fo	urniture gaz, du Point de Comptage Estimation, du
J. OBSERVATIONS néant	DIVERSES :		
K. POINT(S) DE CO	NTRÔLE(S) NON VÉRIFIÉ(S) : néant		
Etabli le 03/02/2020 Cachet:	DIAGNOSTICS IMMOBILIERS AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E	Signature :	

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E
129 PLACE DU HAUT MORVAN
47210 VILLEREAL
06.43.11.70.13
Siret: 84092418700015 - code APE: 7120B

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ: Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).



AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E
129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com
Siret : 84092418700015

n° de rapport : 470100681
DIAGNOSTIC GAZ 3 sur 3
DDT : 33 sur 63



LE BOURG

24440 SAINTE-SABINE-BORN

Adresse : Ville :



État de l'Installation Intérieure d'Électricité

articles L. 271-4 à 6, L 134-7 et R. 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation, arrêté du 4 avril 2011 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation modifié par l'arrêté du 10 août 2015 puis modifié par l'arrêté du 28 septembre 2017

Référence normative : d'après la norme NF C 16-600 de Juillet 2017

MISSION N°: 470100681

♠ PRO	PRIETAIRE		🔒 1. MI	SSION	
Nom : Adresse :	SCI VAP LE BOURG			LE BOURG	NE DODN
Ville : 2. D (24440 SAINTE-SABINE-BO	KIN	Ville :	24440 SAINTE-SABI	NE-BORN
Nom :	ONNEUR D'ORDRE				

		1. MISSION
--	--	------------

Type: Maison Nbre pièces: Lot:
Cadastre: Bâtiment: Lot secondaire:
Porte: Date de visite: 03/02/2020 Escalier:

Accompagnateur : SCI VAP (PROPRIETAIRE) Opérateur : ROSIER Arnaud Étage : RDC

Installation électrique alimentée : OUI

Distributeur d'électricité : ENEDIS

Mise hors tension de l'installation possible : OUI

Qualité du donneur d'ordre : Propriétaire

Année de construction : Non précisée

Année de l'installation électrique : Non communiquée

CONCLUSIONS

(détail des conclusions en "5")

5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE 1 sur 5 DDT : 34 sur 63

3. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC:

ROSIER Arnaud membre du réseau BC2E

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **Philippe TROYAUX, Directeur Général** d?l.Cert Parc d?Affaires, Espace Performance ? Bât K ? 35760 Saint-Grégoire, numéro de certification CPDI4890 le : 02/07/2018 iusqu'au : 01/07/2023
- Assurance :114.231.812 Date de validité : 31/12/2020
- AR DIAGNOSTICS 129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL Siret : 84092418700015

4. <u>RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE RÉALISATION DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE</u> D'ÉLECTRICITÉ :

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50V en courant alternatif et 120V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible), sans déplacement des meubles, ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5. <u>CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES</u> :

	ANOMALIES AVÉRÉES SELON LES DOMAINES			
N° article (1)		N° article (2)		
	1 - Appareil général de commande et de protection et son accessibilité :			
néant	néant	néant	néant	
2 - <u>[</u>	2 - Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre :			
néant	néant	néant	néant	
3	3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit :			
néant	néant	néant	néant	
4 - <u>Liaison</u>	équipotentielle et installation électrique adaptées au		particulières des locaux contenant une douche ou	
		gnoire :		
néant	néant	néant	néant	
5 - Matériels	s électriques présentant des risques de contacts dire		éléments sous tension - protection mécanique des	
	condu	cteurs :		
B.7.3 c2)	Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension supérieur à 25 V AC ou supérieur à 60 V DC ou est alimenté par une source autre que TBTS. Localisation: BUANDERIE			
B.7.3 d)	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Localisation : CUISINE 2			
	6 - Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :			
néant	néant	néant	néant	

INSTALLATIONS PARTICULIÈRES			
P1 / P2 - Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives ou inversement :			
néant	néant	néant	néant
P3 - <u>Piscine privée et du bassin de fontaine</u> :			
néant	néant	néant	néant

^(*) AVERTISSEMENT: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE 2 sur 5 DDT : 35 sur 63

AR DIAGNOSTICS
129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com
Siret: 84092418700015

⁽¹⁾ Référence des anomalies selon la norme ou les spécifications techniques utilisées

²⁾ Référence des mesures compensatoires selon la norme ou les spécifications techniques utilisées.

⁽³⁾ Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

N° article (1)	Libellé des informations
	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inférieure ou égale à 30 mA.
B.11 b1)	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B.11 c1)	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

⁽¹⁾ Référence des informations complémentaires selon la norme ou les spécifications tehniques utilisées,

6. <u>AVERTISSEMENT PARTICULIER</u>:

Installation, partie d'installation ou spécificités non couvertes :

- 🔲 a) installation ou partie d'installation consacrée à la production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection : type de production (photovoltaïque, éolien, etc.) : néant
- b1) poste à haute tension privé et installation à haute tension éventuellement (installations haute et basse tension situées dans le poste à haute tension privé)
- □ b2) les spécificités de l'installation raccordée au réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un branchement en puissance surveillée
- 🗆 c) installation ou partie d'installation soumise à d'autres réglementations (code du travail, établissement recevant du public, etc.): locaux concernés et type d'exploitation: néant
- d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
 - installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : existence
 - le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité);
 - parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative : état, existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées ;

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés selon l'Annexe C de la norme :

N° article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon l'Annexe C	Motifs (2)	
Néant	Néant	Néant	

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée

- (1) Références des numéros d'article selon l'Annexe C (2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas :
- - Les tholias peuvent être, si cest le cas:

 "Le tableau électrique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté sans dommage.";

 "Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des conducteurs n'ont pu être vérifiés.";

 "L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étai(en)t pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.";

 "Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(s) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(s) différentiel(s) ne peu(ven)t pas être évalué(s)."

 "L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et dans lequel peut se trouver la partie de l'installation.

 - l'installation à vérifier"

 "La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée.

 - La nature 1815 de la source n'a pas pu etre reperee.
 "Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour un fusible."
 "Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé."
 "La méthode dite « amont-aval" ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de fonctionnement."
 Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent plusieurs conducteurs en parallèle
 - toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement :

- 🔲 a) Il y a une étiquette sur le tableau qui indique l'absence de prise terre. Il y a donc présomption de l'absence de cette dernière dans l'immeuble ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ; □ b) II a été détecté une tension > à 50 V sur le conducteur neutre lors de l'identification du ou des conducteurs de phase ; il est recommandé de consulter un installateur électricien qualifié ; □ c) L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privative, présente des parties actives sous tension accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution d) L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privative, présente un (ou des) CONDUCTEUR(s) non protégé(s) par des conduits ou goulottes »; il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution □ e) MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes ». Préciser la nature et la localisation des MATERIELS D'UTILISATION concernés et ajouter la (ou les) formule(s) appropriée(s) : ☐ 1. Ces matériels sont alimentés en basse tension, mais le MATERIEL DE CLASSE I n'est pas relié à la terre ; il est
 - recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant
 - 2. Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et sont alimentés par un (des) CIRCUIT(s) ne disposant pas de dispositif de commande et de sectionnement placé dans le logement ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant
 - ☐ 3. Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et des matériels comportent des parties actives accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant ☐ 4. Ces matériels sont alimentés en Très Basse Tension, mais la nature de la source (Très Basse Tension de Sécurité) n'a
- pas pu être identifiée : Néant □ g) La valeur mesurée de la résistance de la PRISE DE TERRE depuis la partie privative n'est pas en adéquation avec la
- sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ; ☐ h) Il n'existe pas de DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au répartiteur de terre du TABLEAU DE REPARTITION en
- partie privative ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ; i) La section de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative est insuffisante ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ;

Identification des parties du bien (Pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

CHARPENTE TOITURE: eXPERTISE INPOSSIBLE SANS DEMONTAGE OU DETUILAGE



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE 3 sur 5 DDT: 36 sur 63

AR DIAGNOSTICS 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com Siret: 84092418700015

Observation:

Tableau des observations par question						
N° article (1)	Libellé des points de contrôle	Observation				
	5 - Matériels présentant des risques de contact direct a	vec des éléments sous tension :				
B.7.3 c2)	Conducteurs nus ou parties actives accessibles alimentés sous une tension = 25 V a.c. ou = à 60 V d.c. et à partir d'une source TBTS	TABLEAU ELECTRIQUE				
B.7.3 d)	Aucune connexion présentant des parties actives nues sous tension	TABLEAU ELECTRIQUE				

7. <u>CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL DE PROFESSIONNEL :</u>

L'installation électrique comportant une ou des anomalies, il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent.

8. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS:

DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Appareil général de commande et de protection

Cet appreil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas de d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voir d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique dans le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche

Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques contact direct

Les matériels électriques dont les parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassées...) présentent d'importants risques d'electrisation, voire d'électrocution.

Matériels vétustes ou inadaptés à l'usage

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine

Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électrique, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voir d'une électrocution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prises de courant de type à obturateurs

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voir l'électrocution.

Socles de prises de courant de type à puits (15mm minimum)

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.



n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE 4 sur 5 DDT : 37 sur 63

AR DIAGNOSTICS
129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com
Siret: 84092418700015

Cachet de l'entreprise



Date de visite et établissement de l'état

Visite effectuée le : 03/02/2020 État rédigé à : VILLEREAL le : 03/02/2020 Nom : ROSIER Arnaud

Nom : ROSIER Arnaud

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ: Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).



AR DIAGNOSTICS

129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com
Siret : 84092418700015

N° de rapport : 470100681
DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE 5 sur 5
DDT : 38 sur 63



Constat Amiante

RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS DES LISTES A ET B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONTENANT DE L'AMIANTE POUR L'ÉTABLISSEMENT DU CONSTAT ÉTABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Application des articles L. 271-4 à -6 et R.271-1 à -4 du code de la construction et de l'habitation ; articles L. 1334-13, R.1334-14 et -15, R.1334-20 et -21, R.1334-29-7 et annexe 13-9 du code de la santé publique, deux arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés par l'arrêté du 26 juin 2013 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu de rapport de repérage. Références normatives : d'après l'esprit de la norme NF X 46-020 de Aout 2017

MISSION N°: 470100681

PROPRIETAIRE

SCI VAP Nom: LE BOURG Adresse:

24440 SAINTE-SABINE-BORN Ville:

MISSION

I F BOURG Adresse:

24440 SAINTE-SABINE-BORN Ville:

DONNEUR D'ORDRE

Nom: SCI VAP LE BOURG Adresse:

24440 SAINTE-SABINE-BORN Ville:

03/02/2020

MISSION

Nbre pièces : Type: Maison Lot:

Cadastre : Bâtiment: Lot secondaire : Porte: Étage : RDC Escalier: Date de Année de

commande: Accompagnateur: SCI VAP (PROPRIETAIRE) **ROSIER Arnaud** Opérateur :

Date de visite : 03/02/2020 Demandée mais non fournie construction:

CONCLUSIONS

(détail des conclusions et mesures d'ordre général en fin du rapport de repérage)

CONCLUSIONS DU REPÉRAGE EFFECTIF:

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

OBLIGATIONS ET RECOMMANDATIONS RÉGLEMENTAIRES ISSUES DES RÉSULTATS DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE POUR LES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : : Aucune obligation réglementaire à signaler.

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

aucune obligation réglementaire à signaler.

PARTIES D'IMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATÉRIAUX OU PRODUITS POUR C-LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES LIMITANT LA <u>RÉALISATION COMPLÈTE DE LA MISSION</u> :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

LOCAUX NON VISITES				
Etage	Local	Motif		

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC AMIANTE 1 sur 10 Tel: 06.43.11.70.13 - Mail: arnaud.rosier@bc2e.com - Web: ardiagnostics.bc2e.com DDT: 39 sur 63 Siret: 84092418700015

02 CHARPENTE TOITURE EXPERTISE INPOSSIBLE SANS DEMONTAGE OU DETUILAGE

ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS					
Etage	Local	Éléments et motif			
Néant	Néant	Néant			

Mat	Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires								
Etage	e Local Localisation Composant Motif								
Néant	Néant Néant Néant Néant								

Il est rappelé au propriétaire que les obligations réglementaires prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions des articles 3 des deux arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critéres d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux éxigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

Le cas échéant d'autres recherches devront être entamées selon le type de mission.

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E s'engage à venir visiter, les locaux ou parties d'immeuble inaccessibles lors de la visite initiale et à mettre à jour le présent rapport si le propriétaire ou le donneur d'ordre en font la demande à AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E dans les quinze jours calendaires suivant la date du présent rapport et si le propriétaire ou son mandataire ont pu faire disparaitre les causes d'inaccessibilité.

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC AMIANTE 2 sur 10 DDT : 40 sur 63

SOMMAIRE

- 1 Le laboratoire d'analyses
- 2 La mission de repérage
- 2.1 L'objet de la mission
- 2.2 Le cadre de la mission
- 2.2.1 L'intitulé de la mission
- 2.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
- 2.2.3 L'objectif de la mission
- 2.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire
- 2.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
- 2.2.6 Le périmètre à repérer
- 3 Conditions de réalisation du repérage
- 3.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 3.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 3.3 Identification de l'opérateur de repérage
- 3.4 Plan et procédures de prélèvements
- 4 Résultats détaillés du repérage des matériaux ou produits suceptibles de contenir de l'amiante
- 4.1 Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique
- 4.2 Matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique
- 4.3 Matériaux ou produits du programme de repérage complémentaire
- 4.4 Zones présentant des similitudes d'ouvrage
- 5 Conclusions et recommandations préconisées pour les matériaux et produits contenant de l'amiante
- 5.1 Conclusions réglementaires concernant les matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante
- 5.2 Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante
- 5.3 Conclusion et recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit contenant de l'amiante du programme de repérage complémentaire
- 5.4 Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations par l'opérateur de repérage
- 6 Ecarts /adjonctions par rapport à la norme NF X 46-020
- 7 Signature
- 8 Remarques
- 8.1 Remarques diverses
- 8.2 Remarques importantes
- 9 Annexes

1. LABORATOIRE D'ANALYSE:

Aucune analyse effectuée

2. LA MISSION DE REPÉRAGE :

2.1. L'objet de la mission :

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti ou de la partie d'immeuble bâti décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble ou partie d'immeuble certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'éxonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

2.2. Le cadre de la mission :

2.2.1. L'intitulé de la mission :

Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti.

2.2.2. Le cadre réglementaire de la mission :

L'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autre, l'état mentionnant la présence ou l'absence de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code.

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport..

2.2.3. L'objectif de la mission :

Il s'agit de procéder au repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante exigé par l'article R.1334-15 du code de la santé publique.

Les listes A et B de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont détaillées par l'annexe 13-9 du code de la santé publique (article 1334-14 alinéa IV du code de la santé publique).

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E
129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com
Siret : 84092418700015

N° de rapport : 470100681
DIAGNOSTIC AMIANTE 3 sur 10
DDT : 41 sur 63

2.2.4. Le programme de repérage de la mission réglementaire :

Le programme de repérage est défini par les listes A et B de l'Annexe 13.9. du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

L'examen consiste en une inspection visuelle des composants et parties de composants de la construction, accessibles sans travaux destructifs, et ne concerne exclusivement que les parties privatives de l'immeuble.

Produits et matériaux appartenant au programme de repérage de l'amiante défini en annexe 13-9 du code de la santé publique :

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

ANNEXE 13-9
PROGRAMMES DE REPERAGE DE L'AMIANTE MENTIONNES
AUX ARTICLES R.1334-20, R.1334-21 ET R.1334-22

LISTE A mentionnée à l'article R.1334-20:

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

LISTE B mentionnée à l'article R.1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment: eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC AMIANTE 4 sur 10 DDT : 42 sur 63

2.2.5. Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) :

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspectée	Sur demande ou sur information		
Néant	Néant	Néant		

IMPORTANT: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

2.2.6. Le périmètre de repérage effectif :

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

- Description :

Fonction principale du bâtiment : Habitation (maison individuelle)

Date du permis de contruire : Non précisée (antérieur au 1er juillet 1997 sur déclaration du mantadaire)

Année de construction : Demandée mais non fournie

- Périmètre de repérage effectif :

		Nom des composants ou parties de composants			
Étage	Local	Élément : Revêtement / Substrat			
RDC	ENTREE	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)			
RDC	SALLE A MANGER 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)			
RDC	SALLE A MANGER 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)			
RDC	WC 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (COLOMBAGE) - Mur B (COLOMBAGE) - Mur C (COLOMBAGE) - Mur D (COLOMBAGE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)			
RDC	RANGEMENT	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (FAIENCE Plâtre) - Mur B (FAIENCE Plâtre) - Mur C (FAIENCE Plâtre) - Mur D (FAIENCE Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)			
RDC	CUISINE 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (FAIENCE Plâtre) - Mur B (FAIENCE Plâtre) - Mur C (FAIENCE Plâtre) - Mur D (FAIENCE Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)			
RDC	SALON 1	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)			
RDC	CUISINE 2	Sol (METAL) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)			
RDC	BUANDERIE	Sol (Carrelage) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)			
RDC	CHAUFFERIE	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)			

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC AMIANTE 5 sur 10 DDT : 43 sur 63

RDC	WC 2	Sol (Carrelage) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
RDC	SALON 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)
01	PALIER 1	Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
01	CHAMBRE SALLE DE BAIN 1	Sol (JONG DE MER) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: volet (Peinture Bois)
01	COULOIR 1	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : garde corps 1 (Peinture Bois)
01	CHAMBRE 1	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)
01	SALLE DE BAIN 1	Sol (BETON) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
01	COULOIR 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
01	CHAMBRE 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)
01	CHAMBRE SALLE DE BAIN 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)
01	CHAMBRE 3	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)
01	SALLE DE BAIN 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
01	RANGEMENT 2	Sol (Parquet) - Plafond (Bois) - Mur A (CREPIS Plâtre) - Mur B (CREPIS Plâtre) - Mur C (CREPIS Plâtre) - Mur D (CREPIS Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

01	PALIER 2	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
01	CHAMBRE 4	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: volet (Peinture Bois)
01	CHAMBRE 5	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: volet (Peinture Bois)
01	SALLE DE BAIN 3	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mur A (Papier peint Plâtre) - Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier peint Plâtre) - Mur D (Papier peint Plâtre) - Porte 1: intérieure (Peinture Bois) - Porte 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1: dormant extérieur (Peinture Bois)
01	CHAMBRE 6	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (Papier peint Plâtre) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)
02	LOFT	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois)
02	SALLE DE BAIN 4	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois)
02	CHAMBRE 7	Sol (Parquet) - Plinthe (Bois) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
SOUS-SOL	CAVE	Plafond (Béton) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
RDC	GARAGE	Plafond (CHARPENTE) - Mur A (BRIQUE) - Mur B (BRIQUE) - Mur C (BRIQUE) - Mur D (BRIQUE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
RDC	GRANGE	Sol (BETON) - Plafond (CHARPENTE) - Mur A (PIERRE) - Mur B (PIERRE) - Mur C (PIERRE) - Mur D (PIERRE) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : extérieure (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois)
RDC	EXTERIEUR	

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

3. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE :

3.1. Bilan de l'analyse documentaire :

Documents	Remis	Date	Référence	Principales conclusions
Rapports de repérage antérieurs	Non			
Diagnostic Amiante des parties communes	Non			
Dossier technique existant	Non			
Dossier technique Amiante existant	Non			
Contrôle de concentration en poussière d'amiante	Non			
Détails des travaux réalisés	Non			
Plans, schémas ou croquis des bâtiments	Non			
Documents concernant la construction et les travaux de rénovation	Non			
Descriptif des matériaux	Non			
Document interne	Non			

3.2. Date d'exécution des visites du repérage in situ :

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 03/02/2020

3.3. Identification de l'opérateur de repérage :

ROSIER Arnaud

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétence sont certifiées par Philippe TROYAUX, Directeur Général d?I.Cert
- Parc d?Affaires, Espace Performance ? Bât K ? 35760 Saint-Grégoire, numéro de certification : CPDI4890
- AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL
- Assurance MMA: 114.231.812 Date de validité: 31/12/2020

3.4. Plan et procédures de prélèvements :

L'ensemble des prélèvements, le cas échéant, a été réalisé dans le repect du plan et des procédures d'intervention.

4. <u>RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE DES MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR</u> DE L'AMIANTE :

4.1. Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

Étag	e Local ou zone homogéne	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion	Motif si MPSCA	Résultat, évaluation de l'état conservation
Néa	nt Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : MM : Marquage matériau - DOC : Document consulté - RASP : Résultat d'analyse suite à prélèvement - MPPNCA : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - MPSCA : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

<u>Codification des résultats d'évaluation de l'état de conservat</u>ion : **score = 1 :** Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation - **score = 2 :** Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement - **score = 3 :** Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement.

4.2. Matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique :

Étage	Local ou zone homogéne	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion	Motif si MPSCA	Type de recommandation
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : JPOR : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - MM : Marquage matériau - DOC : Document consulté - RASP : Résultat d'analyse suite à prélèvement - MPPNCA : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - MPSCA : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

Codification des résultats d'évaluation de l'état de conservation : **EP** : Évaluation périodique - **AC1** : Action corrective de premier niveau - **AC2** : Action corrective de second niveau - **Aucune** : Le matériau ou produit ne contenant pas d'amiante, aucune recommandation n'est à formuler.

4.3. Matériaux ou produits du programme de repérage complémentaire :

Étage	Local ou zone homogéne	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion	Motif si MPSCA
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : JPOR : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - MM : Marquage matériau - DOC : Document consulté - RASP : Résultat d'analyse suite à prélèvement - MPPNCA : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - MPSCA : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

4.4. Zones présentant des similitudes d'ouvrage :

Zone présentant des similitudes d'ouvrage	Détail de la zone	Lié au repérage	Amianté
Néant	Néant	Néant	Néant

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret : 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC AMIANTE 8 sur 10 DDT : 46 sur 63

5. <u>CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRÉCONISÉES POUR LES MATÉRIAUX ET PRODUITS</u> CONTENANT DE L'AMIANTE :

5.1. Conclusions réglémentaires concernant les matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante :

Ces conclusions réglementaires s'appliquent aux propriétaires :

- des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation
- des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation
- des immeubles bâtis autres que d'habitation

Étage	Local ou zone homogéne	Localisation	Composant	Conclusion réglementaire
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.2. Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante :

Étage	Local ou zone homogéne	Localisation	Composant	Type de recommandation
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.3. Conclusions et recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit contenant de l'amiante du programme de repérage complémentaire :

Étage	Local ou zone homogéne	Localisation	Composant	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation, conclusion et recommandation réglementaires
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5.4. Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations par l'opérateur de repérage : Néant

6. ÉCARTS/ADJONCTIONS À LA NORME NF X 46-020 :

Néant

7. SIGNATURE:

Etabli le 03/02/2020

Cachet:

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E
129 PLACE DU HAUT MORVAN
47210 VILLEREAL
06.43.11.70.13
Siret: 84092418700015 - code APE: 7120B

Signature:

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ: Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

8. REMARQUES DIVERSES:

8.1. Remarques diverses :

Néant

8.2. Remarques importantes:

Immeubles en copropriété : Les ouvrages tels que les sous-faces de dalles des sous-sols, des garages, des caves, des balcons, les réseaux de canalisations d'alimentation, d'évacuation, de chauffage, les gaines techniques, de fumées, d'extraction, de ventilation, de vide-ordures, sont considérés juridiquement comme des parties communes. Il en est de même pour tous les ouvrages mentionnés comme parties communes au règlement de copropriété. Ces composants ne font pas partie du présent repérage, même s'ils se trouvent dans les parties privatives. Ils doivent être repérés dans le cadre obligatoire du dossier technique amiante des parties communes de l'immeuble et figurer dans la fiche récapitulative de ce dossier.

Dans le cadre de ce repérage, il n'est procédé à aucun sondage destructif (l'amiante encloisonnée n'est donc pas prise en compte), et aucun démontage d'habillage des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude n'est prévu.

Ce rapport est réalisé dans le cadre d'une vente. Il n'est pas suffisant pour évaluer les risques avant tous travaux destructifs. Ainsi ce rapport ne peut pas être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (Art. R.1334-19 du Code de la Santé Publique). Il ne peut pas non plus satisfaire aux exigences du repérage avant travaux requises notamment par la législation du travail.

9. ANNEXES AU RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE N° 470100681:

- Eléments d'information réglementaires à faire figurer dans le rapport : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des flocages contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des calorifugeage contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des faux-plafonds contenant de l'amiante : sans objet
- Grilles réglementaires d'évaluation des matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique : sans objet
- Illustration photographique : non
- Schéma de repérage : non
- Rapports d'analyses du laboratoire : non

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E
129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com
Siret : 84092418700015

N° de rapport : 470100681
DIAGNOSTIC AMIANTE 9 sur 10
DDT : 47 sur 63

- Documents annexés au présent rapport : aucun
- Copie du certificat de compétence de l'opérateur de diagnostic : présent
- Copie de l'attestation d'assurance couvrant l'opérateur de repérage dans sa mission : présent

ELEMENTS D'INFORMATION REGLEMENTAIRES A FAIRE FIGURER DANS LE RAPPORT Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plutot aux situations d'usures anormales au de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données "déchets" gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

> AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret: 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC AMIANTE 10 sur 10 DDT: 48 sur 63





Diagnostic de Performance Énergétique

03/02/2020

n° de rapport : 470100681 DIAGNOSTIC DPE : 1 sur 5 DDT : 49 sur 63

470100681

Difficulty	
Référence :	
Diagnostiqueur:	
Monsieur Arnaud ROSIER	
129 PLACE DU HAUT MORVAN	
47210 VILLEREAL	
tel:	
fax :	
Propriétaire :	
SCIVAP	
LE BOURG	
24440 SAINTE-SABINE-BORN	
tel:	
fax:	
Propriétaire des installations communes :	
tel:	
fax:	
Gestion du syndic :	
tel:	
fax:	
Mandataire :	
SCIVAP	
LE BOURG	
24440 SAINTE-SABINE-BORN	
tel:	
fax :	

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N°: 2024V2000311@ Valable jusqu'au: 02/02/2030 Type de bâtiment : Maison individuelle Année de construction : Avant 1948

Surface habitable: 650,00 m²

Adresse: LE BOURG

Lot: / Étage: RDC / Porte: 24440 SAINTE-SABINE-BORN Date: 03/02/2020 Date de visite: 03/02/2020 Diagnostiqueur: Monsieur Arnaud ROSIER 129 PLACE DU HAUT MORVAN 47210 VILLEREAL

Numéro certification: CPDI4890

Signature:



Propriétaire : Nom: SCI VAP Adresse: LE BOURG

24440 SAINTE-SABINE-BORN

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :

Nom: Adresse:

Consommations annuelles par énergie

obtenues au moyen des factures d'énergie des années 0/0

	Moyenne annuelle des consommations	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie dans l'unité d'origine	Détail par énergie et par usage en kWhEF	Détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage				
Eau chaude sanitaire				
Refroidissement				
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSES	Electricité : 28357 kWh	Electricité : 28357,00 kWhEF	73161,06 kWhEP	4822,00 e Abonnements compris

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Consommation réelle :

112,6 kWhpp/m2.an

Estimation des émissions :

3,7 kg éqCO2/m².an





Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) Descriptif du logement et de ses équipements Chauffage et refroidissement Logement Eau chaude sanitaire, ventilation Système de chauffage : Système de production d'ECS : Murs: - Type de mur inconnu non isolé PAC air/eau - Production ECS Thermodynamique Emetteurs: Système de ventilation : - Type de plafond inconnuisolé (ITI) Ep=20 cm - Radiateur BT avec robinet therm. Système de refroidissement : Menuiseries : - Fen.bat. PVC double vitrage(VNT) air 14mm Avec - Porte opaque pleine simple en bois Plancher bas: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : - Plancher sur terre-plein

Quantité d'énergie

d'origine renouvelable:

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :

Pourquoi un diagnostic

Énergies renouvelables

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

kWhEP/m2.an

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure.



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur. Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée : - Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques...); poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,...):

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).





Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration Crédit d'impot

Isol. murs extérieurs par l'extérieur

30

En construction récente, ne jamais isoler un mur humide. Avant de poser un isolant, traiter impérativement au préalable le problème d'humidité.

En construction ancienne, ne pas poser de matériau étanche ou hydrophile au risque de menacer sa durée de vie. Traiter les tableaux de fenêtres. Plafonné à 150€ TTC par m².

Isol, murs extérieurs par l'intérieur

30

En construction récente, ne jamais isoler un mur humide. Avant de poser un isolant, traiter au préalable le problème d'humidité.

En construction ancienne, ne pas poser de matériau étanche ou hydrophile au risque de menacer sa durée de vie. Ne jamais ventiler la lame d'air entre l'isolant et le mur extérieur par des orifices dans l'isolant donnant sur l'intérieur. Plafonné à 100€ TTC par m².

Commentaires :

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! http://www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : http://www.developpement-durable.gouv.fr ou http://www.ademe.fr

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: I.CERT Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K 35760

SAINT-GREGOIRE

certification: CPDI4890

Assuré par MMA IARD

30, cours du Maréchal Juin - B.P 29 33023 BORDEAUX CEDEX

N°: 114.231.812





Etat des Risques et Pollutions

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 470100681 Pour le compte de BC2E Date de réalisation : 3 février 2020 (Valable 6 mois)
Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° DDT/SEER/RDPF/2019-03-002 du 18 mars 2019.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
LE BOURG
24440 Beaumontois en Périgord

Vendeur SCI VAP



SYNTHESE

A ce jour, la commune de Beaumontois en Périgord est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). La présence de Catastrophes Naturelles sur la commune rend obligatoire la déclaration de sinistres.

	Votre com	Vot	re immeuble			
Туре	Nature du risque	Etat de la procédure	Date	Concerné	Travaux	Réf.
**	Aucune procédure en vigu	ueur sur la commune		3	3	30
Zonage de sismicité : 1 - Très faible*				non	*	<u>ju</u>
	Zonage du potentiel ra	don : 1 - Faible**		non	**	-

^{*} Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

SOMMAIRE

Synthèse	1
Imprimé officiel	
Déclaration de sinistres indemnisés	:
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions	4
Annexes.	5



n° de rapport : 470100681 ERP : 1 sur 9 DDT : 54 sur 63





Etat des Risques et Pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols en application des articles I, 125-5 à 7, R 125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article I, 174-5 du nouveau Code minier 1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral n° DDT/SEER/RDPF/2019-03-002 du 18/03/2019 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 03/02/2020 2 Adresse LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord 3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn] L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation non X L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé non X Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune) L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn non X 4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm] L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit non X L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation X L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune) L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt] L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt non X approuvé non X L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune) L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement non X non X L'immeuble est situé en zone de prescription 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité n application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010. L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Très faible zone 1 X 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret nº2018-434 du 4 juin 2018 L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Faible zone 3 zone 1 X 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente non 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non X Aucun SIS ne concerne cette commune à ce jour Parties concernées Vendeur à le SCI VAP à Acquéreur le Attention I S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.



n° de rapport : 470100681 ERP : 2 sur 9 DDT : 55 sur 63



Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune de Beaumontois en Périgord

Ancienne commune de Beaumont-du-Périgord	Risque	Début	Fin	JO	Indemnisé
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par use crue (débordement de cours d'eau) - Par ruisse lement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O107/1992 O067/1993 O067/	Ancienne commune de Beaumont-du-Périgord				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécherresse et rétydratation - Tassements différentiels O1/01/1992 O0/07/1999 O0/07/19	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/04/2011	30/06/2011	17/07/2012	
Mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2005	30/09/2005	22/02/2008	
Mouvement de terrain	Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	25/12/1922			-
Tempéte (vent) 06/07/1989 06/07/1989 16/09/1989 Tempéte (vent) 06/11/1982 10/11/1982 10/11/1982 Tempéte (vent) 06/11/1982 10/11/1982 Ancienne commune de Labouquerie Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/04/2011 30/06/2011 17/07/2012 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/05/1989 31/12/1999 06/07/1989 16/09/1989 Tempéte (vent) 06/07/1989 16/09/1989 10/11/1982 10	Mouvement de terrain	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	
Tempéte (vent)	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/1992	30/09/1995	17/04/1996	
Ancienne commune de Labouquerie Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Pempête (vert) Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2011 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2012 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2013 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2013 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2015 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 O2/12/1999 O2/1	Tempête (vent)	06/07/1989	06/07/1989	16/09/1989	
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruisseliement et coulée de boue Mouvement de terrain Tempéte (vert) Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/04/2011 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/04/2011	Tempête (vent)	06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982	
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Ceropète (vent) Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Ol/04/2011 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Ol/04/2011 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Ol/04/2011 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Ol/04/2013 Ol/04/2013 Ol/04/2013 Ol/04/2013 Ol/04/2013 Ol/04/2014 Ol/04/2014 Ol/04/2014 Ol/04/2015 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Ol/04/2015	Ancienne commune de Labouquerie				
Mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1996 30/12/1999 30/12/	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/04/2011	30/06/2011	17/07/2012	
Mouvement de terrain	Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	25/12/1000	20/12/1000	30/12/1000	
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/05/1989 31/12/1995 04/09/1996 Tempéte (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/05/1989 31/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Cempéte (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Tempéte (vent) Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/05/1989 31/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 Tempéte (vent) O6/11/1982 10/11/1982 17/10/1992 Tempéte (vent) Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/05/1988 13/05/1988 13/08/1988 Tempéte (vent) O6/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 Tempéte (vent) Pour en servir juis chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dessier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et en infernet le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial dédié à la prévention des risques majeurs et et enterent le portial déd	Mouvement de terrain	20/12/1999	23/12/1333	50/12/1333	(=)
Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/04/2011 30/06/2011 17/07/2012 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1999 30/42/1999 O4/09/1996 Par une commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1999 30/12/1999 O/12/1999 O/12/	Tempête (vent)	06/07/1989	06/07/1989	16/09/1989	
Ancienne commune de Nojals-et-Clotte Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1999 29/12/1999 04/09/1996 Tempéte (vent) O6/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 30/12/1999 30/12/1999 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1991 17/10/1992 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Tempête (vent) O6/11/1982 10/11/1982 10/11/1982 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue O6/11/1982 10/11/1982 10/11/1982 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Adresse de l'immeuble : LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/05/1989	31/12/1995	04/09/1996	
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/04/2011 30/06/2011 17/07/2012 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 30/12/1999 30/12/1999 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Tempête (vent) Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Mouvement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 30/09/2005 22/02/2008 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1991 17/10/1992 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1991 17/10/1992 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1991 30/12/1999 30/12/1999 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1991 30/12/1999 30/12/1999 Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1991 30/12/1999 30/1	Tempête (vent)	06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982	
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 O6/11/1982 O1/07/2005 O0/09/2005 22/02/2008 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain O1/05/1989 O1/05/1989 O1/05/1989 O1/05/1989 O1/05/1989 O1/05/1989 O1/05/1989 O1/05/1989 O1/11/1982 O1/11/1982 O1/11/1982 Deur en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et s internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs et se internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord France	Ancienne commune de Nojals-et-Clotte				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 30/12/1999 O6/11/1982 Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 O6/11/1982 O1/07/2005 O1/	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/04/2011	30/06/2011	17/07/2012	
Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Tempéte (vent) Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Of/07/2005 Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Of/07/2005 Of/07/2006 Of/07/2005 Of/07/2006 Of/07/2006 Of/07/2006 Of/07/2006 Of/07/2006 Of/07/2006	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2005	30/09/2005	22/02/2008	
Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Ot/05/1989 1/12/1982 Ot/09/1989 Ot/09/1989 Ot/09/1989 Ot/09/1989 Ot/09/1989 Ot/09/1982 Ot/09/1982 Ot/01/1/1982 Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Ot/05/1989 Ot/05/1988 Ot/05/1989 Ot/05/19	Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	2511211222			
Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/07/2005 O1/07/	Mouvement de terrain	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	
Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 30/12/1999 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/05/1988 15/05/1988 13/08/1988 Tempête (vent) Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, s'internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord Adresse de l'immeuble : LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/05/1989	31/12/1995	04/09/1996	
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/05/1989 15/05/1988 1	Tempête (vent)	06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982	
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 O1/05/1989 O1/05/1988 O1/	Ancienne commune de Sainte-Sabine-Born				
Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 31/12/1991 17/10/1992 □ Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/05/1988 15/05/1988 13/08/1988 □ Tempête (vent) Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, s internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord Adresse de l'immeuble : LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2005	30/09/2005	22/02/2008	
Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels O1/05/1989 Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/05/1988 15/05/1988 13/08/1988 Tempête (vent) O6/11/1982 Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, s'internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord France Adresse de l'immeuble : LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	251121122			
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/05/1988 15/05/1988 15/05/1988 15/05/1988 19/11/1982 □ Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, s'internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Mouvement de terrain	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999	1
Tempête (vent) O6/11/1982 10/11/1982 Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, s'internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/05/1989	31/12/1991	17/10/1992	
Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, s'internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	14/05/1988	15/05/1988	13/08/1988	
Préfecture : Périgueux - Dordogne Commune : Beaumontois en Périgord Adresse de l'immeuble : LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France	Tempête (vent)	06/11/1982	10/11/1982	19/11/1982	
Commune : Beaumontois en Périgord LE BOURG 24440 Beaumontois en Périgord France		isques majeurs, le document d'il	nformation comm	nunal sur les risq	ues majeurs et, su
24440 Beaumontois en Périgord France	Préfecture : Périgueux - Dordogne	Adresse de l'	immeuble	:	
France	Commune : Beaumontois en Périgord	LE BOURG			
	The second secon	24440 Beaum	ontois en F	Périgord	
Etabli le :		France			
Etabli le :					
	Etabli le :				

Vendeur : Acquéreur :



n° de rapport : 470100681 ERP : 3 sur 9 DDT : 56 sur 63 SCI VAP



AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E
129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL
Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com
Siret : 84092418700015

n° de rapport : 470100681
ERP : 4 sur 9
DDT : 57 sur 63



Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par BC2E en date du 03/02/2020 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien est soumise à l'obligation en matière d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN n'est concerné par aucun risque réglementé.

Sommaire des annexes

- > Arrêté Préfectoral départemental n° DDT/SEER/RDPF/2019-03-002 du 18 mars 2019
- > Cartographie :
- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.



n° de rapport : 470100681 ERP : 5 sur 9 DDT : 58 sur 63



PREFET DE LA DORDOGNE

Direction départementale des territoires Service : Eau, environnement et risques Cité administrative 24016 — Périgueux cedex

Tél.: 05 53 45 56 62 Télécopie: 05 53 45 56 50

Arrêté nº DDT/SEER/ADPF/ 2019-03-002

portant modification de l'arrêté préfectoral n° 060154 du 07 février 2006 relatif à l'Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs

Le Préfet de la Dordogne, Chevalier de la Légion d' Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs et à la réparation des dommages ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 à L 125-7 et R 125-23 à R125-27 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux nouvelles zones de sismicité ;

Vu le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 060154 du 07 février 2006 modifié relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le département de la Dordogne ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DDT/SEER/RDPF/2015-005 du 26 octobre 2015 modifiant l'annexe à l'arrêté préfectoral sus-visé ;

Considérant que le présent arrêté a pour objet la mise à jour de la liste des communes où s'applique le droit à l'information sur les risques majeurs en application des articles L 125-5 et L 125-7 du code de l'environnement.



n° de rapport : 470100681 ERP : 6 sur 9

Siret: 84092418700015

Considérant que la mise à jour concerne l'intégration des communes de ANGOISSE. ANLHIAC, AZERAT, LA BACHELLERIE, BADEFOLS-D'ANS, BASSILLAC ET AUBEROCHE, BOISSEUILH, BOULAZAC ISLE MANOIRE, BRANTOME EN PERIGORD, CASTELS ET BEZENAC, CHATRES, LES COTEAUX PERIGOURDINS, CHERVEIX-CUBAS, CLERMONT-D'EXCIDEUIL, COUBJOURS, COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS, CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS, DUSSAC, EYRAUD-CREMPSE-MAURENS, LES EYZIES, LES FARGES, GENIS, HAUTEFORT, LA JEMAYE-PONTEYRAUD, JUMILHAC-LE-GRAND, MAREUIL EN PERIGORD, NAILHAC, NANTHEUIL, NANTHIAT, PARCOUL-CHENAUD, PAYS DE BELVES, PREYSSAC-D'EXCIDEUIL, SAINT AULAYE-PUYMANGOU, SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL, SAINT PRIVAT EN PERIGORD, SAINT-MESMIN, SAINT-RABIER, SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT, SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL, SALAGNAC, SANILHAC, SARLANDE, SARLAT-LA-CANEDA, SARRAZAC, SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD, TEILLOTS, THIVIERS, LA TOUR-BLANCHE-CERCLES, VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU, VILLAC, et la modification des communes de ABJAT-SUR-BANDIAT, ALLAS-LES-MINES, ANNESSE-ET-BEAULIEU, ANTONNE-ET-TRIGONANT, AUBAS, BANEUIL, BERGERAC, LE BUGUE, BUSSEROLLES, BUSSIERE-BADIL, CAMPAGNE, CHALAIS, CHAMPNIERS-ET-REILHAC, CHAMPS-ROMAIN, CHANCELADE, CONDAT-SUR-VEZERE, LA COOUILLE, CORGNAC-SUR-L'ISLE, COULAURES, COULOUNIEIX-CHAMIERS, ESCOIRE, EYMET, LA FEUILLADE, FIRBEIX, LE LARDIN-SAINT-LAZARE, MARSAC-SUR-L'ISLE, MAYAC, MIALET, MONTIGNAC, MONTPON-MENESTEROL, MONTREM, PAZAYAC, PERIGUEUX, PEYZAC-LE-MOUSTIER, RAZAC-SUR-L'ISLE, SAINT-ASTIER, SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE, SAINT-FRONT-LA-SAINT-JORY-DE-CHALAIS, RIVIERE, SAINT-JORY-LASBLOUX, SAINT-LEON-SUR-VEZERE, SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS, SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE, SAINT-PAUL-LA-ROCHE, SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE, SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES. SAINT-SAUD-LACOUSSIERE, SAINT-VINCENT-SUR-L'ISLE, SARLIAC-SUR-L'ISLE, SAVIGNAC-LES-EGLISES, SERGEAC, SOUDAT, TERRASSON-LAVILLEDIEU, THONAC, TRELISSAC, TURSAC, VALOJOULX.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Dordogne ;

ARRETE

Article 1er: L'arrêté préfectoral n° DDT/SEER/RDPF/2015-005 du 26 octobre 2015 modifiant l'arrêté préfectoral n° 060154 du 07 février 2006 précité est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2 : Une copie du présent arrêté est adressée aux maires des communes intéressées, alnsl qu'à la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté, son annexe n° 2019-01 listant les communes où s'applique le droit à l'information sur les risques majeurs, l'annexe n° 2019-2 relative aux zones de sismicité et l'annexe n° 2019-3 relative aux zones à potentiel radon, sera affiché en mairie des communes concernées.

Ils seront de même publiés au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Dordogne et mentionnés dans le journal Sud-ouest.

Ils seront enfin accessibles sur le site internet de la préfecture <u>www.dordogne.gouv.fr</u> à la rubrique *"information acquéreurs et locataires (IAL) "*



n° de rapport : 470100681 ERP : 7 sur 9 **Article 3 :** En complément de l'information sur les sinistres prévue par l'article 3 de l'arrêté n° 060154 du 07 février 2006 modifié, les arrêtés de catastrophes naturelles sont également consultables sur le site national www.georisques.gouv.fr à la rubrique « descriptif des risques ».

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication.


Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, Mme et MM. les sous-préfets d'arrondissement, Mmes et MM. les chefs de service régional ou départemental et Mme ou M. le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Périgueux, le 18 MARS 2019

Frédéric PERISSAT



n° de rapport : 470100681 ERP : 8 sur 9







Attestations RCP et Certifications

Diagnostiqueur Immobilier Certificat de compétences

Version 002 N° CPDI4890 Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROSIER Arnaud

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de

la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager

Date de prise d'effet du contrat: 03/09/2018

les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Amiante Sans Mention* Date d'effet : 03/07/2018 - Date d'expiration : 02/07/2023

Diagnostic de performance énergétique sans mention: DPE individuel Date d'effet: 07/08/2018 - Date d'expiration: 06/08/2023

DPE individue

Electricité

Gaz

Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 02/07/2018 - Date d'expiration : 01/07/2023

Date d'effet: 02/07/2018 - Date d'expiration: 01/07/2023 Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet: 05/09/2018 - Date d'expiration: 04/09/2023 Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet: 02/08/2018 - Date d'expiration: 01/08/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 05/10/2018.

L'assureur, par délégation, l'Agent Général Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2020

SARL SUBERVIE ASSURANCES AN CAMPIAL DE 401 222 C - HCS BORDEAUX 339 041 535

THE STATE OF THE S

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général results i MAA
Agent Général results i MAA
Agent Général results i MAA
Grouns du Manéchal Juin - BR P 9
TS 3023 BROREALANT GEDEX
TS 305 91 200 F Pax : 0.5 56.91 50.75
Email : subtervier assurances/@mma_f f
SARL an capital de 401 222 €
N° OSIAS : 17001677 waw.acitis.ff

Certification de personnes

Diagnostiqueur Portée disponible sur www.icert.fr

CPE DI FR 11 rev13

F0046Q

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

fìDi

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

ENTREPRISE

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

Monsieur Arnaud ROSIER 129 place du Haut Morvan

47210 VILLEREAL

AR DIAGNOSTICS membre du réseau BC2E 129 PLACE DU HAUT MORVAN - 47210 VILLEREAL Tel : 06.43.11.70.13 - Mail : arnaud.rosier@bc2e.com - Web : ardiagnostics.bc2e.com Siret: 84092418700015

n° de rapport : 470100681 DDT : 63 sur 63

MINA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS PIXES / MINA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 137 022 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882