

SPANC - communauté de communes  
de Domme-Villefranche du Périgord  
Le Bourg 24250 SAINT MARTIAL DE  
NABIRAT  
05 53 28 19 03/ 06 07 95 30 57  
spanc@cantonedomme.fr

**CONTROLE PERIODIQUE DE BON  
FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DE  
L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF**

Monsieur RAAFLAUB Urs  
Juillac  
SAINT LAURENT LA VALLEE  
AE331

2 / 5

ANC-2005-24438-000106

VISITE DU 23/10/2015

TRAITEMENT PRIMAIRE		Constat : Complet				
Traitement primaire	Volume (m3)	Matériau	Accès	Commentaire	Eléments probants	Fonctionnement
Fosse Septique	1,50	BETON	Oui	Collecte les eaux vannes de la maison des gardiens + les eaux vannes du gîte "Le Vigneron".	visible	Bon
Ventilation Secondaire				Diamètre inférieur à 100 mm sans extracteur, branchée sur la fosse septique.	visible	Bon
Bac à Graisse	0,30	BETON	Oui	Collecte toutes les eaux ménagères de la maison des gardiens et du gîte "Le Vigneron" + les eaux ménagères de la buanderie.	visible	Bon
Filtre décolloïdeur Séparé	0,20	BETON	Oui	Collecte sortie fosse septique + sortie bac à graisse maison des gardiens + gîte "Le Vigneron". Pas de pouzzolane, sert de bac décanteur.	visible	Bon
Pompe de relevage	0,27	POLYETHYLENE	Oui	FEKAFOS ENTER 271. Collecte les eaux usées prétraitées de la maison des gardiens et du gîte "Le Vigneron". Refoule les eaux usées en entrée de fosse toutes eaux 10 m3. Pompe de relevage installée en octobre 2015 par l'entreprise Laplanche.	contrôle SPANC	Bon car Neuve
Ventilation Primaire				Ventilation de la pompe de relevage avec chapeau champignon.	contrôle SPANC	
Bac à Graisse	0,30	BETON	Oui	Collecte les eaux ménagères du gîte "La Ferme"	contrôle SPANC	Bon
Bac à Graisse	0,30	POLYETHYLENE	Oui	Collecte les eaux ménagères du gîte "La Bergerie"	contrôle SPANC	Bon
Bac à Graisse	0,30	BETON	Oui	Collecte les eaux ménagères du gîte "Le Studio" + la sortie du bac à graisse du gîte "La Ferme".	contrôle SPANC	Bon
Fosse Toutes Eaux	10,00	POLYETHYLENE	Oui	Collecte toutes les eaux vannes et les eaux ménagères prétraitées de l'ensemble des bâtiments.	contrôle SPANC	Bon
Filtre Décolloïdeur Intégré		POLYETHYLENE	Oui	Préfiltre à chicanes.	contrôle SPANC	Bon
Ventilation Secondaire				Après la fosse toutes eaux , contre le hangar. manque extracteur.	contrôle SPANC	Bon

**Observations**

Plusieurs tés de visite sont présents sur les canalisations de collecte. Attention, il est interdit de jeter des lingettes tissus dans les WC. Elles ne se dégradent pas dans la fosse toutes eaux et risquent de passer à travers du préfiltre et de boucher le filtre à sable.