



RAPPORT DE VISITE DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Usager

M. JONES David

Adresse de l'installation : La Teulière - Causse et Diège

Parcelle(s) de l'habitation : ZA 0057

Parcelle(s) de l'installation : ZA 0057

Propriétaire :

M. David JONES

La Teulière

12700

CAUSSE-ET-DIEGE

Rapport établi suite à une intervention effectuée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif en application des arrêtés du 27 avril 2012. Il rend compte du descriptif de l'installation et de ses conditions de fonctionnement au moment de la visite.

Date de la visite :

30-11-2018

Personne(s) rencontrée(s) :

M. JONES David

Personnel technique en charge de l'intervention :

Célia PRADINES

1 Avenue Jean Jaurès 46103 FIGEAC

05.65.34.78.67. spanc@grand-figeac.fr

2. CARACTERISTIQUES DE L'IMMEUBLE

Type de résidence :	<input checked="" type="checkbox"/> Principale	<input type="checkbox"/> Secondaire	<input type="checkbox"/> Location	<input type="checkbox"/> Autre:	<input type="checkbox"/> En vente
Nombre de pièces principales :					5
Capacité d'accueil :					5 équivalents habitants
Nombre d'usagers permanents					2
Nombre d'usager saisonnier :					
Durée d'occupation :					mois/an(s)

3. CARACTERISTIQUES DU TERRAIN

Surface du terrain :				2700 m ²
Terrain inondable :			oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Présence d'une nappe d'eau	oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	ne sais pas	
Présence d'un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité ?	oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	ne sais pas	
Si oui :				
- l'ouvrage est-il déclaré ?			oui	non
- l'eau est-elle utilisée pour l'alimentation humaine ?			oui	non