



ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété : **Maison individuelle**

Adresse : **la roquette
24170 ST GERMAIN DE BELVES**

Nombre de Pièces : **6**

Numéro de Lot :

Référence Cadastre : **NC**

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Annexes :

Autres Lot : **poulaillier**

Descriptif du bien :

Encombrement constaté : **Encombrement des caves**

Situation du lot ou des lots de copropriété

Etage :

Bâtiment :

Porte :

Escalier :

Mitoyenneté : **OUI** Bâti : **OUI**

Document(s) joint(s) : **Néant**

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Monsieur MATHE**

Qualité :

Adresse : **Fourquiés
47500 SAUVETERRE LA LEMANCE**

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :

Qualité :

Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **EYNARD Sébastien**

Raison sociale et nom de l'entreprise :

SARL E.I. 24

Adresse : **21 rue de Juillet 24290 MONTIGNAC**

N° siret : **52161215000016**

N° certificat de qualification : **CPDI 1387**

Date d'obtention : **25/06/2010**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **Icert**

Organisme d'assurance professionnelle : **MMA**

N° de contrat d'assurance : **114.231.812**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2012**





D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :		
Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
RDC		
Entrée	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
Séjour	Mur (A, B, C, D) - Placoplâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes (A, B, C, D) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Parquet	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°1 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre n°1 Ouvrant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Volets (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Volets (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches (A et D) - Bois Enduit	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches (A et D) - Bois Enduit	Absence d'indice.
Porte-fenêtre n°2 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Porte-fenêtre n°2 Ouvrant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.	
Chambre n°1	Mur (A, B, C) - Placoplâtre Enduit	Absence d'indice.
	Mur (D) - Brique Crépi	Absence d'indice.





Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes (A, B, C, D) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Parquet	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
Dégagements	Mur (A, B, C, D) - Brique Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
Salle de bain	Mur (A, B, C, D) - Brique Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
W.C.	Mur (A, C, D) - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Brique Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
Mur (B) - Carrelage	Absence d'indice.	





Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Cuisine	Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Pierres, mortier Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Volets (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Volets (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant (H) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (H) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (H) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Volets (H) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (B, C, D, G, H) - Carrelage	Absence d'indice.
Buanderie	Mur (A, B, E, F, G) - Brique Crépi	Absence d'indice.
	Mur (C, D) - Placoplâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois brut	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - aluminium	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - aluminium	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - aluminium	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur (B) - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant (G) - aluminium	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (G) - aluminium	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (G) - aluminium	Absence d'indice.
Salle d'eau/WC	Mur (A, B, C, D) - Placoplâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Placoplâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.





Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois brut Laine de chanvre	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C) - Carrelage	Absence d'indice.
1er		
Chambre n°2	Mur (A, B, C, D) - Brique Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Placoplatre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Moquette	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Parquet	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Dormant (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Dormant (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Ouvrant extérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°5 Ouvrant intérieur (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Dormant (C) - PVC	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (C) - PVC	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (C) - PVC	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°6 Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°6 Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°6 Ouvrant intérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
Fenêtre n°7 Dormant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.	
Fenêtre n°7 Ouvrant extérieur (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.	
Fenêtre n°7 Ouvrant intérieur (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.	





Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Combles n°1	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Plafond - Bois brut	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois brut Laine de chanvre	Absence d'indice.
Combles n°2	Mur (A, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Mur (B) - Brique	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois brut Laine de chanvre	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois brut	Absence d'indice.
	Couverture (Plafond) - Terre-cuite	Absence d'indice.
Combles n°3	Mur (B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Mur (A) - Brique	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois brut	Absence d'indice.
	Couverture (Plafond) - Terre-cuite	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois brut Laine de chanvre	Absence d'indice.
Chambre n°3	Mur (A, E, F, G) - Brique Crépi	Absence d'indice.
	Mur (B) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Mur (C, D) - Placoplâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Jonc de mers	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois Vernis	Absence d'indice.
RDC		
Hangar	Bardages (A, B, C, D) - Bois brut	Absence d'indice.
	Poteau n°1 (A) - Bois brut	Absence d'indice.
	Poteau n°2 (A) - Bois brut	Absence d'indice.
	Poteau n°3 (A) - Bois brut	Absence d'indice.
	Poteau n°4 (C) - Bois brut	Absence d'indice.
	Poteau n°5 (C) - Bois brut	Absence d'indice.
	Poteau n°6 (C) - Bois brut	Absence d'indice.
	Charpente (C) - Bois brut	Absence d'indice.
	Couverture (C) - Plaques fibreuses	Absence d'indice.
1er SS		
Chaufferie	Mur (A, B, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Mur (C) - Pierres, mortier Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Hourdis Non peint	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Béton	Absence d'indice.





Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Cave	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Plafond - Bois brut	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
Cave à vin	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plafond - Bois brut	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Gravier	Absence d'indice.
RDC		
Volière	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Plafond - Bois brut	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Terre	Absence d'indice.
Jardinerie	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Plafond - Bois brut	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Béton	Absence d'indice.

LEGENDE

(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E	IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

F	IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION





G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Présence d'insectes à larves xylophages

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.


NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **27/02/2013**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

<p>Signature de l'opérateur</p> 	<p>Référence : MATHE 818 29.08.12 T</p> <p>Fait à : MONTIGNAC le : 29/08/2012</p> <p>Visite effectuée le : 29/08/2012</p> <p>Durée de la visite : 1 h 00 min</p> <p>Nom du responsable : BUQUET LAURENT</p> <p>Opérateur : Nom : EYNARD</p> <p>Prénom : Sébastien</p>
---	---

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Rapport N° : **MATHE 818 29.08.12 T**





CERTIFICAT DE QUALIFICATION



I.Cert Institut de Certification

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES

N° CPDI 1387 Version 01

Je soussigné
Philippe TROYAUX,
Directeur Général d'I.Cert,
atteste que :

Monsieur Sébastien EYNARD

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :

- Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**
Date d'effet : 20/05/2010 , date d'expiration : 19/05/2015
- Constat de risque d'exposition au plomb**
Date d'effet : 22/06/2010 , date d'expiration : 21/06/2015
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Date d'effet : XX/XX/XXXX , date d'expiration : XX/XX/XXXX
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Date d'effet : 22/06/2010 , date d'expiration : 21/06/2015
- Diagnostic de performance énergétique**
Date d'effet : 20/05/2010 , date d'expiration : 19/05/2015
- Etat de l'installation intérieure de gaz**
Date d'effet : 20/05/2010 , date d'expiration : 19/05/2015
- Etat de l'installation intérieure électrique**
Date d'effet : 22/06/2010 , date d'expiration : 21/06/2015

En foi de quoi ce certificat est délivré,
pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Rennes
le 25/06/2010





Certification de personnes
Disponibilité
Portée disponible sur www.icert.fr
116 B rue Eugène Pottier
35000 Rennes

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz. Arrêté du 16 octobre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique dans le bâtiment. Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique dans le bâtiment. Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant les constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation.



ACCREDITATION
N° 4-452
FORTEL
COFRUC
D'INTERPRETES
A REPERER
WWW.COFRUC.FR

IDP/11 REV03

