



## ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

### A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété : <b>Maison individuelle + dépendances</b> Adresse : <b>lieu dit En chamenon</b> <b>24290 SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE</b> Nombre de Pièces : <b>7</b> Numéro de Lot : sans objet Référence Cadastre : <b>NC</b> Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.	Descriptif du bien : <b>Habitation + dépendances</b> Encombrement constaté : <b>Maison meublée</b> Situation du lot ou des lots de copropriété Etage : sans objet Bâtiment : sans objet Porte : sans objet Escalier : sans objet Mitoyenneté : <b>OUI</b> Bâti : <b>NON</b> Document(s) joint(s) : <b>Néant</b>
---	---

### B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **Madame et Monsieur WOOLTORTON**  
 Qualité : **Particulier**  
 Adresse : **Holst Mead Stowmarket Chilton Hall**  
**SUFFOLK IP 14 ITD**

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :  
 Qualité :  
 Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

### C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **BUQUET Laurent**  
 Raison sociale et nom de l'entreprise :  
**SARL E.I. 24**  
 Adresse : **21 rue de Juillet 24290 MONTIGNAC**  
 N° siret : **52161215000016**  
 N° certificat de qualification : **CPDI 1386**  
 Date d'obtention : **25/06/2010**  
 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ICERT**

Organisme d'assurance professionnelle : **MMA IARD**

N° de contrat d'assurance : **114.231.812**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2014**



**D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :**

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
<b>RDC</b>		
<b>Séjour</b>	Fenêtre Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contremarches (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (C) - Bois Lambris	Absence d'indice.
<b>Salon</b>	Fenêtre Dormant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Dormant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Ouvrant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Volets (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (A) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches (C et D) - Bois	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante (C et D) - Bois	Absence d'indice.
<b>Terrasse</b>	Mur (A) - Crépi	Absence d'indice.
	Mur (B, C) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Garde-corps n°1 (D) - Bois	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Garde-corps n°2 (C) - Bois	Absence d'indice.
<b>Cuisine</b>	Fenêtre Dormant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Ouvrant extérieur (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (B, C, D, E, F) - Placoplâtre Crépi	Absence d'indice.
	Mur (B) - Ciment Crépi	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant (F) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur (F) - Bois Peinture	Absence d'indice.
<b>W.C.</b>	Mur (A, B, C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (D) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Papier peint	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
<b>Buanderie</b>	Fenêtre Dormant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Placoplâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant (A) - Bois	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.	
<b>Salle de bain/WC n°1</b>	Mur (A) - Crépi, carrelage	Absence d'indice.
	Mur (B, C, D) - Placoplâtre Crépi	Absence d'indice.
	Plafond - Placoplâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Mur (B, C, D) - Placoplâtre Carrelage	Absence d'indice.
<b>Atelier</b>	Fenêtre n°1 Dormant (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Plafond - Polystyrène	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Béton	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Dormant (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Dormant (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant extérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre n°4 Ouvrant intérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
Mur (B, C, D) - Blocs Béton	Absence d'indice.	
<b>Local technique jardin</b>	Fenêtre Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Plafond - Bois (aggloméré)	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois (aggloméré)	Absence d'indice.
<b>1er</b>		
<b>Grenier atelier</b>	Mur (F) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Mur (E) - Blocs Béton	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois (aggloméré)	Absence d'indice.
	Couverture (Plafond) - Terre-cuite	Absence d'indice.
<b>1er SS</b>		
<b>Cave</b>	Mur (A, B, C, D) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Plafond - Bois (aggloméré)	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Terre	Absence d'indice.
<b>Local technique piscine</b>	Mur (A, B, C, D) - Blocs Béton	Absence d'indice.
	Plafond - Hourdis	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Béton	Absence d'indice.
<b>RDC</b>		
<b>Garage</b>	Mur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Mur (B) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Mur (C) - Métal	Absence d'indice.
	Poteaux (D) - Bois	Absence d'indice.
	Mur (F) - Blocs Béton	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Gravier	Absence d'indice.
	Couverture n°1 (Plafond) - Terre-cuite	Absence d'indice.
	Couverture n°2 (Plafond) - Métal	Absence d'indice.
<b>RDC/1er</b>		
<b>Cage d'escalier n°1</b>	Mur (A, B, D) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (D) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contre-marches (Sol) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches (Sol) - Bois Vernis	Absence d'indice.
<b>1er</b>		
<b>Pallier n°1</b>	Fenêtre Dormant (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (B, C, D) - Crépi	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Bois Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège (C) - Crépi	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure (C) - Crépi	Absence d'indice.
<b>Salle de bain/WC n°2</b>	Mur (A, B, C, D) - Ciment Tapisserie	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Carrelage	Absence d'indice.
<b>Chambre n°1</b>	Fenêtre Dormant (E) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (E) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (E) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets (E) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D, E, F) - Ciment Tapisserie	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure (E) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège (E) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
<b>Chambre n°2</b>	Mur (A, B, C, D) - Ciment Tapisserie	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Allège (B) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Embrasure (B) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets (B) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Bois Peinture	Absence d'indice.
<b>1er/2ème</b>		
<b>Cage d'escalier n°2</b>	Mur (B, D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (C) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des contremarches (Sol) - Bois	Absence d'indice.
	Escalier Ensemble des marches (Sol) - Bois	Absence d'indice.
	Escalier Main-courante (Sol) - Bois Vernis	Absence d'indice.
<b>2ème</b>		
<b>Pallier n°2</b>	Garde-corps (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (B, C, D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur (B) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Porte n°3 Dormant (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°3 Ouvrant intérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
<b>Chambre n°3</b>	Fenêtre Dormant (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (C) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (A) - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Mur (B, C, D) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes (B, C, D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Moquette	Absence d'indice.
<b>Placard-Dressing</b>	Mur (B, D) - Bois	Absence d'indice.
	Mur (C) - Ciment Peinture	Absence d'indice.



Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Bois	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
<b>Grenier</b>	Mur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (B, C, D) - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant (C) - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant (C) - Bois	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant extérieur (C) - Bois	Absence d'indice.
Porte n°2 Ouvrant intérieur (C) - Bois	Absence d'indice.	
<b>1er</b>		
<b>Pallier n°3</b>	Fenêtre Dormant (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant extérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre Ouvrant intérieur (A) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D) - Plâtre Tapisserie	Absence d'indice.
	Plinthes (B, C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Porte n°1 Dormant (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°1 Ouvrant intérieur (C) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Porte n°2 Dormant (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte n°2 Ouvrant intérieur (D) - Bois Peinture	Absence d'indice.
<b>Salle de bain/WC n°3</b>	Mur (A, B, C, D, E, F) - Placoplâtre Crépi	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Carrelage	Absence d'indice.
<b>Chambre n°4</b>	Fenêtre n°1 Dormant (E) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur (E) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur (E) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur (A, B, C, D, E, F, G, H) - Plâtre Crépi	Absence d'indice.
	Plinthes (Toutes zones) - Bois Peinture	Absence d'indice.





Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Bois Lambris	Absence d'indice.
	Porte Dormant (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Ouvrant intérieur (A) - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Bois Parquet	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Dormant (E) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur (E) - Bois Vernis	Absence d'indice.
	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur (E) - Bois Peinture	Absence d'indice.
<b>Appentis buanderie</b>	Mur (A, B, C, D, E, F) - Pierres, mortier	Absence d'indice.
	Charpente (Plafond) - Bois	Absence d'indice.
	Plancher (Sol) - Béton	Absence d'indice.
	Couverture (Plafond) - Terre-cuite	Absence d'indice.
<b>RDC</b>		
<b>Extérieur</b>	Végétaux, souche n°2 (Sol)	Absence d'indice.

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

**E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION**

Appentis garage et grenier atelier : trop encombrés

**F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION**

Tout ouvrage de bois (impossibilité technique d'accès sans travaux destructifs de la structure) noyé dans la maçonnerie ou sous plâtres, dans une structure bois (solivage entre étages, planchers), sous les bacs à douche, baignoire, les linoleums, moquettes, bois de chauffage stocké en extérieur, bois stocké derrière le garage, derrière un doublage, meubles de cuisine où en contact direct avec la maçonnerie. Vide sous doublage et plafond inaccessible, par conséquent les sondages n'ont pas été exhaustifs. Tout ouvrage se rapportant aux pièces non visitées citées en E.



## G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

### 1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

### 2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

### 3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

## H CONSTATATIONS DIVERSES

### Présence d'insectes à larves xylophages

### Indice d'infestation d'agents de dégradations biologiques du bois (palier n°1)

### plancher local jardin au dessus cave très dangereux

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

## RESULTATS

**Le présent examen fait état d'absence d'indice d'infestation de Termite le jour de la visite.**

## NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **31/03/2015**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

## CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur



Référence : **WOOLTORTON 1780 01.10.14 T**

Fait à : **MONTIGNAC** le : **01/10/2014**

Visite effectuée le : **01/10/2014**

Durée de la visite : **1 h 30 min**

Nom du responsable : **BUQUET LAURENT**

Opérateur : Nom : **BUQUET**

Prénom : **Laurent**

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.**

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Rapport N° : **WOOLTORTON 1780 01.10.14 T**

10/12



**CERTIFICAT DE QUALIFICATION**



**CERTIFICAT DE COMPÉTENCES**

N° CPDI 1386 Version 02

Je soussigné  
Philippe TROYAUX,  
Directeur Général d'I.Cert,  
atteste que :

**Monsieur Laurent BUQUET**

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :

**Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**  
Date d'effet : 20/05/2010 , date d'expiration : 19/05/2015

**Constat de risque d'exposition au plomb**  
Date d'effet : 22/06/2010 , date d'expiration : 21/06/2015

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Date d'effet : XX/XX/XXXX , date d'expiration : XX/XX/XXXX

**Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Date d'effet : 22/06/2010 , date d'expiration : 21/06/2015

**Diagnostic de performance énergétique**  
Date d'effet : 20/05/2010 , date d'expiration : 19/05/2015

**Etat de l'installation intérieure de gaz**  
Date d'effet : 20/05/2010 , date d'expiration : 19/05/2015

**Etat de l'installation intérieure électrique**  
Date d'effet : 22/06/2010 , date d'expiration : 21/06/2015

En foi de quoi ce certificat est délivré,  
pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Rennes  
le 25/06/2010

**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnostic  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
116 Rue Eugène Pottier  
35000 Rennes


Amis du 6 Juin 1997 de l'association des centres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz. Amis du 16 Octobre 2006 de l'association des centres de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique. Amis du 30 Octobre 2006 de l'association des centres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites sur le bâtiment. Amis du 21 Septembre 2006 de l'association des centres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'opération de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Amis du 21 novembre 2006 de l'association des centres de certification des compétences des personnes physiques réalisant des constat de risque d'exposition au plomb ou agissant pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation.

**cofruc**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
[WWW.COFRUC.FR](http://WWW.COFRUC.FR)

ID7A11 REV03



## CONSEILS POUR LUTTER CONTRE LES TERMITES



La colonie est souterraine. Le Termitier trouve sous terre l'eau indispensable à sa vie. Dans la termitière résident le roi et la reine, les jeunes larves, les nymphes et les soldats. Les ouvriers travaillent à la recherche d'aliments et ramènent les galeries où ils circulent à l'aide de la fumée dont un signal est nécessaire. Ces galeries, toujours vides de sucre, sont couvertes de concrétions.

Le rapport - Etat du bâtiment relatif aux termites - fait état de présence de Termites ou d'indices de présence de Termites. Pour lutter efficacement contre ces insectes, il est indispensable de bien connaître leurs habitudes ...

Les termites sont caractérisés en particulier par des insectes blanchâtres, de 5 à 7 millimètres de long, peu visibles hors de leur milieu naturel, la terre et le bois. Ils possèdent une organisation sociale avec reproducteurs mâles et femelles, ouvriers, soldats et larves.

**Bois Attaqués :** Toutes les essences de bois, les Termites s'attaquent même aux plastiques, caoutchouc, textiles, polystyrène.

**ATTENTION :** Les termites faussement appelés "fourmis blanches" sont souvent confondus avec cette espèce d'Hyménoptère.



Les termites creusent le bois de l'intérieur. Le bois s'affaiblit et ne peut plus jouer son rôle dans le maintien de la structure de la construction. Ils peuvent dégrader tous les objets constitués de bois (meubles...) et de cellulose (papiers, livres...). Lorsqu'ils recherchent leur nourriture ils endommagent parfois les matériaux tendres qui se trouvent sur leur chemin (plâtre, isolants, papiers peints...).



L'activité de ces insectes peut causer des effondrements d'équipements (parquets, plafonds, chambranles,...) voire l'écroulement de constructions laissées à l'abandon.



Lorsqu'ils rencontrent des matériaux trop durs, les termites les contournent en construisant des galeries faites de particules agglomérées. Ils peuvent également s'adapter et utiliser des conduits existants pour se déplacer (gaines électriques...).

### PROTEGER LE BÂTIMENT

Dans les régions infestées, avant ou après la construction d'un bâtiment, il convient de prendre les mesures adaptées pour protéger sa maison. Chaque propriétaire peut prendre des précautions élémentaires et effectuer des contrôles sur les endroits sensibles et propices aux infestations. **ATTENTION :** l'élimination des déchets infestés par les termites doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur (consulter les services municipaux pour plus de précisions)

- Éliminer tous les débris cellulosiques dans le voisinage du bâti : cartons, souches, piquets et tout bois de coffrage (surtout ne pas enterrer).
- Éliminer toute la végétation à l'endroit de la construction, sur une bande de deux mètres au-delà du périmètre.
- Éliminer tous les points d'humidité stagnante / stopper les fuites d'eau.
- En cas de travaux, utiliser de préférence des bois d'œuvre ayant subi un traitement préventif contre les Termites
- Ne pas stocker du bois de chauffage le long des murs.
- N'entreposez pas les bois, cartons, emballages dans les caves, remises, vidè-sanitaires à même le sol.
- Appuyez-vous sur les professionnels du traitement de votre secteur pour avoir un avis technique concernant votre situation



Le danger, et par là même, l'étendue des destructions provoquées par les termites, provient du fait que l'on ne voit rien, que l'on n'entend rien. Parfois, en outre, le travail destructeur s'accomplit avec une foudroyante rapidité.

Il est à noter, en règle générale, que les bois altérés par les champignons, qui sont l'indice d'une présence d'humidité, ont la préférence des termites.

Les termites sont lucifuges et redoutent toute exposition à l'air. Ainsi, les galeries faites par les termites sont de deux types : soit creusées dans le sol ou les matériaux tendres tels que le bois, les matières plastiques, le plâtre ; soit construites avec un mélange de terre, de particules de bois, d'excrément et de salive à la surface de matériaux trop durs pour pouvoir être forés, comme le béton, le ciment et la pierre. Elles forment alors un réseau de petits cordons ou cordonnets courant sur les murs.