


Communauté de Communes du Salignacois 24590 Salignac-Eyvignes 0553304357 0553288521	CONTROLE DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF VISITE DU 13/07/2007	Madame DORLEANS Nancy Madame DORLEANS Nancy AD56 Archignac
---	--	---

Commune :	Archignac		
Cadastre :	AD56		
Adresse Terrain :	Péchaude Basse 24590 Archignac		
Propriétaire :	Madame DORLEANS Nancy Péchaude Basse 24590 Archignac Tel: 0553296817		
Occupant :	Madame DORLEANS Nancy Péchaude Basse 24590 Archignac Tel: 0553296817		
Contact local :	Tel:		
Type de résidence :	Principale	Date de construction :	1er janvier 1995
Surface Terrain :	17000 m ²	Nombre d'occupant :	4
		Nombre de chambres :	4

Zonage assainissement :	Non collectif
Raccordement réseau collectif :	Non raccordable
Remarques :	

Case à graisses	Regard de collecte F de répartition	L1 d'épandage	Rejets :	Puits	EV Eau vannes (WC)
Filtre D'écoulement Ségers	Ventilation Extraction	Relevage	Cours d'eau	Compteur adduction eau potable	EM Eau ménagère (cuisine, bain, etc.)
Fosse Eclaircie	Ventilation Aération Primaire	Tranchées Filtrantes Tranchées Drainantes	Fosse	Compteur vannes	EU Eau usée (EV+EM)
Fosse toutes eaux avec filtre D'écoulement ségers	Filtre à Sable Vertical Drainé	Tranchée d'épandage	Puisard	Réseau eaux pluviales	EP Eau pluviale
Fosse Siphonnée	Filtre à Sable Horizontal Drainé	Tarte	Sans Sol		
Fosse Septiques Toutes Eaux	Filtre à Sable	Ventilateur	Surface		
Microstation	Filtre à Sable Vertical Drainé Surblayé	Pente			



PRE-TRAITEMENT	Constat : Complet					
	Volume (m³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnements
Bac à Graisse		béton	Oui			
Fosse Septique Toutes Eaux		béton	Oui			
Filtre Décolloïdeur Intégré	0.05	béton	Oui			
V. Extraction						

Observations PRE-TRAITEMENT	
------------------------------------	--

TRAITEMENT	Constat : Incomplet			
	Linéaire / Surface	Regard	Remarques	Dysfonctionnements
Tranchées d'Épandage	30.00	Non	Pour les eaux vannes, deux tranchées	
Tranchées d'Épandage	20.00	Non	Pour les eaux ménagères	

Observations TRAITEMENT	Pas de regard de visite le long des différents épandages.
--------------------------------	---

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits	Maisons
	3	3	35	5

REJET	Remarques
Sous-Sol	Pour l'ensemble des eaux vannes et ménagères.

Observations REJET	
---------------------------	--

EAUX PLUVIALES	
Raccordement : Non raccordées	Rejet dans : Surface de la parcelle
Observations : Pas de gouttière autour de l'habitation.	Observations :

CONTRAINTES DU TERRAIN	
Encombrement Paysager	Non
Encombrement Sol	Non
Surface assainissement	>200
Pente	<15
Habitat	Eloigné

RESSOURCES EN EAU DISPONIBLE SUR LE TERRAIN	
Alimentation humaine	Non
Alimentation animale	Non
Arrosage	Non
Autre	Non
Inconnu	Non

Aptitude du sol		Type de puits	
Perméabilité	Non	Distance puits	
Type de perméabilité		Observations :	

RACCORDEMENT EAU POTABLE		Oui	
Compteur	Oui	Numéro de compteur	
Diamètre compteur		Etat général	
Présence niche	Non	Etat niche	
Présence clapet anti-retour	Non		
Présence plomb	Non		
Remarques :			

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m³)	Destination	Agréé	Exécutant
Bac à Graisse	Non	01/01/2007			Non	Mme Dorleans Nancy
Fosse Septique Toutes Eaux	Non	01/01/2005			Non	Mr Dorleans
Filtre Décolloïdeur Intégré	Non	01/01/2005	0.05		Non	Mr Dorleans
V. Extraction						

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretien	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m)	Taux de boue
Bac à Graisse	Oui	12					
Fosse Septique Toutes Eaux	Oui	48					
Filtre Décolloïdeur Intégré	Oui	12					
V. Extraction							

Observations PRECONISATION	
-----------------------------------	--

REHABILITATION	
Pré-traitement	Non
Traitement	Non
Ventilation	Non
Eaux pluviales	Non

Conseil immédiat	Oui
Suivis d'effet	Oui


RESULTAT DE LA VISITE	
Dispositif	Le dispositif n'a pas tous les éléments requis pour fonctionner et/ou il existe des branchements autres qu'eaux usées
Fonctionnement	Dispositif fonctionnant correctement
Impact sur le milieu	Aucun élément ne permet de déterminer un impact sur le milieu
Risques sanitaires	Aucun élément ne permet de déterminer un risque sanitaire
Conclusion	: La réhabilitation n'est pas indispensable

Volonté d'adhésion au service d'entretien :	Non	Adhère au service public d'entretien :	Non
		Date d'adhésion :	

Remarques du technicien : Bon état du système d'assainissement.	Signature :	
Remarques du particulier :	Signature :	

Observations : LE MAIRE A. LAPORTE



Epandage des eaux
vannes

Epandage des eaux
ménagères

Bac à graisse

Ventilation de fosse

- Chemin d'accès -

△ pente