Hand or			
BIRTINE	mations	nenerai	29
	IIIdalono	Sought	UU

Date du contrôle	22/01/2020	Origine du contrôle		Contrôl	Contrôle périodique		
Habitation		Adresse LA GRANDE BECHADE			CHADE		
		СР	24290	Commune	Commune MONTIGNAC		
9)		Référence cadastrale AV 0443					
Propriétaire		Civilité, Nom, prénom Madame VI		ALARD JA	LARD JACQUELINE		
		Adresse		LA GRANDE BECHADE			
		Code postal	24290	Commune MONTIGNAC		MONTIGNAC	
		Téléphone(s)					
Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire)		Civilité, Nom, prénom					
		Téléphone(s)					
Service de contrôle		SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Communauté de communes Vallée de l'Homme – Antenne de Montignac 3 avenue de Lascaux – 24290 MONTIGNAC 205.53.51.70.72			nme – Antenne de Montignac 0 MONTIGNAC		

Données général	les du	contrôle de	bonf	ionctionnement
-----------------	--------	-------------	------	----------------

Personne(s) rencontrée(s) lors du contrôle	PROPRIETAIRE
Observations	

# Caractéristiques de l'habitation

Date de réalisation de la filière ANC : vers 1997.	Type d'habitat: <b>Principale</b>
Nombre de Chambres : 4	Nombre de pièce(s) principale(s) : 6

## Modifications depuis le dernier contrôle

	Aucune modification   Modification(s) constatée(s) de la filière ?  Améliorations apportées  Précisions:  Autres modifications  Précisions:	□ OUI ⊠ NON
•	Modification de la taille et/ou de la destination de l'immeuble ? Précisions :	□ OUI ⊠ NON
•	Modification de l'aménagement du terrain ?  Construction(s) à proximité Etanchement partiel ou total des installations Aménagement d'allée(s) ou de passage sur ou à proximité de la filière Plantation(s) sur ou à proximité de l'épandage Autres, précisions :	□ OUI ⊠ NON

Caractéristiques de l'installation Eléments composant l'installation Filières traditionnelles Filières agréées Prétraitement Filtre compact Microstation Filtre planté Regard de collecte Regard de visite Toilette sèche Poste de relevage Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : Commentaires généraux : Description de l'évacuation Destination des eaux pluviales : terrain o Commentaires: • Origine des effluents : domestique (eaux vannes + eaux ménagères) o Commentaires: La collecte des eaux usées ⊠ OUI □ NON Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? o Commentaires: · L'écoulement se fait-il correctement ?  $\boxtimes$  OUI  $\square$  NON  $\square$  ? ☐ OUI ⊠ NON Présence d'odeurs ? Si oui, citer leur localisation : Commentaires: **Prétraitement** Type de prétraitement : Fosse toutes eaux volume: 3 m3 ☐ OUI ☒ NON ☐ ? Dimensionnement adapté ? • Equipement(s) de prétraitement existant(s) ☐ Ventilation(s) ☐ Bac à graisse Type d'eaux usées collectées : Eaux ménagères et eaux vannes  $\square$  OUI  $\square$  NON  $\square$  ? Le regard du prétraitement est-il affleurant ? ⊠ OUI □ NON □? · L'ouvrage est-il accessible ? ☐ OUI ⋈ NON ☐ ? • Dégradation(s) constatée(s) ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion...). Si oui, préciser : Etat de corrosion : Faible. ☐ OUI ☐ NON ☐ ? Présence d'odeurs?  $\boxtimes$  OUI  $\square$  NON  $\square$  ? • L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitement se fait-il correctement?  $\square$  OUI  $\boxtimes$  NON  $\square$  ? • Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est elle supérieure à la moitié de la hauteur utile de la fosse? Commentaires sur le prétraitement : Fosse toutes eaux de 3000L. Absence de ventilation secondaire, la mettre en place conformément à la réglementation. Vidange du prétraitement • Date de la dernière vidange : 16/03/2018 OUI □ NON Justificatif de vidange disponible ? Volume vidangé ? Vidange effectuée par le particulier : Vidange effectuée par un agriculteur :

Nom/Raison sociale du vidangeur : CADIOT Philippe			
<ul> <li>Adresse: La borne 120</li> <li>CP: 24590 Ville: SAINT CREPIN ET CARLUCET</li> </ul>			
Destination des matières de vidange :			
Commentaires sur la vidange :			
onimentanes sur la vidange .			
Préfiltre			
Tampon du préfiltre accessible ?			
Dégradations constatées ?			
<ul> <li>Si oui, préciser :</li> <li>Préfiltre indépendant de la fosse ?</li> </ul>	□ OUI ⊠ NON		
1 Temite independant de la 10350 :	□ OUI ⊠ NON		
Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ?	⊠ OUI □ NON		
<ul> <li>Si oui, type de matériau de remplissage : Pouzzolane</li> </ul>			
Colmatage?  Faculament ou sain du préfiltre correct ?			
Ecoulement au sein du préfiltre correct ?     Présence d'odeurs ?	⊠ OUI		
Commentaires sur le préfiltre : Présence de boues - à nettoyer.			
ilière de traitement  • Type de traitement : Tranchées d'épandage			
• surface: m <sup>2</sup> Longueur: 36 m (ml) Largeur: m			
Présence de :			
<ul><li>Regard de répartition : </li><li>Regard de bouclage : </li></ul>			
Regard de bouclage :      Regard de contrôle :			
Présence d'eau stagnante sur le traitement ?	☐ OUI ⊠ NON		
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?	☐ OUI ⊠ NON		
o Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,):	() 1 4 16 4		
Commentaires sur le traitement : 3 tranchées d'environ 12 mètres de long chacune. Le est un peu sous-dimensionné. Absence de dysfonctionnement constaté sur la parcelle			
ost an pou sous annoncionne. Assente de dysforietionnement constate sur la parcene	•		
Demand de vémentities			
Regard de répartition	M OUI MON		
<ul><li>Le regard de répartition est-il accessible ?</li><li>Est-il affleurant ?</li></ul>	⊠ OUI □ NON		
<ul> <li>Dégradations constatées ?</li> <li>Si oui, préciser :</li> </ul>	□ OUI ⊠ NON		
Ecoulement correct au sein du regard ?	⊠ OUI □ NON		
Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard)	⊠ OUI □ NON		
Stagnation d'eaux dans le regard ?	☐ OUI ⊠ NON		
Dépôt de matière en fond de regard ?	☐ OUI ⊠ NON		
Présence d'odeurs ?	☐ OUI ⊠ NON		
Commentaires sur le regard de répartition :			

Regard de bouclage				
Le regard de bouclage est-il accessible ?	⊠ OUI □ NON			
Le regard est-il affleurant ?	⊠ OUI □ NON			
<ul> <li>Présente-t-il des signes d'altération ? (affaissement, corrosion, fissure, déformation)</li> <li>Si oui, préciser : tampon d'accès cassé.</li> </ul>	⊠ oui □ non			
L'écoulement se fait-il correctement ?	☑ OUI ☐ NON			
Stagnation d'eaux dans le regard ?	☐ OUI ⊠ NON			
Dépôt de matière en fond de regard ?	☐ OUI ⊠ NON			
Présence d'odeurs ?	☐ OUI ⊠ NON			
Commentaires sur le regard de bouclage : Présence de deux regards, la trappe d'accès de l'un des regards est cassée, à remplacer.				

#### Conclusion du contrôle

Filière conforme ? Filière satisfaisante ? Filière inexistante ? Filière non visible ? Filière incomplète ? Dégradations importantes constatées (colmatage, corrosic Filière notablement sous-dimensionnée ? Nuisances constatées (odeurs, écoulement sur terrain vois Filière à l'origine d'une pollution et/ou d'un problème de sa Précisions : Autres :	sin,) ?	□OUI □OUI □OUI □OUI □OUI □OUI □OUI	NON
Zone à enjeux sanitaires : Non	Zone à enjeux environnementa	ux : Non	

### Proposition d'avis du contrôleur

Non conforme mais satisfaisant

Commentaires: Le système n'est pas conforme à la réglementation actuelle, cependant celui-ci fonctionne correctement. Néanmoins, il serait intéressant de s'assurer que la filière d'assainissement soit en adéquation avec le type de sol et le flux d'eau à traiter. Si un dysfonctionnement survient il sera impératif de réhabiliter l'installation d'assainissement (faire une demande d'installation d'un assainissement non collectif auprès du SPANC).

Travaux à réaliser, entretien :

- Nettoyer le préfiltre.
- Remplacer la trappe d'accès de l'un des deux regards de bouclage.
- Installer la ventilation secondaire conformément à la réglementation.


<u>Rappel</u>: Fréquence d'entretien d'une fosse septique ou toutes eaux en fonction de la hauteur de boue si celle-ci est supérieure à la moitié de la hauteur utile de la fosse. Entretien d'un bac dégraisseur ou préfiltre 2 à 4 fois par an.

Le Président, Philippe LAGARDE :

VICE-PRETIDENT
ONLY HARGE GURESPANC
de la Verif de l'Hommo

 DOSSIER :
 Commune : MONTIGNAC
 21/02/2020

 AS240291110050
 Propriétaire : Madame VIALARD
 JACQUELINE
 Echelle : 1/315



## Représentation schématique de l'installation d'assainissement

Cette représentation a un but informatif, elle est basée sur les éléments constatés sur le terrain et les explications du propriétaire. Ce schéma ne saurait engager la responsabilité du service.