

RAPPORT DE VISITE DU CONTROLE D'ÉVACUATION DES REJETS ASSAINISSEMENT

Avenue Pasteur
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

N° Réf.: 14 152 001 200 059

Cadastre N°: AC 117

Propriétaire: DUPUIS Claude
Personne rencontrée: BOIS HARDY Alexandre
Adresse: Avenue Victor HUGO
24120 THERON
Tél.: 06 29 75 34 95
Date du contrôle: 13/04/2023

RACCORDEMENT AU DOMAINE PUBLIC

Type de réseau public présent: Unitaire Eaux usées Eaux pluviales Trottoir Fossé Aucun Inconnu
Nature de l'effluent: Artisanale Domestique Industrielle
Tabouret E.U. Emplacement Privé Public Absence Raccordement: Correct Incorrect
Tabouret E.PL. Emplacement Privé Public Absence Raccordement: Correct Incorrect

PRÉSENCE DE PUIITS

Présence de puits: OUI NON Alimente la maison OUI NON
Présence compteur OUI NON Disconnection OUI NON

EVACUATIONS EAUX PLUVIALES

Gouttières façade avant:

Avant droite Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Avant gauche Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Centrale Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____

Gouttières façade arrière:

Arrière droite Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Arrière gauche Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Centrale Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Descente garage Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Siphon de sol grille Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Système de relevage Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Piscine Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Autre: Siphon de sol Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Autre: Veranda Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____

EVACUATIONS EAUX USÉES

W.C. 1 Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
W.C. 2 Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Salle de bains 1 Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Salle de bains 2 Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Evier cuisine Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Lave-linge Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Lave-vaisselle Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Autre: _____ Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Autre: _____ Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Système de relevage Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
Existence fosse Raccordée au réseau: E.PL. E.U. Unitaire Autre: _____
OUI NON

CONFORMITÉ DE RACCORDEMENT: OUI NON

Observations: Les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales sont raccordées en conformité avec la législation actuelle. Article C17-31 du code de la Santé publique

N.B.: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. VEOLIA EAU ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte-rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.

Signature du Propriétaire/ Locataire:

Signature de l'Agent: