

# RAPPORT DE VISITE DU CONTRÔLE D'ÉVACUATION DES REJETS ASSAINISSEMENT

Avenue Pasteur  
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

N° Réf. : 14 156 003 201 191 01

Cadastre N° : AS 88

Propriétaire: SCI LULUGÉ  
Personne rencontrée: AGNES GAUTHIER DELMAS  
Adresse: 56 me du 4 Septembre  
24 290 MONTIGNAC LASCAUX  
Tél.: 06 80 93 57 67  
Date du contrôle: 13/11/2023

## RACCORDEMENT AU DOMAINE PUBLIC

Type de réseau public présent : Unitaire  Eaux usées  Eaux pluviales  Trottoir  Fossé  Aucun  Inconnu   
Nature de l'effluent : Artisanale  Domestique  Industrielle   
Tabouret E.U. : Emplacement Privé  Public  Absence  Raccordement : Correct  Incorrect   
Tabouret E.PL. : Emplacement Privé  Public  Absence  Raccordement : Correct  Incorrect

## PRÉSENCE DE PUIITS

Présence de puits : OUI  NON  Alimente la maison OUI  NON   
Présence compteur : OUI  NON  Disconnection OUI  NON

## ÉVACUATIONS EAUX PLUVIALES

### Gouttières façade avant :

Avant droite Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Avant gauche Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Centrale Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_

### Gouttières façade arrière :

Arrière droite Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Arrière gauche Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Centrale Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Descente garage Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Siphon de sol grille Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : Infiltration  
Système de relevage Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Piscine Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Autre : Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Autre : Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_

## ÉVACUATIONS EAUX USÉES

W.C. 1 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
W.C. 2 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Salle de bains 1 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Salle de bains 2 Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Évier cuisine Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Lave-linge Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Lave-vaisselle Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Autre : Wc Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Autre : Sdb3, Sdbac Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Système de relevage Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
Existence fosse Raccordée au réseau : E.PL.  E.U.  Unitaire  Autre : \_\_\_\_\_  
OUI  NON

## CONFORMITÉ DE RACCORDEMENT : OUI NON

Observations : Il est impératif de procéder, dans les meilleurs délais à la mise en conformité du branchement en séparant les eaux usées des eaux pluviales en raccordant chaque évacuation sur les réseaux appropriés. Article 4, 13-31 du Code de la Santé publique. Nécessite d'une contre visite, après réalisation des travaux de mise en conformité pour vérification.

Signature du Propriétaire / Locataire :

Signature de l'Agent :

M. SCI LULUGI

ADRESSE Branchement 56 Rue du 4 Septembre 24200 MONTIGNY LA SCAUX

ADRESSE Facturation 56 rue du 4 Septembre 24200 MONTIGNY LA SCAUX

**Règlement par Chèque :**

MONTANT HT 193,80

Réglé  À régler

T.V.A. 20 % 38,76

**En paiement des frais d'intervention pour :**

- Contrôle Assainissement Collectif
- Contre visite Assainissement Collectif
- Contrôle Conception Assainissement non Collectif
- Contrôle Réalisation Assainissement non Collectif
- Contrôle Vente Assainissement non Collectif

**TOTAL** 232,56 €

Le 13/11/2023

Signature du Client :

VEOLIA EAU

Chèque à envoyer à:  
Veolia Eau  
Z.I La Solane  
19000 Tulle