

## SYNTHESE DES DIAGNOSTICS REALISES

**RAPPORT N° BARGUES 520 04.06.10**

### INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : **Appartement** Lot n°: 3  
Nombre de pièces : 3  
Etage: **1er étage**

Adresse : **83, Rue Bergougnoux  
46000 CAHORS** Section cadastrale : CH 589

Bâti : OUI Mitoyenneté : OUI

Bâtiment : Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet  
Escalier : 1997  
Porte : Date de construction : Antérieur au 1er janvier 1949

Propriétaire : **Monsieur BARGUES Thierry**

### ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ABSENCE

**L'investigation menée (cf. conditions particulières d'exécution) n'a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites.**

### EXPOSITION AU PLOMB PRESENCE

**Des revêtements non dégradés, non visibles( classe 1 ) ou en état d'usage( classe 2 ) contenant du plomb ont été mis en évidence.**

### DIAGNOSTIC GAZ

**L'installation ne comporte aucune anomalie**

### DIAGNOSTIC ELECTRICITE

**L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).**

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique