

## Informations générales

Date du contrôle	29/06/2015	Origine du contrôle	Contrôle périodique	
Habitation	Adresse	Le Bourg		
	CP	24260	Commune	MAUZENS ET MIREMONT
	Référence cadastrale	AV 167		
Propriétaire	Civilité, Nom, prénom	Monsieur MANQUEST Christian		
	Adresse	La Cleppe		
	Code postal	24260	Commune	MAUZENS ET MIREMONT
	Téléphone(s)			
Occupant de l'immeuble <i>(si différent du propriétaire)</i>	Civilité, Nom, prénom	Monsieur MANQUEST Christian		
	Téléphone(s)			
Service de contrôle	<p align="center"> <b>SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF</b>            Communauté de communes Vallée de l'Homme – Antenne des Eyzies            4 Place de la Mairie – 24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL            ☎ 05.53.35.05.43 ☎ 05.53.45.43.92         </p>			

## Données générales du contrôle de bon fonctionnement

Personne(s) rencontrée(s) lors du contrôle	M. MANQUEST
Observations	

## Caractéristiques de l'habitation

Date de réalisation de la filière ANC :	Type d'habitat: <b>Maison inhabitée</b>
Nombre de Chambres : <b>2</b>	Nombre de pièce(s) principale(s) : <b>4</b>

## MODIFICATIONS DEPUIS LE DERNIER CONTROLE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune modification <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>• <b>Modification(s) constatée(s) de la filière ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Améliorations apportées</li> <li>Précisions :</li> <li><input type="checkbox"/> Modification(s) nuisant au bon fonctionnement et aux performances de la filière (bypass, transformation de certains équipements,...)</li> <li>Précisions :</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modification de la taille et/ou de la destination de l'immeuble ?</b></li> <li>Précisions :</li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modification de l'aménagement du terrain ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Construction(s) à proximité</li> <li><input type="checkbox"/> Etanchement partiel ou total des installations</li> <li><input type="checkbox"/> Aménagement d'allée(s) ou de passage sur ou à proximité de la filière</li> <li><input type="checkbox"/> Plantation(s) sur ou à proximité de l'épandage</li> <li><input type="checkbox"/> Autres, précisions :</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

# Caractéristiques de l'installation

Eléments composant l'installation	
<b>Filières traditionnelles</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Prétraitement <input type="checkbox"/> Traitement	<b>Filières agréées</b>  <input type="checkbox"/> Filtre compact <input type="checkbox"/> Microstation <input type="checkbox"/> Filtre planté
<input type="checkbox"/> Regard de collecte <input type="checkbox"/> Regard de visite <input type="checkbox"/> Toilette sèche <input type="checkbox"/> Poste de relevage	
Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Commentaires généraux : Maison non habitée lors du contrôle. Les eaux collectées dans le réseau communal aboutissent dans un puisard commun aux habitations du bourg situé sur la parcelle cadastrée AV 155.</b>	

Description de l'évacuation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destination des eaux pluviales : <b>Réseau d'eaux pluviales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Commentaires :</li> </ul> </li> <li>• Origine des effluents : <b>Domestiques.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Commentaires :</li> </ul> </li> </ul>

La collecte des eaux usées	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ?             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Commentaires : <b>Les eaux usées sont évacuées dans le réseau pluvial communal.</b></li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'écoulement se fait-il correctement ?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence d'odeurs ?             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Si oui</b>, citer leur localisation :</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Commentaires :	

## Le prétraitement

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Type de prétraitement : Fosse septique</b>      <b>volume :</b>      m3</li> <li>• Dimensionnement adapté ?</li> <li>• <b>Equipement(s) de prétraitement existant(s)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bac à graisse      <input type="checkbox"/> Ventilation(s)</li> <li><input type="checkbox"/> Préfiltre      <input type="checkbox"/> Vidanges effectuées</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Type d'eaux usées collectées : eaux vannes</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrage accessible ?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tampon accessible ?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dégradation(s) constatée(s) ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion...). <b>Si oui</b>, préciser :</li> <li>• Etat de corrosion :</li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence d'odeurs ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitement se fait-il correctement ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est elle supérieure à la moitié de la hauteur utile de la fosse ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commentaires sur le prétraitement : Les eaux vannes sont dirigées vers la fosse septique de M. VANDAELE (fosse commune aux deux habitations). Fosse non vérifiée (regard non affleurant et non dégagé lors du contrôle).</b></li> </ul>	

# Rejet des effluents

## Descriptif

Type de rejet : Réseau de collecte du bourg de la commune.

Nature des eaux rejetées : eaux vannes prétraitées et eaux ménagères brutes.

### Si rejet vers le milieu superficiel

- Nature de l'exutoire : Puisard communal.
- Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
- Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts, ...) ?

- Le cas échéant, résultat des analyses effectuées ?

Commentaires sur le rejet en milieu superficiel :

### Si rejet par puits d'infiltration

- Tampon accessible ?
- Dégradations constatées ? (affaissement, fissure, déformation, corrosion, ... )
  - Si oui, préciser :
- Colmatage des granulats ?
- Présence d'odeurs ?
- Commentaire sur le rejet par puits d'infiltration :

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

### Si rejet par dispersion

- Nombre de tranchée(s) :            Longueur :            m    Distance inter-tranchées :            m
- Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
- L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
- Présence d'odeurs ?

OUI  NON  ?

OUI  NON  ?

OUI  NON  ?

Commentaires sur le rejet par dispersion :

## Conclusion du contrôle

Filière conforme ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Filière satisfaisante ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Filière inexistante ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Filière non visible ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Filière incomplète ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Dégradations importantes constatées (colmatage, corrosion, effondrement, ... ) ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Filière notablement sous-dimensionnée ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Nuisances constatées (odeurs, écoulement sur terrain voisin, ... ) ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Filière à l'origine d'une pollution et/ou d'un problème de salubrité publique ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Précisions :		
Autres :		
<b>Zone à enjeux sanitaires : Non</b>		<b>Zone à enjeux environnementaux : Non</b>

<b>Proposition d'avis du contrôleur</b>	<b>Non conforme à réhabiliter</b>
<p>Commentaires : <b>Maison d'habitation située dans le zonage d'assainissement collectif, néanmoins à ce jour le réseau collectif n'a pas encore été installé. Compte tenu de la très faible superficie de terrain l'assainissement collectif semble être la meilleur solution.</b></p> <p>L'installation est incomplète. Il est rappelé, compte tenu de l'arrêté du 27 avril 2012, que la filière d'assainissement doit être constituée d'un dispositif assurant le prétraitement (eaux ménagères) l'épuration et l'infiltration des eaux usées prétraitées. Ce dispositif est à créer et doit être adapté au sol en place et au nombre de pièces principales de l'habitation. Faire une demande d'installation d'un assainissement non collectif auprès du SPANC.</p> <p><b>Travaux à réaliser:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place un dispositif de prétraitement (eaux ménagères) et de traitement (ensemble des eaux usées).</li> <li>- Dimensionnement de la fosse septique à vérifier, compte tenu du raccordement de deux habitations. En mettre une en place si celle ci est notablement sous dimensionnée.</li> </ul>	
<p>Le Président, Philippe LAGARDE :</p> <p style="text-align: right;">   <b>Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme</b> </p>	