



Régie des Eaux de la Dordogne
Rue Jean Moulin - 24150 LALINDE
Tél. : 05 53 24 95 19 - Fax : 05 53 58 99 41
E-Mail : regie@rde24.fr

Rapport de visite du contrôle technique de fonctionnement et de l'entretien d'une installation d'assainissement autonome

Nom de l'utilisateur

Mme ARCHAMBEAU Françoise
Le Fournier
24480 ALLES-SUR-DORDOGNE

Nom du propriétaire

Mme ARCHAMBEAU Françoise
Le Guinot Nord

24330 LA DOUZE

Commune de ALLES-SUR-DORDOGNE

Référence : 50345/
Date du contrôle : 19/07/2017
Année de construction de l'habitation :
Année de réalisation de l'assainissement : 1980
Zonage assainissement : Non collectif

Type de résidence : Location annuelle
Nombre d'occupants : 2
Durée d'occupation :
Nombre de pièces : 5

Le Pré-traitement

Existe-t-il un système de prétraitement ?

		Nb	Volume total	Accès
Fosse septique	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Non
Fosse toutes eaux	<input type="checkbox"/>	0		
Fosse étanche	<input type="checkbox"/>	0		
Bac à graisses	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Non
Préfiltre	<input type="checkbox"/>	0		

Observations :

Le Traitement

Existe-t-il une filière de traitement ? Oui

- Tranchées d'épandage
- 1 Pattes d'araignées ou pattes d'oies
- Lit filtrant drainé à flux vertical
- Lit filtrant drainé à flux horizontal
- Lit filtrant non drainé
- Terre d'infiltration
- Plateau absorbant
- Autres systèmes
- Présence d'un petit lit d'épandage

- Présence de regards sur le traitement
- Regard accessible

Existe-t-il un rejet vers le milieu naturel ? Non

Vidange

Dernière vidange de fosse 2017
Fréquence de nettoyage du bac dégraisseur :
régulièrement
Nom du vidangeur : **Agriculteur agréé**

Modifications depuis la précédente visite

- Réaménagement du terrain pouvant perturber le fonctionnement du dispositif ANC
- Réaménagement de l'immeuble pièce(s) principale(s) supplémentaire(s)
usager(s) supplémentaire(s)
- Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite
Type de travaux :