

Dominique BRIQUET

50 Route du falgueyrat

24680 Lamonzie St Martin



06 89 45 00 69



cyrano-diagnostics@orange.



Résumé de l'expertise n° 0379

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse:.....Route des noyers.

lieudit "Le Pic"

Commune :..... 24800 ST SULPICE D EXCIDEUIL

Section cadastrale AR, Parcelle(s) nº 001

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : ... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

Nb. de niveaux : 2 (combles inclus).

	Prestations	Conclusion
	Etat Termite/Parasitaire	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
@	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). (Dispositif à haute sensibilité 30 mA dans la cuisine)
0	Etat des Risques et Pollutions	Voir rapport joint
	DPE	178