

FICHE TECHNIQUE INFORMATIVE ACQUEREUR

Adresse du bien : Bourg 24220 BERBIGUIERES

Date des rapports : lundi 3 septembre 2012



AMIANTE

Dans le cadre de cette mission :

- il n'a pas été repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

PLOMB

Le constat de risque d'exposition au plomb dans les peintures n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb

INSTALLATION GAZ SANS OBJET : ABSENCE D'INSTALLATION GAZ PROPANE OU GAZ DE VILLE

ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES D'ELECTRICITE

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
- Il n'y a aucune installation électrique.

TERMITES

Absence d'indices de présence de termites

DPE

Etiquette énergie : 331 à 450 **F**

Etiquette GES : 11 à 20 **C**

Etiquette DPE

