

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

ETABLI LE MERCREDI 27 MAI 2020

PROPRIETAIRE	ADRESSE DES LOCAUX VISITES
M. et Mme MANESSE Roger <i>Marcel</i> La Bessade 24260 LE BUGUE	MAISON LA BESSADE 24260 LE BUGUE

REF DOSSIER : ATEZ-MP-20-732



Année : avant le 1er
juillet 1997

Section/parcelle : AZ/559-562

DIAGNOSTICS REALISES

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gaz | <input type="checkbox"/> Surface | <input checked="" type="checkbox"/> Electricité |
| <input checked="" type="checkbox"/> DPE | <input checked="" type="checkbox"/> Amiante | <input type="checkbox"/> Assainissement |
| <input type="checkbox"/> Plomb | <input checked="" type="checkbox"/> Termites | <input checked="" type="checkbox"/> ERP |

Une Equipe d'Experts Certifiés de Proximité à votre Service
Tél. 05 53 09 77 43 - Fax : 05 53 09 77 51 - Email : apg.diag@orange.fr

SYNTHESE DES DIAGNOSTICS

DPE

Frais annuels d'énergie : 2720.74 euro
Etiquette énergie : F
Etiquette GES : G

Amiante

Dans le cadre de cette mission :

Il n'a pas été repéré de produits ou matériaux (liste A et liste B) contenant de l'amiante.

Termites

**Absence d'indices d'infestation de termites dans le bâti
Des constatations diverses ont été formulées**

Electricité

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).