



# RAPPORT DE VISITE DU CONTROLE D'EVACUATION DES REJETS

Dordogne

Avenue de Cahors  
24200 Sarlat la Canéda

Propriétaire

Abonné

FRIT FRANCINE

Adresse

11 RUE DU TUNNEL  
24200 SARLAT LA CANEDA

N° Ref

14079001102896

Tel

Cadastre n°

BK	0498
----	------

Email

GPS

1.211457608849	44.888712137782
----------------	-----------------

Date du contrôle

08/10/2021

## RACCORDEMENT AU DOMAINE PUBLIC

Type de réseau public présent :	Unitaire <input type="checkbox"/>	Eaux usées <input checked="" type="checkbox"/>	Eaux pluviales <input checked="" type="checkbox"/>	Trottoir <input type="checkbox"/>	Fossé <input type="checkbox"/>	Aucun <input type="checkbox"/>	Inconnu <input type="checkbox"/>
Nature de l'effluent :	Artisanale <input type="checkbox"/>	Domestique <input checked="" type="checkbox"/>	Industrielle <input type="checkbox"/>	Prétraitement Privatif :			
Réseau EU Siphon :	Privé <input checked="" type="checkbox"/>	Public <input type="checkbox"/>	Absence <input type="checkbox"/>	Raccordement RGD :	Correct <input checked="" type="checkbox"/>	Incorrect <input type="checkbox"/>	
Réseau EPL Tabouret :	Privé <input type="checkbox"/>	Public <input type="checkbox"/>	Absence <input checked="" type="checkbox"/>	Raccordement RGD :	Correct <input type="checkbox"/>	Incorrect <input type="checkbox"/>	

## PRESENCE DE PUIITS

Présence de puits	Oui <input type="checkbox"/>	Alimente le maison	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non Déterminé <input type="checkbox"/>
	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Présence d'un compteur	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
		Disconnection	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	

## RACCORDEMENT DES EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

### Gouttières façade avant :

Avant droite	E.PL. <input checked="" type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Avant gauche	E.PL. <input checked="" type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Centrale	E.PL. <input checked="" type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....

### Gouttières façade arrière :

Arrière droite	E.PL. <input checked="" type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Arrière gauche	E.PL. <input checked="" type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Centrale	E.PL. <input checked="" type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Descente garage	E.PL. <input checked="" type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Siphon de sol grille	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Système de relevage	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Piscine	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....

## RACCORDEMENT DES EVACUATION DES EAUX USEES

W.C. X8	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
W.C. 2	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Salle de bains X5	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Salle de bains 2	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Evier cuisine X2	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Lave-linge X2	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Lave-vaisselle	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Lave main X3	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input checked="" type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Système de relevage	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....
Existence fosse <input type="checkbox"/>	E.PL. <input type="checkbox"/>	E.U. <input type="checkbox"/>	Unitaire <input type="checkbox"/>	Autre	.....

## CONCLUSIONS

Conformité de raccordement: OUI  NON



Observation

Les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales sont raccordées en conformité avec la législation actuelle.



Territoire Dordogne  
Limousin  
Service Travaux

NB: Cette visite n'a pas pour objet de contrôler la conformité aux règles de construction, au permis de construire ou aux droits de passage. Les anciens réseaux intérieurs sont réputés condamnés. Veolia eau ne pourra pas être tenu responsable de l'existence d'une non-conformité liée à un appareil qui n'a pas été présenté au contrôle lors de la visite dont le présent document est le compte rendu. Ce document reprend la liste exhaustive des points présentés et contrôlés.



Anomalies		Date Visite	8/10/2021
1		Ref	14079001102896
2		Nom	FRIT FRANCINE
3		Adresse	RUE DU TUNNEL 11 SARLAT LA CANEDA 244
4			
5		Parcelle	BK 498